

Materia	Domanda IN LINGUA TEDESCA	Risposta Esatta IN LINGUA TEDESCA	Risposta 2 IN LINGUA TEDESCA	Risposta 3 IN LINGUA TEDESCA	Risposta 4 IN LINGUA TEDESCA
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In Bezug auf den Einsatz von Asbest gilt heute:	Die Extraktion, die Einfuhr, die Ausfuhr, der Handel und die Produktion von Asbest sind verboten	Asbest kann weiterhin verwendet und vermarktet werden	Materialien aus Asbest können nur mit Sondergenehmigungen der Behörden erzeugt werden	Die Tätigkeiten zur Produktion und Verarbeitung von Asbest sind auf das Ausland begrenzt
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Zurzeit gilt auf nationaler Ebene (Gesetz Nr. 257/1992)	das Verbot der Extraktion, der Einfuhr, der Ausfuhr, des Handels und der Produktion von Asbest	Materialien aus Asbest können nur mit Sondergenehmigungen der Behörden erzeugt werden	Asbest kann verwendet und vermarktet werden	Asbest darf verarbeitet und vermarktet werden
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß Gesetz Nr. 257/1992 werden als Asbestabfälle eingestuft:	die Restmaterialien aus Tätigkeiten der Asbestgewinnung, der Schutt und die Rückstände von Verarbeitungen, bei denen Asbest verwendet wird, auch wenn sie aus Tätigkeiten zur Beseitigung von Dämmungen stammen, sowie jeglicher Stoff oder Gegenstand, der Asbest enthält und seine Zweckbestimmung verloren hat, aber Asbestfasern freisetzen könnte	alle Produkte, Gegenstände, Rohre, Platten, Dächer, Abdeckungen der Gebäude, die Eternitfasern in Fadenform enthalten	die Restmaterialien aus Tätigkeiten der Asbestgewinnung, der Schutt und die Rückstände von Verarbeitungen, sowie jeglicher Stoff oder Gegenstand, der Asbest enthält und seine Zweckbestimmung verloren hat	alle Produkte, Gegenstände, Rohre, Platten, Dächer, Abdeckungen von Gebäuden, die Eternitfasern in Form von verzweigten Fäden enthalten
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß Gesetz Nr. 257/1992 sind Asbestabfälle	jeglicher Stoff oder Gegenstand, der Asbestfasern in die Umwelt freisetzen könnte	jeglicher Stoff oder Gegenstand, der Holzfasern in Fadenform in die Umwelt freigeben könnte	alle Produkte, Gegenstände, Rohre, Platten, Dächer, Abdeckungen von Gebäuden, die Glasfasern in Form von verzweigten Fäden enthalten	alle Produkte, die Fasern in Fadenform enthalten
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Die Unternehmen, die Eingriffe an asbesthaltigen Materialien durchführen, müssen	im Nationalen Verzeichnis der Umweltfachbetriebe in der Kategorie 10 eingetragen sein	im Berufsverzeichnis der gewerblichen Güterkraftverkehrsunternehmen eingetragen sein	in der Lage sein, auf den ersten Blick das Vorkommen von Asbest in den Materialien zu erkennen	im Nationalen Verzeichnis der Umweltfachbetriebe in der Kategorie 8 eingetragen sein
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Mit Gesetz Nr. 257/1992, das die Einstellung von Asbest verordnet, wurde folgende Einrichtung gegründet:	die gesamtstaatliche Asbestkommission	das Nationale Fürsorgeinstitut (INPS)	der CNR (gesamtstaatlicher Rat für Forschung)	das Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß Gesetz Nr. 257/1992 wurde die gesamtstaatliche Asbestkommission	vom Gesetz errichtet, das die Einstellung von Asbest verordnet	vom Einheitstext für Sicherheit errichtet	vom Innenministerium errichtet	vom Parlament errichtet
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Aufgabe der beim Gesundheitsministerium errichteten Kommission für die Bewertung von sanitären Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Asbest ist es,	die Daten der Erhebungen in Bezug auf die Umweltschutz- und Sanierungspläne einzuholen	dem Staatspräsidenten im Fall einer Asbestkontamination Bericht zu erstatten	die Ressourcen des Ministeriums zu verwalten	die Vorschriften für die Eintragung in das Nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe festzulegen
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Das Gesetz Nr. 257/1992, das die Einstellung von Asbest verordnet, hat in Bezug auf die örtlichen Körperschaften festgelegt, dass	jede Region einen regionalen Plan für den Umweltschutz, die Dekontamination, die Entsorgung und Sanierung von Asbest genehmigt	die Verwaltungsfunktionen in Bezug auf die Entsorgung der Asbestabfälle vom Staat auf die Gemeinden übertragen werden	jede Region für die Erstellung eines Arbeitsplanes für den Umweltschutz sorgt	jede Region für die Schließung aller Unternehmen, die Asbest verarbeiten, sorgt
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß Gesetz Nr. 257/1992 werden die Pläne für den Umweltschutz, die Dekontamination, die Entsorgung und Sanierung zum Schutz vor den Gefahren in Verbindung mit Asbest von folgenden Einrichtungen angewendet:	von den Regionen	vom Innenministerium	von den Gemeinden	vom Parlament
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß Gesetz Nr. 257/1992 sehen die Pläne für den Umweltschutz, die Dekontamination, die Entsorgung und Sanierung zum Schutz vor den Gefahren in Verbindung mit Asbest unter anderem Folgendes vor:	die Ermittlung der Standorte, die für die Tätigkeiten zur Entsorgung der Asbestabfälle verwendet werden müssen	die Erstellung des Gesundheitsplanes	die Erstellung der Sicherheits- und Koordinierungspläne	die technischen Voraussetzungen in Bezug auf die Marken der Produkte, die Asbest ersetzen
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß Gesetz Nr. 257/1992 über Asbest ist es Aufgabe der Regionen,	Pläne zum Schutz der Umwelt vor Gefahren in Verbindung mit Asbest zu erstellen	Vorschriften und technische Methodologien für die Sanierungseingriffe zu erlassen, einschließlich der Eingriffe zur Unschädlichmachung von Asbest	die technischen Voraussetzungen in Bezug auf die Marken und Qualitätsbezeichnung der Produkte, die aus Asbest ersetzen den Materialien bestehen, zu definieren	dem Parlament im Fall einer Asbestkontamination Bericht zu erstatten
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Mit Bezug auf das Vorkommen von asbesthaltigen Materialien in Gebäuden	ist deren Bestandsaufnahme verpflichtend, wenn freier Asbest oder Asbest in brüchiger Matrix vorhanden ist, wobei öffentliche Gebäude Vorrang haben	ist die Bestandsaufnahme der Gebäude mit freiem Asbest oder mit Asbest in brüchiger Matrix, der öffentlich zugänglichen Lokale und den Räume mit kollektiver Nutzung nicht obligatorisch	sind die Betriebe, die mit asbesthaltigem Material gebaut haben, verpflichtet, die Gebäude mit freiem Asbest oder Asbest in brüchiger Matrix zu identifizieren	sind die Subjekte oder Unternehmen, die Asbest verarbeitet haben, verpflichtet, die Gebäude mit freiem Asbest zu identifizieren
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß Gesetz Nr. 257/1992 über Asbest sind	die Inverkehrbringung und der Handel von Krokydolith und verbundener Produkte verboten	die Inverkehrbringung und der Handel von Krokydolith und verbundener Produkte erlaubt	die Inverkehrbringung und der Handel von Krokydolith und verbundener Produkte bis zum 1. Dezember 1989 verboten	die Inverkehrbringung und der Handel von Krokydolith nur bestimmten Betrieben, die in einem Verzeichnis eingetragen sind, erlaubt

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Zum Schutz vor Gefahren in Verbindung mit Asbest müssen die Regionen und autonomen Provinzen	eine Bestandsaufnahme des Asbests im eigenen Gebiet und einen anschließenden Plan für die Sanierung und die Abfallbewirtschaftung erstellen	einen Überwachungsplan erstellen	einen Arbeitsplan für die Sanierung von Asbest erstellen	einen Gesundheitsplan für die Bewirtschaftung von Asbest erstellen
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß GVD 36/2003 zur Umsetzung der EU-Richtlinie über Abfalldeponien wurden	die Kriterien für die Zulassung der Abfälle in die Deponie, einschließlich Asbest, sowie die akzeptablen Grenzen und die Einschränkung für die Einführung in die Deponie festgelegt	die technischen Anwendungsmethoden für die Erstellung des Arbeitsplanes festgelegt	die technischen Anwendungsmethoden für die Erstellung des Überwachungsplanes festgelegt	die technischen Anwendungsmethoden für die Erstellung des Planes zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien festgelegt
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß GVD Nr. 36/2003 hat die Verordnung in Bezug auf die Bestimmung und Regelung der Tätigkeiten zur Verwertung von Produkten und Gütern aus Asbest oder solchen, die Asbest enthalten,	die Verbringung der asbesthaltigen Abfälle (RCA) in die Deponie geregelt	die Bestimmungen und technischen Anwendungsmethoden für die Erstellung des Planes zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien festgelegt	die Bestimmungen und technischen Anwendungsmethoden für die Erstellung des Überwachungsplanes festgelegt	die Bestimmungen und technischen Anwendungsmethoden für die Erstellung des Arbeitsplanes für die Handhabung asbesthaltiger Materialien festgelegt
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Die Kopie des Arbeitsplanes für Asbest muss der Aufsichtsbehörde spätestens innerhalb folgender Frist übermittelt werden:	30 Tage vor Beginn der Arbeiten	1 Tag vor Beginn der Arbeiten	100 Tage vor Beginn der Arbeiten	10 Tage vor Beginn der Arbeiten
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 über die Sicherheit am Arbeitsplatz muss der Verantwortliche für die Arbeiten mit Asbest die Vorankündigung	an die lokale Sanitätseinheit und an das Landesarbeitsamt, die gebietsmäßig zuständig sind, übermitteln	an das Bauamt der Gemeinde übermitteln	an das Amt für Post- und Fernmeldewesen übermitteln	an das Unternehmen übermitteln
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 unterliegen die Arbeitnehmer der Betriebe, die in Vergabe oder Weitervergabe arbeiten, wenn sie den Erkenntnisausweis nicht tragen,	einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße	keiner Sanktion	der Haftstrafe	der Geldbuße
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Die Arbeitnehmer des auftragnehmenden Unternehmens oder des Subunternehmens	müssen mit einem Erkenntnisausweis ausgestattet sein	müssen vom zuschlagsempfangenden Unternehmen versichert werden	können von der Verwendung der PSA befreit werden	müssen in den Listen des Arbeitsamtes des Ortes, an dem die Arbeiten durchgeführt werden, eingetragen sein
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Das Original der Vorsorge- und Risikokartei des Arbeitnehmers muss unter Beachtung des GVD Nr. 81/2008 über Sicherheit am Arbeitsplatz von folgendem Subjekt aufbewahrt werden:	vom Arbeitgeber	vom Arbeitnehmer selbst	vom Betriebsarzt, der vom Arbeitgeber ernannt wird	von der zuständigen lokalen Sanitätseinheit
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss das Original der Vorsorge- und Risikokartei	zehn Jahre ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber aufbewahrt werden	bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses aufbewahrt werden	nach der Entlassung fünf Jahre vom Betriebsarzt aufbewahrt werden	ein Jahr ab der ärztlichen Untersuchung aufbewahrt werden
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 müssen der Auftraggeber oder der Verantwortliche der Arbeiten die Vorankündigung vor Beginn der Arbeiten zur Asbestsanierung weiterleiten	an die lokale Sanitätseinheit und an das Landesarbeitsamt, die gebietsmäßig zuständig sind	an die Agentur der Einnahmen - Zentraldirektion für Kataster- und Kartographiedienste und Offenkundigkeit der Liegenschaftsrechte	an den Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten (SUAP)	an das Unternehmen
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Vorankündigung für den Beginn der Asbestsanierungsarbeiten	vom Auftraggeber oder Verantwortlichen der Arbeiten übermittelt werden	vom Verfahrensverantwortlichen (RUP) übermittelt werden	vom Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase übermittelt werden	vom Unternehmen übermittelt werden
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 über Unfallverhütung und Arbeitshygiene	können die Aufsichtsbehörden Verstöße erheben und sind zur Anzeige bei der Gerichtsbehörde, den lokalen Sanitätseinheiten oder dem zuständigen Arbeitsamt verpflichtet	können die Aufsichtsbehörden nur dann Verstöße erheben, wenn sie vom Arbeitsamt dazu ermächtigt werden	müssen die Aufsichtsbehörden nur Kontrollen zur Bekämpfung von illegalen Bautätigkeiten und über die Übereinstimmung der Bauten mit den Genehmigungen durchführen	können die Aufsichtsbehörden Verstöße erheben, beschränken sich jedoch darauf zu kontrollieren, dass die Baustelle nicht den Verkehr behindert
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 über Sicherheit am Arbeitsplatz muss eine Materialhebevorrichtung regelmäßigen Kontrollen unterzogen werden,	wenn sie Lasten von mehr als 2 Zentnern anhebt	wenn sie Lasten von mehr als 2 Tonnen anhebt	immer	wenn sie elektrisch ist
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Rahmen des GVD Nr. 81/2008 über Sicherheit am Arbeitsplatz hat das Territoriale Paritätische Komitee folgende Aufgaben inne:	die Ausbildung über Arbeitssicherheit und Bildungstätigkeiten durchzuführen	über die Kollektivverträge zu wachen	über die Sicherheitsvorschriften zu wachen	Steuerkontrollen durchzuführen
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Rahmen des GVD Nr. 81/2008 über Sicherheit am Arbeitsplatz kann der Arbeitgeber das Erlöschen der Straftat wegen festgestellter Regelwidrigkeit erzielen,	indem er die erteilte Vorschrift erfüllt und die Strafe zahlt	indem er nur die erteilte Vorschrift erfüllt	indem er sich mit einer mündlichen Erklärung während der Ermittlungsphase rechtfertigt	nur indem er die erhobene Regelwidrigkeit behebt
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Für die Eintragung in die Unterkategorien 10A und 10B des Nationalen Verzeichnisses der Umweltfachbetriebe	ist die Einreichung einer Finanzgarantie vorgeschrieben	ist die Einreichung der Fahrzeugscheine der Fahrzeuge notwendig	ist die Eintragung in das Handelsregister nicht notwendig	genügt es, einen Antrag mit Stempelmarke an das Berufsverzeichnis der gewerblichen Güterkraftverkehrsunternehmen zu stellen

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Die Aufsichtsorgane des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik können die Unterbrechung einer unternehmerischen Tätigkeit verfügen	wegen nicht erfolgter Ausarbeitung des ESP (Einsatzsicherheitsplan)	wegen nicht erfolgter Ernennung des Einheitlichen Verfahrensverantwortlichen (RUP)	wenn sie unrechtmäßig beschäftigtes Personal auffinden, das mehr als 10 % des gesamten Personals ausmacht, sowie wegen schwerwiegender und wiederholter Verstöße im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit	wegen nicht erfolgter Ernennung des Sicherheitsbeauftragten der Arbeitnehmer (RLS)
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Rahmen der Verfahren für die Bewirtschaftung von asbesthaltigen Materialien	haben die aktuellen Rechtsvorschriften Grenzen, Verfahren und Analysemethoden für die Messung der Werte der Verunreinigung durch Asbest festgelegt	sehen die aktuellen Rechtsvorschriften die Pflicht vor, die Transportmittel mit einer Belüftungsanlage auszustatten	sehen die aktuellen Rechtsvorschriften die Verwendung von Gehörschutz vor	sehen die aktuellen Rechtsvorschriften nicht die Pflicht vor, die Arbeitnehmer mit PSA auszustatten
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Rahmen der Verfahren für die Bewirtschaftung von asbesthaltigen Materialien sieht GVD Nr. 81/2008 für den Transport Folgendes vor:	eigene Behältnisse und geeignete Kennzeichnung	die Pflicht, die Transportmittel mit einer Belüftungsanlage auszustatten	die Pflicht, die Arbeitnehmer mit PSA auszustatten	die Pflicht, der Gemeinde den Beginn der Arbeiten für die Sanierung von asbesthaltigen Flächen und Bauten zu melden
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß Gesetz Nr. 257/1992 gilt bei Vorkommen von asbesthaltigen Materialien in brüchiger Matrix in öffentlichen Gebäuden:	Es muss die Bestandsaufnahme der Gebäude durchgeführt werden	Es besteht keine Pflicht zur Bestandsaufnahme	Die Subjekte, die das Asbest verarbeiten haben, sind verpflichtet, die Gebäude zu identifizieren	Es muss eine fotografische Bestandsaufnahme durchgeführt werden
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß Gesetz Nr. 257/1992 wurde in Bezug auf den Einsatz von Asbest Folgendes verordnet:	das Verbot der Extraktion, der Einfuhr, der Ausfuhr, des Handels und der Produktion	die Kontinuität in der Verwendung und im Handel von Asbest	die Möglichkeit, Materialien aus Asbest nur mit Sondergenehmigungen der Behörden zu erzeugen	die Tätigkeiten zur Verarbeitung von Asbest ins Ausland zu verlagern
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Die asbesthaltigen Materialien können eingestuft werden als	brüchig und kompakt	nicht gefährlich	brüchig	kompakt
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Der Indikator zur Bewertung des Zustands des Zerfalls der Abdeckungen aus Asbestzement in Bezug auf die mögliche Freisetzung von Fasern ist das Vorkommen von	Aufspaltungen, Rissen oder Brüchen	Vegetation	Lacken	Erboden
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Der Dekontaminationsbereich ist während der Arbeiten zur Asbestsanierung erforderlich	bei brüchigen Materialien	immer	für Baustellen von über 1.000 m ²	wenn er vom Arbeitsplan vorgeschrieben ist
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In Italien ist gemäß Gesetz Nr. 257/1992 der Handel mit asbesthaltigen Produkten	immer verboten	immer zulässig	möglich, aber nur wenn die Produkte in europäischen Ländern erzeugt wurden	nur mit Sondergenehmigungen der Behörden zulässig
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Die Verwertung von Abfällen aus asbesthaltigen Gütern und Produkten	ist nur nach Behandlungen möglich, die die kristallchemische Struktur von Asbest vollkommen ändern, und sobald nachgewiesen wird, dass kein Asbest mehr vorhanden ist	ist ohne jegliche Behandlung möglich	ist nie zulässig	ist nur nach der Wäsche des Abfalls mit Wasser möglich
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Gemäß Gesetz Nr. 257/1992 muss der Eigentümer bei Vorkommen von Asbest in brüchiger Matrix in einem Gebäude	dies der lokalen Sanitätseinheit melden	dies dem Präfekten melden	er kann sich des Materials entledigen und dieses in den Hausmüll geben	die asbesthaltigen Materialien verstecken
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Bei Vorkommen von asbesthaltigen Materialien in einem Gebäude ist es notwendig,	ein Programm für die Kontrolle und Instandhaltung umzusetzen, um die Exposition der Personen im Gebäude auf ein Minimum zu reduzieren	sich sofort des Materials zu entledigen und dieses in den Hausmüll zu geben	dies Dritten nicht mitzuteilen	diese in den Hausmüll zu geben
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss der Eigentümer eines Gebäudes, in dem asbesthaltige Materialien vorkommen,	eine verantwortliche Person ernennen, die Aufgaben der Kontrolle und Koordinierung aller Instandhaltungstätigkeiten in Verbindung mit den asbesthaltigen Materialien innehat	keine verantwortliche Person mit Aufgaben der Kontrolle und Koordinierung ernennen	dies Dritten nicht mitteilen	dies dem Präfekten melden
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss der Eigentümer eines Gebäudes, in dem asbesthaltige Materialien vorkommen,	angemessene Unterlagen aufzubewahren, aus denen der Standort dieser Materialien hervorgeht	den Standort der asbesthaltigen Materialien verheimlichen	dies dem Präfekten melden	sich sofort des Materials entledigen und dieses in den Hausmüll geben
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Der Arbeitsplan gemäß GVD Nr. 81/2008 über die Sicherheit am Arbeitsplatz wird erstellt	bei Abtragung von Asbest	bei Einkapselung von Asbest	bei Einhüllung von Asbest	nur bei Abtragung von Asbestplatten
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Der Arbeitsplan gemäß GVD Nr. 81/2008 über die Sicherheit am Arbeitsplatz wird bei Abtragung von Asbest	vom Arbeitgeber des Unternehmens, das die Abtragung von Asbest ausführt, erstellt	vom Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase erstellt	erstellt, sofern die durchgeführten Tätigkeiten Instandhaltungsarbeiten sind, die keine Abtragung von Asbest umfassen	obligatorisch 45 Tage vor Beginn der Arbeiten eingereicht

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Die technischen, organisatorischen und verfahrensbezogenen Maßnahmen, die im Arbeitsplan gemäß GVD Nr. 81/2008 über die Sicherheit am Arbeitsplatz angegeben sind, müssen Folgendes berücksichtigen:	sowohl die spezifischen asbestbedingten Risiken als auch die allgemeinen Risiken, die auf allen Baustellen vorkommen	die Nähe eines Krankenhauses	die Nähe eines Flughafens	die Nähe eines Wohnortes
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Der Arbeitsplan gemäß GVD Nr. 81/2008 über die Sicherheit am Arbeitsplatz muss bei Abtragung von Asbest innerhalb folgender Frist eingereicht werden:	dreizig Tage vor Beginn der Arbeiten	dreizig Tage nach Beginn der Arbeiten	120 Tage vor Beginn der Arbeiten	60 Tage nach Beginn der Arbeiten
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Der Arbeitsplan gemäß GVD Nr. 81/2008 über die Sicherheit am Arbeitsplatz muss folgende Angabe enthalten:	das Datum des Arbeitsbeginns und das Arbeitsprogramm mit der zeitlichen Einteilung der tatsächlichen Abbruch- und Abtragungstätigkeit	die Gesellschaftsstruktur der vergebenden Gesellschaft	die Gesellschaftsstruktur der auftraggebenden Gesellschaft	das Datum der Beendigung der Arbeiten
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Wenn aus einem unvorhergesehenen Bedarf heraus das Datum im Arbeitsplan, der vom GVD Nr. 81/2008 über Sicherheit am Arbeitsplatz vorgesehen ist, geändert werden muss, muss das neue Datum folgender Einrichtung mitgeteilt werden:	den Aufsichts- und Kontrollbehörden	der Provinz	der Feuerwehr	der Gemeinde
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss das eventuelle neue Datum des Beginns der Arbeiten auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien wie folgt mitgeteilt werden:	der Aufsichtsbehörde vor Beginn der Arbeiten	nur dem Arbeitsunfallinstitut	frühestens sieben Tage vor Beginn der Arbeiten	am Ende der Arbeiten
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 besteht die Pflicht zur Erstellung des Arbeitsplans einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	bei Abtragung und Abbruch des Asbests	bei den Arbeiten für die Baustelleneinrichtung	wenn keine Abtragung oder kein Abbruch von Asbest vorgesehen ist	bei Bewegung von Sonderabfällen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Der Arbeitsplan einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien wird nicht erstellt, wenn	Wartungstätigkeiten durchgeführt werden, die nicht die (vollständige oder teilweise) Abtragung der asbesthaltigen Materialien mit sich bringen	es die auftraggebende Gesellschaft beschließt	es der Arbeitgeber beschließt	Wartungstätigkeiten durchgeführt werden, die die (vollständige oder teilweise) Abtragung der asbesthaltigen Materialien mit sich bringen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber des Unternehmens, das die Arbeiten für die Instandhaltung von asbesthaltigen Strukturen ausführt, falls er nicht zur Verfassung des Arbeitsplanes verpflichtet ist,	den Aufsichts- und Kontrollbehörden vor Beginn der Arbeiten die Meldung gemäß den Rechtsvorschriften für Sicherheit am Arbeitsplatz vorlegen	Er kann die Arbeiten ohne jegliche sonstige Auflage beginnen	der Polizei den Namen des Sicherheitsplaners mitteilen	der Gemeinde den Beginn der Arbeiten mitteilen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 verfolgt der Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	den Zweck einer Maßnahme zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Lohnabhängigen oder gleichgestellten Arbeitnehmer	den Zweck, die Arbeitstätigkeiten für einen Zeitraum von 365 Tage zu regeln	den Zweck, die Probenahmen für die Überprüfung eventueller asbesthaltiger Materialien vorzusehen	den Zweck, die Lenk- und Ruhezeiten der Lohnabhängigen Arbeitnehmer zu organisieren und einzuteilen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 enthält der Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	Informationen über die Abtragung von Asbest oder von asbesthaltigen Materialien vor der Anwendung der Abbruchtechnik	die Ruheschichten der Arbeitnehmer	Informationen über die Tätigkeiten, welche die Arbeitnehmer im Laufe des Arbeitsjahres ausführen müssen und die Abtragung der asbesthaltigen Materialien betreffen	den Urlaubsplan für alle Arbeitnehmer, die asbesthaltige Materialien bewegen, um eine Entfernung von den begrenzten Räumen zu gewährleisten
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 enthält der Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	den Ort, an dem die Arbeiten durchgeführt werden	Informationen über die Tätigkeiten, welche die Arbeitnehmer im Laufe des Arbeitsjahres ausführen müssen	die Ruheschichten der Arbeitnehmer	die Mindestmaße des Arbeitsraumes
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 enthält der Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	angemessene Maßnahmen für den Schutz und die Dekontamination des mit den Arbeiten beauftragten Personals	Angaben zum nicht abgegrenzten Ort, an dem keine PSA verwendet werden müssen	die Lage der Evakuierungsorte bei unmittelbarer Verbreitung von Asbestfasern in der Luft	die Angabe des Standortes des Arbeitgebers, der bei unbeabsichtigter Dispersion von Eternitfasern zu benachrichtigen ist
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 enthält der Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	Informationen über die Art der Arbeiten, ihren Beginn und die voraussichtliche Dauer	Informationen über die Modalitäten für die Wartung von Asbest	die Angabe des Standortes des Arbeitgebers, der bei unbeabsichtigter Dispersion von Eternitfasern zu benachrichtigen ist	die Tätigkeiten, die die Arbeitnehmer im Baustellenbereich ausführen müssen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 enthält der Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	Informationen über die Merkmale der Ausrüstungen oder Vorrichtungen, die man zu verwenden beabsichtigt	Angaben zu den beruflichen Voraussetzungen des Arbeitgebers	die Angabe der Lage der Evakuierungsorte bei unmittelbarer Dispersion von Asbestfasern in der Luft	eine technische Runde über eventuelle Ausgrabungen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 enthält der Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz sowie des Schutzes der äußeren Umgebung	das Datum der Hinterlegung der CLAS (Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus - beeidigte Meldung des Tätigkeitsbeginns Superbonus)	nur die Tätigkeiten, die die Arbeitnehmer im Baustellenbereich ausführen müssen	Angaben zu den beruflichen Voraussetzungen des Unternehmens, das die Arbeiten ausführt

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	Informationen über die Art der Arbeiten, ihren Beginn und die voraussichtliche Dauer enthalten	in vier Kopien angefertigt werden	die Energiedaten der Baustelle enthalten	Teil des Ausführungsplanes sein
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	Informationen über die Abtragung von Asbest oder von asbesthaltigen Materialien vor der Anwendung der Abbruchtechnik enthalten	Er trifft nicht zu, wenn die Arbeiten die Abtragung von Asbest betreffen	Informationen über den Ausführungsplan enthalten	vom Koordinator in der Planungsphase unterzeichnet werden
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	Informationen über die Merkmale der Ausrüstungen oder Vorrichtungen, die man zu verwenden beabsichtigt, enthalten	vom Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase unterzeichnet werden	innerhalb von 3 Tagen ab Beginn der Arbeiten abgegeben werden	die Anweisungen des Baustellenleiters enthalten
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 gilt für den Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien:	Er muss Informationen über die Lieferung geeigneter PSA (persönliche Schutzausrüstungen) an die Arbeitnehmer enthalten	Er kann Informationen über die Lieferung der PSA enthalten, aber nur auf spezifischen Antrag der Arbeitnehmer	Er wird auf Anfrage des Sicherheitskoordinators in der Planungsphase geändert	Er enthält Nachrichten über die PSA, wenn dies vom Arbeitgeber für angemessen erachtet wird
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 gilt für den Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien:	Er muss den Ort wiedergeben, in den das beseitigte Material zur Entsorgung gebracht wird	Er wird vom Auftraggeber unterschrieben	Er muss innerhalb des Datums der Beendigung der Arbeiten geschickt werden	Er kann nicht geändert werden
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss folgendem Subjekt eine Kopie des Arbeitsplans zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien geschickt werden:	dem Überwachungsorgan	dem Krankenhaus, das dem Ort der Arbeitsausführung am nächsten liegt	der Gemeinde	der Feuerwehr
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 wird die Kopie des Arbeitsplans zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	dem Aufsichtsorgan mindestens 30 Tage vor Beginn der Arbeiten übermittelt	der regionalen Umweltschutzagentur mindestens 90 Tage nach Beginn der Arbeiten übermittelt	dem Bauamt der Gemeinde mindestens 30 Tage nach Beginn der Arbeiten übermittelt	der Feuerwehr mindestens 45 Tage vor Beginn der Arbeiten übermittelt
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Kopie des Arbeitsplans zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien der Aufsichtsbehörde	immer geschickt werden	nur geschickt werden, wenn sie keine sensiblen Daten enthält	geschickt werden, wenn dies die regionale Umweltschutzagentur anfordert	geschickt werden, wenn es der Arbeitgeber für notwendig erachtet
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Wenn die Aufsichtsbehörde in den dreißig Tagen vor Beginn der Arbeiten keine Ergänzungen zum Arbeitsplan zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien fordert, gilt im Sinne des GVD Nr. 81/2008 für den Arbeitgeber:	Er kann die Arbeiten ausführen	Er muss die lokale Sanitätseinheit anmahnhen	Er muss die Arbeiten verschieben	Er muss die Arbeiten unterbrechen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 gilt bei dringenden Eingriffen zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien:	Es besteht keine Pflicht zur Vorankündigung innerhalb von 30 Tagen vor Beginn der Arbeiten	Die Vorankündigungsplicht reduziert sich auf 7 Tage vor Beginn der Arbeiten	Die Vorankündigungsplicht reduziert sich auf 15 Tage vor Beginn der Arbeiten	Es besteht trotzdem die Pflicht zur Vorankündigung innerhalb von 30 Tagen vor Beginn der Arbeiten
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest bei dringenden Eingriffen zusätzlich zum Datum auch folgende Angabe enthalten:	die Uhrzeit des Tätigkeitsbeginns	das Aufsichtsorgan	die Verspätung des Beginns der Arbeiten	die Anwesenheit der Feuerwehr
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 hat der Arbeitgeber mit der Übermittlung des Arbeitsplanes für Asbest an die Aufsichtsbehörde	die Meldepflicht, die von den Rechtsvorschriften für Sicherheit am Arbeitsplatz vorgesehen ist, erfüllt	auf das Gutachten des Quästors zu warten, um mit den Arbeiten zur Abtragung des Asbests beginnen zu können	alle Pflichten, die von Rechtsvorschriften für Sicherheit am Arbeitsplatz vorgesehen sind, erfüllt	die Möglichkeit, sofort mit den Arbeiten zur Abtragung des Asbests zu beginnen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist der Arbeitgeber des Unternehmens, das die Arbeiten für die Abtragung des Asbests ausführt, verpflichtet,	allen Arbeitnehmern den Arbeitsplan der Baustelle zugänglich zu machen	allen Arbeitnehmern mitzuteilen, der Aufsichtsbehörde den Arbeitsplan geschickt zu haben	die Unbedenklichkeitserklärung des Arbeitsunfallinstitutes vor Beginn der Arbeiten einzuholen	der regionalen Umweltschutzagentur die erfolgte Bekanntgabe des Arbeitsplanes mitzuteilen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest Folgendes anführen:	die Daten des Unternehmens, das die Arbeiten ausführt, und die Daten des Auftraggebers	die dringende Maßnahme zur Sicherstellung	den Plan der Probenahmen	die standortspezifische Risikoanalyse
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest Folgendes anführen:	Datum des Beginns und voraussichtliche Dauer der Arbeiten	die standortspezifische Risikoanalyse	den Plan der Probenahmen	die dringenden Maßnahmen zur Sicherstellung
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest unter anderem Folgendes anführen:	die Art der Arbeiten und die Modalitäten für den Eingriff	den Namen des Sicherheitskoordinators in der Planungsphase	die Nummer der von der Aufsichtsbehörde ausgestellten Genehmigung	den Namen des Sicherheitskoordinators in der Ausführungsphase
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest Folgendes anführen:	die Arbeitstechniken, die bei der Abtragung des Asbests zum Einsatz kommen	die Art und Weise der Exposition der Arbeitnehmer gegenüber den Asbestfasern	den Namen der Bezugsperson der Arbeitnehmer	die Kriterien zur Bewertung des Asbests
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest Folgendes anführen:	den Ort, an dem die Arbeiten durchgeführt werden	den Plan der Probenahmen	die dringende Maßnahme zur Sicherstellung	die Bereiche, in denen sich die Arbeitnehmer mit PSA aufhalten können

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 enthält der Arbeitsplan für Asbest	die Maßnahmen, die für den Schutz und die Dekontamination des mit den Arbeiten beauftragten Personals ergriffen werden müssen	den Plan der Probenahmen für kontaminiertes Grundwasser	die Informationen in Bezug auf die Satzung der Gesellschaft, die die Arbeiten ausführt	die Maßnahmen zur Sicherstellung der Baustelle
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 enthält der Arbeitsplan für Asbest	detaillierte Informationen über die Überprüfung der Abwesenheit von Risiken in Verbindung mit Asbestexposition am Arbeitsplatz am Ende der Sanierungsarbeiten	die Maßnahmen zur Sicherstellung der Baustelle	den Plan der Probenahmen für kontaminiertes Grundwasser	die Informationen über die Satzung der Gesellschaft, die die Arbeiten ausführt
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Die Informationen im Arbeitsplan für Asbest, den der Arbeitgeber den Arbeitnehmern liefern muss, betreffen	spezifische Hygienevorschriften, die es zu beachten gilt, einschließlich der Notwendigkeit nicht zu rauchen	das Verbot, die PSA bei Beendigung der Baustelle wegzuwerfen	die Möglichkeit, dass die PSA unter den Arbeitnehmern ausgetauscht werden	die Möglichkeit, frei entscheiden zu können, ob die PSA verwendet werden sollen oder nicht
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 besteht die Pflicht zur Erstellung des Arbeitsplanes	bei Abtragung oder Abbruch von Asbest	für die Baustelleneinrichtungsarbeiten	wenn keine Tätigkeiten zur Abtragung und zum Abbruch des Asbests bzw. von asbesthaltigen Materialien aus Gebäuden, Strukturen, Geräten und Anlagen sowie aus Transportmitteln vorgesehen sind	bei Bewegung von Sonderabfällen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 enthält der Arbeitsplan für Asbest unter anderem die Modalitäten für	die Bewirtschaftung von asbesthaltigen Abfällen	die Aufbewahrung der Proben von asbesthaltigen Materialien	die Verwaltung der Dokumentation	die Aufbewahrung der Proben von biologischen Flüssigkeiten des spezialisierten Personals
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest die Modalitäten angeben für	die Reinigung und Sanierung des Baustellenbereiches	die Verwaltung der Unterlagen in Bezug auf den Gesundheitsüberwachungsplan	die Aufbewahrung der Blutproben des spezialisierten Personals	die Aufbewahrung der Proben von asbesthaltigen Materialien
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest	die Informationen über die auf der Baustelle angewandten Techniken für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien enthalten	die Techniken anführen, die für die Einhüllung von Asbest einzusetzen sind	die Stunden-Mann angeben, die für die Fertigstellung der Arbeiten erforderlich sind	kurz gefasst sein und höchstens 1750 Zeichen enthalten
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest Folgendes enthalten:	die Informationen über die Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer	die Genehmigung, die vom Kraftfahrzeugamt für die Abfallbeförderung ausgestellt wurde	die Baugenehmigung mit der Unterschrift des Ingenieurs der Gemeinde	die EAV-Kennziffer (Europäisches Abfallverzeichnis)
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Der Arbeitsplan für Asbest muss Folgendes enthalten:	die detaillierte Beschreibung aller Hilfskonstruktionen und der gegen die Risiken auf der Baustelle ergriffenen Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen	den Plan der Probenahmen	den Genesungsplan für jeden Arbeitnehmer im Falle von Krankheit	den Sicherheits- und Koordinierungsplan
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Der Arbeitsplan für Asbest muss Folgendes enthalten:	die Liste der persönlichen Schutzausrüstungen, die den Arbeitnehmern geliefert werden	den Plan der Probenahmen	die Maßnahmen zur Sicherstellung der Baustelle	die standortspezifische Risikoanalyse
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest Folgendes enthalten:	die Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen, die gegen die Risiken auf der Baustelle angewendet werden	die Berechnung der Stabilität der Gerüste	den Plan zur Wiedergewinnung von Asbest, das auf der Baustelle wieder verwendet werden soll	die Technik zur Einhüllung zur Neutralisierung des Asbests
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 gehören zu den hygienischen Maßnahmen, die im Arbeitsplan für Asbest enthalten sind, unter anderem:	die Modalitäten für den Umgang mit der Arbeitskleidung, die während der Sanierungstätigkeiten verwendet wurde	die Modalitäten für die Verwendung der PSA ohne CE-Kennzeichnung	die Modalitäten für die Abwasserbehandlung	die Kriterien für die Rückverfolgung der Materialien, die mit Asbestoxid kontaminiert sind
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest unter anderem Folgendes anführen:	detaillierte Informationen zu den PSA (persönliche Schutzausrüstungen), die von den Arbeitnehmern getragen werden	den Plan für den Auf- und Abbau der Gerüste (PiMUS)	den Genesungsplan für die mit Asbest kontaminierten Arbeitnehmer	die Zeitspanne für den Verfall der Asbestfasern
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest unter anderem Folgendes anführen:	die Eintragung in das spezifische Register der Arbeitnehmer, die karzinogenen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind	die Techniken zur Behandlung der asbesthaltigen Materialien vor ihrer Wiederverwendung	den Genesungsplan für jeden Arbeitnehmer im Falle von Krankheit	den Plan zur Wartung der Strukturen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest unter anderem Folgendes anführen:	die Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung, um die Verbreitung von Asbestfasern in der Außenwelt zu minimieren	den Risikoplan, um die potentiellen Gefahren, denen die Arbeitnehmer ausgesetzt sein könnten, zu identifizieren	die Modalitäten für die Eintragung in das Nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe	den Plan für die Verwertung eventueller asbesthaltiger Materialien, die die Gesundheit der Arbeitnehmer gefährden könnten
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 enthält der Arbeitsplan für Asbest im Rahmen der Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer	die Modalitäten für die periodische Reinigung und die Sanierung der Arbeitszonen und Baustellenbereiche	die Maßnahmen, die nur angewandt werden, falls kontaminierte Bereiche auftreten sollten	alternative Lösungen für die Modalitäten zur Wartung von Asbest	die von Aufsichtsorganen vorgeschriebenen Anweisungen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 gilt für die Informationen und die Ausbildung der mit dem Asbestrisikomanagement beauftragten Arbeitnehmer:	Sie sind Elemente, die in den Arbeitsplan einzufügen sind	Sie können nur dann in den Arbeitsplan eingefügt werden, wenn dies vom Aufsichtsorgan gefordert wird	Sie müssen in den Gesundheitsplan eingefügt werden	Diese Elemente sind im Arbeitsplan nicht vorgesehen

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Ausbildung der Führungskräfte, die für das Asbestrisikomanagement zuständig sind,	im Arbeitsplan vorgesehen sein	im Nationalen Plan für die sanitäre Sicherheit ausgearbeitet werden	vom Auftraggeber gewährleistet sein	Sie gehört nicht zu den Besonderheiten des Arbeitsplans
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 dürfen zu den Tätigkeiten für die Sanierung von Asbest nur die Arbeitnehmer zugelassen werden, die	über die spezifische Befähigung verfügen, welche nach Besuch der Berufsausbildungskurse erlassen wird	die psychisch-physischen Tests bestehen, die während der Ausbildungskurse vorgesehen sind	spezifisch darum ersuchen, weil sie die von den Berufsausbildungskursen vorgesehenen psychisch-physischen Eignungsvoraussetzungen erfüllen	vom Arbeitgeber ausgewählt werden, weil sie die vorhergesenen psychisch-physischen Eignungsvoraussetzungen erfüllen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Abfälle, die aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien röhren, Folgendes vorsehen:	die Klassifizierung des Abfalls im Sinne der geltenden Bestimmungen	die Analyse des verbundenen Risikos	die Kosten der Laboranalysen	einen Reserveplan je nach Ausgang der Untersuchungen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Abfälle, die aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien röhren, Folgendes vorsehen:	die Modalitäten der Aufbewahrung der asbesthaltigen Abfälle	die Risikoanalyse	die Kommunikation mit dem Analyselabor	die Kosten der Analysen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest Folgendes vorsehen:	die Angabe des Ortes, zu dem das abgetragene asbesthaltige Material gebracht wird	die Angabe des Weges, den der Transporteur für die Verbringung zur Deponie zurücklegen muss	das Kennzeichen des Fahrzeugs, das für den Transport der Asbestabfälle bestimmt ist	die Uhrzeit der Abreise und der Ankunft in der Deponie
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Abfälle, die aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien röhren, Folgendes angeben:	den Namen des zum Transport der Abfälle ermächtigten Unternehmens	den Namen des Fahrers, der für den Transport der Asbestabfälle zuständig ist	die Transportgenehmigung, die vom Kraftfahrzeugamt des Ortes, an dem sich die Deponie befindet, ausgestellt worden ist	die Zertifizierung der elektrischen Anlage
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Abfälle, die aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien röhren, Folgendes angeben:	die Daten des Standortes der endgültigen Entsorgung oder zeitweiligen Lagerung des Abfalls	den Namen der Führungskraft des Aufsichtsorgans	die Telefonnummern des Analyselabors	die Sanierungskosten
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für asbesthaltige Abfälle, die auf der Sanierungsbaufläche erzeugt werden, Folgendes enthalten:	die Modalitäten für die Sammlung der asbesthaltigen Abfälle, die während der Sanierungstätigkeiten auf der Baustelle erzeugt werden	die nicht abschließende Auflistung der wesentlichen Elemente, die für die Festlegung der Inhalte des Sicherheits- und Koordinierungsplanes nützlich sind	das Risiko, im Baustellenbereich von Fahrzeugen angefahren zu werden	die Risikoanalyse
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest die Hygienemaßnahmen enthalten, die vom Arbeitgeber ergriffen werden, damit die Orte, an denen die Sanierungstätigkeiten abgewickelt werden,	klar abgegrenzt und mit eigenen Schildern gekennzeichnet werden	mindestens 800 m von den Umkleidebereichen entfernt sind	mindestens 1500 m von den Umkleidebereichen und von der Verpflegungsstelle entfernt sind	luftdicht versiegelt und rot angestrichen sind
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest die Hygienemaßnahmen enthalten, die vom Arbeitgeber ergriffen werden, damit die Orte, an denen die Sanierungstätigkeiten abgewickelt werden,	nur für die Arbeitnehmer zugänglich sind, die sich aus Arbeitsgründen oder aufgrund ihrer Funktion dorthin begeben müssen	nicht für Körperschaften zugänglich sind, sofern nicht zuvor im operativen Sanierungsplan angegeben	mit einer roten Abdeckung luftdicht versiegelt sind	mindestens 800 m von den Toiletten und den Umkleidebereichen entfernt sind
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest die Hygienemaßnahmen enthalten, die vom Arbeitgeber in Bezug auf die Einrichtung von Sonderbereichen ergriffen werden, damit die Arbeitnehmer	ohne Risiko der Kontamination durch Asbeststaub speisen und trinken können	rauchen können; diese Sonderbereiche müssen mindestens 800 Meter von der Sanierungsbaufläche entfernt sein	sich umziehen können; diese Sonderbereiche müssen mindestens 500 Meter von der Sanierungsbaufläche entfernt sein	sich ausruhen können; diese Sonderbereiche müssen mindestens 800 Meter von der Sanierungsbaufläche entfernt sein
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest die geeigneten Hygienemaßnahmen enthalten, die vom Arbeitgeber ergriffen werden, damit die Arbeitnehmern Folgendes zur Verfügung gestellt wird:	geeignete Arbeitskleidung	Ruhebereiche für die Sanierungen, die in der Nacht durchgeführt werden	Raucherzonen	geeignete akustische Alarmsysteme, die bei Austraten von Material verwendet werden können
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest die geeigneten Hygienemaßnahmen enthalten, die vom Arbeitgeber ergriffen werden, damit die Arbeitnehmer	über angemessene sanitäre Anlagen mit Duschen für Arbeiten in staubigen Umgebungen verfügen können	sich während der Nacht und in den Kaffeepausen ausruhen können	körperlich so fit bleiben, dass sie die Arbeiten für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien ausführen können	keinen unnötigen Stress, der aus der Schwerarbeit stammt, erleiden
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest die geeigneten Hygienemaßnahmen enthalten, die vom Arbeitgeber ergriffen werden, damit	die Schutzausrüstung in dafür bestimmten Räumen aufbewahrt und nach jeder Verwendung kontrolliert und gereinigt wird	die PSA nie vor Beendigung der Baustelle weggeworfen werden, da sie noch für andere Arbeiten verwendet werden können	die Arbeitnehmer frei entscheiden können, ob sie die PSA verwenden oder nicht, falls die asbesthaltigen Materialien nicht beschädigt sind	die PSA unter den Arbeitnehmern austauschbar sind und nach jeder Verwendung gereinigt werden
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest angemessene Informationen für die Arbeitnehmer enthalten in Bezug auf	die Risiken für die Gesundheit, die aus der Exposition durch Staub von Asbest oder asbesthaltigen Materialien stammen	das Verbot, die PSA bei Beendigung der Baustelle wegzuschmeißen, da sie noch für spätere Aufträge verwendet werden können	die Möglichkeit, frei entscheiden zu können, ob die PSA verwendet werden sollen oder nicht, falls die asbesthaltigen Materialien nicht beschädigt sind	die Möglichkeit, dass die PSA unter den Arbeitnehmern ausgetauscht werden, um Risiken für die Gesundheit zu vermeiden
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest angemessene Informationen für die Arbeitnehmer enthalten in Bezug auf	spezifische Hygienevorschriften, die es zu beachten gilt, einschließlich des Rauchverbots	die Möglichkeit, chirurgische Schutzmasken auch bei Vorkommen von Materialien aus brüchigem Asbest zu verwenden	auf die Möglichkeit, in einigen Fällen auch ohne den Einsatz von PSA Arbeiten durchführen zu können	die Möglichkeit, dass die Planen zur Abdeckung von Möbeln und/oder Böden als nicht gefährlicher Hausmüll entsorgt werden können

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest angemessene Informationen für die Arbeitnehmer enthalten in Bezug auf	die Lokalisierung geeigneter Toiletten und Hilfseinrichtungen (Umkleidebereiche, Duschen, Toiletten, etc.), die dem für die Arbeiten zuständigen Personal zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden	die Modalitäten zur Verwendung der PSA für die Reinigung der Bereiche ohne Asbestkontamination	die geeigneten Maßnahmen, damit den Arbeitnehmern geeignete akustische Alarmsysteme, die bei Austreten von Material verwendet werden können, zur Verfügung gestellt werden	die verwendeten PSA, die am Ende der Tätigkeit auf der Sanierungsbaustelle bleiben können, da sie nicht kontaminiert sind
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest angemessene Informationen für die Arbeitnehmer enthalten in Bezug auf	die besonderen Vorsichtsmaßnahmen, die zu ergreifen sind, um die Exposition auf ein Minimum zu reduzieren	die Möglichkeit, während der Abtragung des Asbests chirurgische Schutzmasken zu verwenden	die Möglichkeit, in Ermangelung neuer Anzüge die Einweganzüge wiederzuverwenden	das Verbot, die PSA bei Beendigung der Baustelle liegen zu lassen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest angemessene Informationen für die Arbeitnehmer enthalten in Bezug auf	die Existenz des Expositionsgrenzwertes und die Notwendigkeit der dauerhaften Umweltüberwachung	die Fälle, in denen eine gesundheitliche Überwachung der Arbeitnehmer erforderlich ist	den Umstand, dass keine Asbestrisikoexposition besteht, wenn die gesetzlichen Grenzwerte nicht überschritten werden	die geeigneten Maßnahmen, damit den Arbeitnehmern geeignete akustische Alarmsysteme, die bei Austreten von Material verwendet werden können, zur Verfügung gestellt werden
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist es Aufgabe des Arbeitgebers des Unternehmens, das mit der Abtragung des Asbests beauftragt ist, bei Konzentrationswerten über den gesetzlichen Grenzwerten	schnellstmöglich die betroffenen Arbeitnehmer zu informieren	die Gemeinde und die Provinz zu informieren	das Krankenhaus über die Überschreitung der Grenzwerte in Kenntnis zu setzen und das NISF/INPS zu benachrichtigen	die Feuerwehr zu informieren
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Rahmen der Ausbildung der Arbeitnehmer, die einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien zugewiesen sind,	gewährleistet der Arbeitgeber, dass alle Arbeitnehmer, die asbesthaltigem Staub ausgesetzt sind oder potenziell ausgesetzt sein könnten, eine ausreichende angemessene Ausbildung in regelmäßigen Zeitabständen erhalten	wählt der Arbeitgeber die Arbeitnehmer aus, welchen die PSA übergeben werden sollen, auch mit Bezug auf den Aufenthalt auf einer Sanierungsbaustelle	wählt der Arbeitgeber die Arbeitnehmer für die Ausbildungskurse nach seinem Ermessen aus, auch mit Bezug auf das Bestehen der psychisch-physiologischen Tests	kann der Arbeitgeber entscheiden, keinen Arbeitnehmer für die Sanierung der asbesthaltigen Materialien auszubilden, falls das Material keinen ausgeprägten schlechten Zustand aufweist
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD NR. 81/2008 muss der Inhalt der Ausbildung der Arbeitnehmer über Asbest	für die Arbeitnehmer leicht verständlich sein und ihnen die Aneignung der erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich der Vorbeugung und Sicherheit ermöglichen	physischer Art sein, im Sinne, dass viel Kraftaufwand erforderlich ist	sehr fachtechnisch sein	nur verwaltungsrechtlich sein
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest die Hygienemaßnahmen für die Orte enthalten, die Gegenstand der Sanierung sind	und klar abgegrenzt und mit spezifischen Schildern ausgeschmückt sein müssen	wenn dies von den Raumordnungsgesetzen vorgesehen ist	nur wenn dies vom Ersatzsicherheitsplan vorgesehen ist	wenn sie von der Anordnung der Aufsichtsbehörde verfügt werden
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest Folgendes enthalten:	die Beschreibung der angewandten Verfahren, die zur Sanierung der asbesthaltigen Materialien angewendet werden	die Einzelheiten des ESP (Einsatzsicherheitsplan)	die Liste der Unternehmen, die auf der Baustelle tätig sind	die Maßnahmen, die bei ungünstigen Witterungsbedingungen vorgesehen sind
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest Folgendes enthalten:	die Schutzmaßnahmen für die gesamte Bevölkerung gegen die Verbreitung von Asbestfasern im Außenbereich	die Bestimmungen in Bezug auf die Ausschreibung (Einheitlicher Verfahrensverantwortlicher, Bauleiter, Abnahmeprüfer)	die Bestimmungen in Bezug auf Erdbeben nach Vorschrift der Feuerwehr	die Anordnung des Bürgermeisters der Gemeinde, in der die Baustelle liegt, in Bezug auf die Verbreitung der Asbestfasern im Außenbereich
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan für Asbest Folgendes enthalten:	den Standort, die Beschreibung des Gebäudes und die Ermittlung der Stelle, an der die Arbeiten zur Sanierung der asbesthaltigen Materialien durchgeführt werden sollen	die Liste der auftragnehmenden Unternehmen und die Namen der entsprechenden Ansprechpersonen	die Wegbeschreibung zum Standort	die Ernennung des Einheitlichen Projektverantwortlichen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber vor Beginn der Arbeiten für die Asbestsanierung Folgendes einreichen:	eine Meldung an das gebietszuständige Aufsichtsorgan	einen Beförderungsantrag an das Bauamt der Gemeinde	die Liste der Baustellen mit brüchigem Asbest an das gebietszuständige Arbeitsunfallinstitut (INAIL)	den Gesundheitsplan
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Meldung an die Aufsichtsbehörde für die Sanierung von Asbest Folgendes enthalten:	den Standort der Baustelle	den ESP (Einsatzsicherheitsplan)	den Arbeitsplan	den Plan zur Rückgabe des Bereiches nach Fertigstellung der Baustelle
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Meldung an die Aufsichtsbehörde für die Sanierung von Asbest Folgendes enthalten:	Typen und Mengen des gehandhabten Asbests	den Namen des Unternehmens, das für die Beförderung des abgetragenen Asbests zuständig ist	den Plan zur Rückgabe des Bereiches nach Fertigstellung der Baustelle	die Arbeitsstunden, die für die Abtragung des Asbests erforderlich sind
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Meldung an die Aufsichtsbehörde für die Sanierung von Asbest Folgendes enthalten:	die Maßnahmen, die zur Einschränkung der Exposition der Arbeitnehmer gegenüber Asbest angewendet werden	den Namen des Koordinators in der Planungsphase und der Ausführungsphase	den Arbeitsplan	den Namen des Betriebsarztes, sofern vorgesehen

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Meldung an die Aufsichtsbehörde für die Sanierung von Asbest Folgendes enthalten:	das Datum des Beginns und die Dauer der Arbeiten	den Plan zur Rückgabe des Bereiches nach Fertigstellung der Baustelle	den ESP (Einsatzsicherheitsplan)	die Sicherheitskosten, die keinem Abschlag unterliegen
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Meldung an die Aufsichtsbehörde für die Sanierung von Asbest Folgendes enthalten:	die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer	den Ersatzsicherheitsplan (PSS)	den Namen des Koordinators in der Ausführungsphase	den Plan zur Rückgabe des Bereiches nach Fertigstellung der Baustelle
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Meldung an die Aufsichtsbehörde für die Sanierung von Asbest Folgendes enthalten:	die Maßnahmen, die zur Einschränkung der Exposition der Arbeitnehmer gegenüber Asbest angewendet werden	den Sicherheits- und Koordinierungsplan (SKP)	den Plan zur Rückgabe des Bereiches nach Fertigstellung der Baustelle	den sanitären Maßnahmenplan
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Gemäß MD vom 6.9.1994 gibt es drei Verfahren zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien:	Einkapselung, Einhüllung, Abtragung	Abtragung, Einkreisung, Aufnahme	Einhüllung, Zerstörung, Aufnahme	Absaugung, Einkapselung, Zerstörung
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Gemäß MD vom 6.9.1994 besteht das Verfahren der Einkapselung der asbesthaltigen Materialien in einer	Lackierung mit speziellen Stoffen, die beim Einspritzen in Bauwerke die Fasern aufnehmen, sodass letztere nicht in die Luft freigesetzt werden können	Technik der Bestrahlung, welche die Asbestfasern zerstört	Technik, bei der mit polychlorierten Biphenylen die Verbreitung von Asbest blockiert wird	Lackierung mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, damit die Verbreitung des Asbests blockiert wird
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 ist die Technik der Einhüllung, die auf einer Sanierungsbauweise zur Abtragung von asbesthaltigen Materialien eingesetzt wird, eine Technik,	welche die Verbreitung in der Luft verhindern soll, indem das Bauwerk in einem neuen Bauwerk eingeschlossen wird	bei der mit PAK die Verbreitung von Asbest blockiert wird	bei der die Asbestfasern durch Bestrahlung zerstört werden	bei der mit PCB die Verbreitung von Asbest blockiert wird
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 besteht die Technik der Abtragung von asbesthaltigen Materialien, die auf einer Sanierungsbauweise eingesetzt wird,	in der Abtragung von asbesthaltigen Materialien mit Anwendung besonderer Vorsichtsmaßnahmen, um das Asbestproblem endgültig zu lösen	in der Bestrahlung der asbesthaltigen Materialien in situ mit Röntgenstrahlen, um das Asbestproblem zu beseitigen	in der thermischen Zerstörung in situ der asbesthaltigen Materialien, um das Problem Asbest endgültig zu lösen	in der Abtragung der asbesthaltigen Materialien unmittelbar vor Beginn der Arbeiten
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Art von Materialien aus Asbestzement, die im Bauwesen für Abdeckungen verwendet wurden, bestehen aus	Flach- oder Dachwellplatten aus Asbestzement	Beton mit Asbest	Fliesen aus Asbestzement	Balken aus Asbestzement
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	In Abdeckungen aus Asbestzement, in den flachen oder gewellten Platten aus Asbestzement ist Asbest eingebunden in einer	nicht brüchigen Matrix	flüssigen Matrix	brüchigen Matrix	sehr brüchigen Matrix
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	In Abdeckungen aus Asbestzement erfolgt die Freisetzung von Fasern	an Bruchstellen der Platten und an Stellen, an denen die Zementmatrix angegriffen ist	unter dem Dach	im Kontakt mit chemischen Reagenzien	an den Fugen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Sanierung der Außenabdeckungen aus Asbestzement	erfolgt notgedrungen im Freien, in einem nicht abgrenzbaren Freiraum; daher ist darauf zu achten, dass die Verbreitung der Fasern so weit als möglich eingeschränkt wird	erfolgt durch Dekontamination	wird nicht durchgeführt, da diese Abdeckungen möglichst nicht berührt werden sollten	erfolgt von innen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Abtragung der Abdeckungen aus Asbestzement	muss so durchgeführt werden, dass die Unversehrtheit des Materials in allen Phasen des Eingriffs gewährleistet ist	sieht die Zertrümmerung der Abdeckungen aus Asbestzement vor	sieht die thermische Zerstörung in situ der Abdeckungen aus Asbestzement vor	sieht die Zerstörung in situ der Abdeckungen aus Asbestzement vor
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Abtragung der Abdeckungen aus Asbestzement besteht aus folgenden Phasen:	vorhergehende Einkapselung, Entfernung der Befestigungsnägel oder -schrauben, Abtragung der Platten, Verstaubung der Platten in Paletten mit Umwicklung in Polyäthylenfolien und Versiegelung mit Klebeband	Bruch der Platten und Anordnung der Paletten mit den Platten in einem abgelegenen Bereich	Reduzierung des Volumens der Platten und Anordnung der Paletten mit den Platten in einem abgelegenen Bereich	seitliche Verkürzung der Platten und Anordnung der Paletten mit den Platten in einem abgelegenen Bereich
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Paletten der Platten aus Asbestzement müssen	mit Polyäthylenfolien angemessener Dicke umwickelt und etikettiert werden	zerstäubt werden	gewaschen werden	im abgelegenen Bereich bleiben, in dem sie während der Abtragung gelagert wurden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Abfälle, die aus Platten von Abdeckungen aus Asbestzement bestehen,	müssen versiegelt und etikettiert und zu einer ermächtigten Entsorgungsanlage geführt werden	müssen an einem anderen Standort wiederverwendet werden	müssen zu einer Behandlungsanlage für Hausmüll geführt werden	müssen vor Ort zerstört werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Einkapselung der Abdeckungen aus Asbestzement besteht im Einsatz von	Imprägnierungsmitteln und von abdeckenden Produkten, die einen Schutzfilm auf der Oberfläche des Bauwerks bilden	Produkten auf Basis von Verdickungsmitteln	Produkten auf Basis von polychlorierten Biphenylen	Produkten auf Basis von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 erfordert die Einkapselung der Platten von Abdeckungen aus Asbestzement	notgedrungen eine vorhergehende Behandlung der Oberfläche des Bauwerks, um sie zu reinigen und die Haftung des einkapselnden Produktes zu garantieren	das Schneiden des Bauwerks	notgedrungen die völlige Zerstörung der Oberfläche des Bauwerks	eine sofortige Abtragung der Oberfläche des Bauwerks

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 sieht die Technik der Überdeckung der Platten aus Asbestzement Folgendes vor:	den Einbau einer neuen Abdeckung über der Abdeckung aus Asbestzement	die Durchtränkung der Materialien aus Asbestzement	die Abtragung der Struktur, die asbesthaltige Materialien enthält	die Eihüllung, bei der ein Dekontaminationsbereich eingebaut wird
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Der Einbau einer Überdeckung der Platten aus Asbestzement sieht Folgendes vor:	Bohrungen in den Materialien aus Asbestzement zur Befestigung der neuen Abdeckung und der Stützstrukturen	die Bestrahlung der Materialien aus Asbestzement zur Befestigung der neuen Abdeckung	den Bruch der Materialien aus Asbestzement zur Befestigung der neuen Abdeckung	die Durchtränkung der Materialien aus Asbestzement
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Materialien aus Vinyl-Asbest (VA), die Gegenstand der Sanierung sind, kommen im Allgemeinen in folgender Form vor:	in Form von Fliesen der Größe 30x30 oder 40x40 cm, die meist hart und nur schwer einritzbar sind	in Form von Fliesen, gewöhnlich in der Größe von 100x100	in Form von Fäden	in Form von Platten in Rollen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Da es sehr schwierig ist, Fliesen aus Vinyl-Asbest (VA) von asbestfreien Fliesen zu unterscheiden, sollte man vor der Abtragung	eine Probenahme der Fliesen vornehmen, um die Anwesenheit von Asbestfasern zu prüfen	die Fliesen waschen	sei es die VA-Fliesen als auch die asbestfreien Fliesen einkapseln, wenn es nicht möglich ist, sie zu unterscheiden	die VA-Fliesen abtragen, auch wenn es nicht möglich ist, sie von den asbestfreien Fliesen zu unterscheiden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Abtragung der asbesthaltigen Materialien Folgendes vorausgehen:	die Ausarbeitung und Einreichung des Arbeitsplanes	die Dienststellenkonferenz	die ärztlichen Untersuchungen	die Umzäunung des Baustellenbereiches
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Abtragung von Bodenbelägen aus Vinyl-Asbest zu befolgen sind, bestehen in der Ausführung der Arbeiten	in Abwesenheit der Benutzer, auch in angrenzenden Räumen	in Abwesenheit des Baustellenverantwortlichen	in Abwesenheit der Benutzer, auch in angrenzenden Räumen	in Abwesenheit von spezialisierten Arbeitskräften
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Vor der Abtragung von Bodenbelägen aus Vinyl-Asbest müssen	die Räume abgegrenzt werden	die Räume abgebaut werden	die Räume durchtränkt werden	die Räume gelüftet werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Um die Bodenbeläge aus Vinyl-Asbest abtragen zu können, müssen die Fenster und Türen	geschlossen bleiben, bis die Sanierung fertiggestellt ist	entfernt werden	bis zum Ende der Sanierung offen bleiben und dann versiegelt werden	offen bleiben
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die nicht verstellbaren Teile (z. B. Ausrüstungen) auf einer Baustelle zur Sanierung von Bodenbelägen aus Vinyl-Asbest müssen	mit Polyäthylenfolien abgedeckt werden	zerstört werden	entfernt werden	gewaschen werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 sind für die Abtragung von Bodenbelägen aus Vinyl-Asbest folgende PSA (persönliche Schutzausrüstungen) erforderlich:	Einweganzug aus Tyvek mit Haube und Halbmaske mit P2-Filter oder filterndem Gesichtsschirm FFP2	Halbmaske mit aufsaugfähigem Filter	Einweganzug mit Haube, aus Tyvek und ohne Maske	aus wiederverwendbarem Stoff ohne Haube
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Zur Abtragung der Bodenbeläge aus Vinyl-Asbest müssen die Fliesen angehoben werden mit	manuellem Werkzeug, zum Beispiel Spachteln, möglichst einzeln, ohne sie zu zerbrechen	elektrischen Geräten mit hoher Geschwindigkeit	einem Hochdruckwasserstrahl	einem Typhon-Sauger
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Während der Abtragung der Bodenbeläge aus Vinyl-Asbest muss die untere Fläche der Fliese ständig	mit einer gefärbten, gespritzten 5%-Vinylösung mithilfe einer Handpumpe oder auch eines einfachen Sprühgerätes feucht gehalten werden	mit einer 5 %-Schaumlösung nass gemacht werden	trocken sein	mit einer 5 %-Säurelösung nass gemacht werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Nach ihrer Abtragung müssen die Fliesen aus Vinyl-Asbest	sofort in Paketen zusammengelegt, mit Polyäthylen verkleidet und mit Klebeband verschlossen werden	von den Arbeitnehmern in situ zerstört werden	abgesaugt, mit Nylon verpackt und beschriftet werden	verpackt und an Betriebe geschickt werden, die für die Wiederverwendung spezialisiert sind
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Rückstände auf dem Grund des Bodenbelages aus Vinyl-Asbest (VA) müssen	mit einer Vinylösung behandelt werden und nach ihrer Trocknung mit Vorsicht abgekratzt und mit einem Sauggerät mit Absolutfilter abgesaugt werden	mit Vorsicht abgekratzt werden	mit einer verdickenden Lösung behandelt werden, mit Vorsicht abgekratzt und mit einem Sauggerät mit Absolutfilter abgesaugt werden	mit einer Säurelösung behandelt werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Nach der Entfernung der Fliesen aus Vinyl-Asbest muss der freigelegte Untergrund	nochmals mit nassen Tüchern geputzt werden	abgetragen werden	zerstört werden	abgesaugt werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 müssen die verwendeten Ausrüstungen am Ende der Arbeiten zur Sanierung der Bodenbeläge aus Vinyl-Asbest	sorgfältig feucht geputzt werden	ausgesondert werden	als Abfall behandelt werden	verbrannt werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Mechanismen, mit denen brüchige asbesthaltige Materialien Fasern in ihr Umfeld freisetzen, sind	Fallout, direkte Einwirkung und sekundäre Dispersion	Fallout und primäre Kontamination	Aufprall und primäre Dispersion	Zerstörung und sekundäre Dispersion
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Der Mechanismus zur Freisetzung der Fasern von brüchigen Asbestmaterialien, der Fallout genannt wird, ist	die Loslösung vom Material der am schwächsten verbundenen Fasern, zu der es unter normalen Tätigkeitsbedingungen kommt	die Vergasung des brüchigen asbesthaltigen Materials	der Spülprozess des brüchigen asbesthaltigen Materials	die Verflüssigung infolge von Erosion des brüchigen, asbesthaltigen Materials
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Der Mechanismus zur Freisetzung der Fasern von brüchigen Asbestmaterialien, der direkte Einwirkung genannt wird,	ist jeder direkte Kontakt mit dem Material, der eine Auflösung von Fasern bewirkt	der Mangel an Material, das eine Auflösung der Fasern verursacht	der Mangel einer Wechselwirkung mit dem Material, das eine Auflösung der Fasern verursacht	der Zusammenstoß zwischen Materialien, die keine Auflösung von Fasern verursachen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Der Mechanismus zur Freisetzung der Fasern von brüchigen Asbestmaterialien, der sekundäre Dispersion genannt wird, ist	die Aufhebung in die Luft der Fasern, die nach dem Fallout oder den direkten Einwirkungen freigesetzt werden	der Zusammenstoß zwischen Material, das eine Auflösung von Fasern verursacht, und Material, das keine verursacht	der Mangel einer Wechselwirkung mit dem Material, das eine Auflösung der Fasern verursacht	der Mangel an Material, das eine Auflösung der Fasern verursacht

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die brüchigen Materialien, die Asbest enthalten, sind im Allgemeinen Verputzverkleidungen von Oberflächen	Fliesen	Platten	Leitungen	
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die brüchigen Materialien, die Asbest enthalten, bestehen aus einem Gemisch von Asbestfasern mit verschiedenen Bindemitteln, das sich als schwammiges oder flauziges, sehr weiches und brüchiges Material präsentiert	Platten	Fliesen	Leitungen	
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss die Abtragung von brüchigen asbesthaltigen Materialien wie folgt erfolgen:	im Feuchtverfahren	mit Erwärmung	im Trockenverfahren	mit Leitung
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss die Verkleidung zur Abtragung von brüchigen asbesthaltigen Materialien in der Regel	tief durchtränkt werden	tief abgesaugt werden	tief eingeschnitten werden	trocken bleiben
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss die Abtragung von brüchigen asbesthaltigen Materialien in der Regel mit einer	durchtränkenden Lösung erfolgen, welche die chemischen Bindungen zwischen dem Klebstoff und dem Träger löst	nicht sauren Lösung erfolgen	kollagenhaltigen Lösung erfolgen	sauren Lösung erfolgen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 besteht die Technik der Oberflächendurchtränkung zur Sanierung von brüchigen asbesthaltigen Materialien im Bespritzer der Verkleidung mit Wasser, das	Reinigungsmittel und Tenside enthält, um die Durchdringung zu erleichtern, oder Imprägniermittel, bis die Verkleidung in ganzer Tiefe durchtränkt ist	Kollagen enthält	Schwefelsäure enthält, um die Durchdringung zu erleichtern	Säuren enthält, um die Durchdringung zu erleichtern
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 wird die Abtragung durch Oberflächendurchtränkung zur Sanierung von brüchigen asbesthaltigen Materialien für Verkleidungen verwendet,	die nur schwach am Träger haften	die aus PVC (Polyvinylchlorid) sind	die fest am Träger haften	die aus PCB (Polychlorierte Biphenyle) bestehen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 wird bei der vollständigen Durchtränkung zur Sanierung von brüchigen asbesthaltigen Materialien die gesamte Verkleidung	mit einem gedämpften Strahl Wasserlösung mit 5% Reinigungsmittel befeuchtet	mit einem gedämpften Strahl von Lösemitteln mit 5% Reinigungsmittel befeuchtet	getrocknet, nachdem sie mit einem gedämpften Strahl Wasserlösung mit 95% Reinigungsmittel befeuchtet worden ist	mit einem gedämpften Strahl von Säurelösungen mit 5% Reinigungsmittel befeuchtet
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 müssen bei der vollständigen Durchtränkung von brüchigen asbesthaltigen Materialien über die gesamte Dicke Löcher im Abstand von circa	20 cm gebohrt und die Lösung mit Reinigungsmittel unter leichtem Druck eingespritzt werden	20 m gebohrt und eine Säurelösung eingespritzt werden	20 cm gebohrt und ein Verdickungsmittel eingespritzt werden	20 cm gebohrt und Lösemittel unter hohem Druck eingespritzt werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 wird das Verfahren der vollständigen Durchtränkung für Verkleidungen aus brüchigen asbesthaltigen Materialien verwendet, die früher	Oberflächenbehandlungen für die Einfassung und Kompaktierung unterzogen wurden, die der Oberfläche eine gewisse Undurchlässigkeit verliehen haben könnten	Oberflächenbehandlungen für die Trennung unterzogen wurden	Oberflächenbehandlungen für die Dekompression unterzogen wurden	keinen Oberflächenbehandlungen für die Einfassung und Kompaktierung unterzogen wurden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 kann die Dämmschicht, wenn die Zone der brüchigen asbesthaltigen Materialien völlig durchtränkt wurde,	in kleinen Abschnitten abgetragen werden	abgesaugt werden	getrocknet werden	in großen Flächen abgetragen werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 ist es bei der Technik der vollständigen Durchtränkung für die Abtragung von brüchigen asbesthaltigen Materialien besonders wichtig, dass das abzutragende Material	nass ist und in diesem Zustand beibehalten wird, weil davon die Konzentration der Fasern in der Luft auf der Baustelle abhängig ist	zerstückelt ist, weil davon die Konzentration der Fasern in der Luft abhängig ist	nass ist und dann getrocknet wird, weil davon die Konzentration der Fasern in der Luft auf der Baustelle abhängig ist	trocken ist, weil davon die Konzentration der Fasern in der Luft abhängt
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 ist es bei der vollständigen Durchtränkung zum Abbau der Asbestfasern in der Luft	notwendig, häufig Wasser oder verdünnte Lösungen von Einkapselungsmitteln in die Luft zu sprühen	ratsam, jede Stunde die PSA (persönliche Schutzausrüstungen) der Arbeitnehmer zu wechseln	ratsam, den Arbeitsbereich zu lüften	ratsam, die Baustelle jede Woche anzuhalten, um die Waschung der Baustelle vorzunehmen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 erfolgt die Abtragung von brüchigen asbesthaltigen Materialien,	indem sie vom Träger gekratzt werden, wobei an der Stelle begonnen wird, die von den Absauggeräten am weitesten entfernt ist, und zu ihnen hin gearbeitet wird, gemäß der Richtung der Luftströmung	indem der Träger komprimiert wird, wobei an der Stelle begonnen wird, die den Absauggeräten am nächsten ist, und man sich immer mehr von ihnen entfernt	indem der Träger mit einem Schnitt entfernt wird, wobei an der Stelle begonnen wird, die von den Absauggeräten am weitesten entfernt ist, und zu ihnen hin gearbeitet wird, gemäß der Richtung der Luftströmung	indem der Träger abgesaugt und an der Stelle begonnen wird, die von den Absauggeräten am weitesten entfernt ist, und zu ihnen hin gearbeitet wird, entgegen der Luftströmung
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 ist während der Abtragung von brüchigen asbesthaltigen Materialien besonders Vorsicht walten zu lassen:	bei der Abtragung von Asbest an engen Stellen, Ecken und versteckten oder schwer zugänglichen Stellen	beim Entfernen der Wasserleitungen, vor allem an Kniestücken	bei der Abtragung von Asbest von den PSA	beim Wassersprühen in engen Stellen, um die vorhandenen Fasern zu verbreiten

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 müssen nach der Abtragung von brüchigen asbesthaltigen Materialien	die abgetragenen Asbestmengen sofort in Säcke gegeben werden, bevor es trocknen kann	die Säcke voller brüchigem asbesthaltigem Material offen gelassen werden	die Säcke voller brüchigem asbesthaltigem Material mit tragbaren Sauggeräten abgesaugt werden	die Säcke voller brüchigem asbesthaltigem Material abgesaugt und das verschüttete Material mit der Hand abgetragen werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 müssen nach der Abtragung von brüchigen asbesthaltigen Materialien die Säcke voller brüchigem asbesthaltigem Material	sofort versiegelt und angemessen etikettiert werden	abgesaugt werden	offen gelassen werden	mit Wasser gewaschen werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 müssen die feinen Rückstände aus der Abtragung von brüchigen asbesthaltigen Materialien eingesammelt werden	mit tragbaren Staub- und Flüssigsaugern (Vacuum-Cleaner), die mit saugenden Schläuchen und Absolutfiltern eingesammelt werden	mit Reisigbesen eingesammelt werden	von Hand von den spezialisierten Arbeitnehmern eingesammelt werden	mit Schaufeln eingesammelt werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 sind die tragbaren Sauggeräte (Vacuum-Cleaner) zur Sammlung der feinsten Rückstände von Asbest	mobile Sauggeräte mit doppeltem Filtersystem	fixe Sauggeräte mit zweiphasigem Filtersystem	fixe Sauggeräte mit einem absoluten Filtersystem aus Glaswollepapier	mobile Sauggeräte mit einem einzelnen Filtersystem
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 26.10.1995 gilt für die Verwendung von tragbaren Sauggeräten (Vakuum-Cleaner) an durchtränkten Abfällen und an asbesthaltigen Flüssigkeiten:	Sie ermöglicht es, beim Arbeiten die Dispersion der Asbestfasern maximal einzuschränken	Sie dient dazu, Fasern aus der Baustelle herauszuleiten	Sie dient dazu, die Dispersion der Asbestfasern auf einer Baustelle zu steigern	Sie dient dazu, die Arbeitnehmer am Schichtende abzusaugen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Das im Sauggerät angesammelte flüssige Material (leichte Partikel und Asbestfasern, vermischt mit dem Wasser im Zyklonfiltertank) muss	eingesammelt und in starren und versiegelbaren Fässern mit angemessener Etikettierung verschlossen werden	in die öffentliche Kanalisation abgeführt werden	wie das Wasser des zweiten Regens behandelt werden	in die Wasserleitungen abgeleitet werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Verkleidete Oberflächen, die auf einer Baustelle für Asbestsanierung vorhanden sind, werden	gebürstet und feucht gereinigt, um alle sichtbaren Asbestrückstände zu entfernen	mit Schaummitteln gewaschen, um alle sichtbaren Asbestrückstände zu entfernen	mit spezifischen Verdickungsmitteln gewaschen, um alle sichtbaren Asbestrückstände zu entfernen	mit Säurelösungen gewaschen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss innerhalb der Baustelle zur Sanierung von brüchigen asbesthaltigen Materialien Folgendes mit Polyäthylen geschützt werden:	alle Arbeitsgeräte, die keine Einweggeräte sind, wie die tragbaren Sauggeräte, die Sauggeräte für hohe Volumen, die Rollgerüste, die Pumpen für die Einkapselungsmittel	alle PSA	alle Arbeitnehmer	jede Schutzkleidung
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 ist es bei Asbestsanierungen wichtig, alle Nicht-Einweg-Arbeitsgeräte mit Polyäthylen zu schützen,	weil sich ansonsten die abgelegten Asbestfasern mit dem Einkapselungsmittel vermischen und eine Masse bilden, die nur schwer entfernt werden kann	weil sie gleichzeitig auf verschiedenen Baustellen verwendet werden	wegen der Feuchtigkeit	weil es der Arbeitgeber so beschließt
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 ist am Ende der Abtragung des brüchigen asbesthaltigen Materials mit den verwendeten Polyäthylenplanen (zum Schutz der Wände und vor allem des Bodens) wie folgt vorzugehen:	Die Innenschicht der Polyäthylenplanen muss entfernt werden, nachdem sie mit einem Einkapselungsmittel angemessen bespritzt wurde	Die Oberflächen der Polyäthylenplanen, die noch Asbest enthalten, sollten mit UVA bestrahlt und sofort abgetragen werden	Die Oberflächen der Polyäthylenplanen, die noch Asbest enthalten, sollten geschnitten und sofort abgetragen werden	Die Oberflächen der Polyäthylenplanen, die noch Asbest enthalten, sollten mit Schaummitteln bespritzt werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 gilt für die nicht mehr isolierten Flächen am Ende der Abtragung des brüchigen asbesthaltigen Materials:	Sie können mit einem versiegelnden Produkt behandelt werden, um alle restlichen, nicht sichtbaren Fasern zu fixieren, vor allem an schwer zugänglichen oder schwer begehbar Orten	Sie müssen mit UVA bestrahlt werden	Sie müssen mit Schaummitteln bespritzt werden	Sie müssen geschnitten und sofort abgetragen werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Am Ende der Abtragung des Asbestes auf den Metallflächen (Balken, Leitungen, Rohre etc.) sollten	die Metallflächen mit einer schützenden Lackschicht behandelt werden, die einerseits vor Rost schützt und andererseits als Einkapselungsmittel dient	die Metalloberflächen geschnitten und nach Auftragung einer Harzsicht abgetragen werden	die Oberflächen mit einem Rostschutz abgedeckt werden, um eine Schutzschicht vor Witterungseinflüssen zu schaffen	die Metalloberflächen mit UVA bestrahlt und nach Auftragung einer Harzsicht abgetragen werden
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 besteht die Sanierungstechnik der Einkapselung von asbesthaltigen Materialien in der Anbringung	einer Schutzfolie auf die Oberfläche der asbesthaltigen Materialien, um die Freisetzung der Fasern zu blockieren	eines PAK-Harzes auf die Oberfläche der asbesthaltigen Materialien, um die Freisetzung der Fasern zu blockieren	einer scheuernden Folie auf die Oberfläche der asbesthaltigen Materialien, um die Freisetzung der Fasern zu blockieren	eines Fotofilms auf die Oberfläche der asbesthaltigen Materialien, um die Freisetzung der Fasern zu blockieren
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 hängt die Wahl des Einkapselungsmittels für die Sanierung der asbesthaltigen Materialien	von den Eigenschaften der Asbestverkleidung und vom Zweck des Eingriffes ab	vom Willen des lokalen Sanitätsbetriebes ab	von der Qualität der Asbestverkleidung ab	von seiner Verfügbarkeit im Handel und vom Zweck des Eingriffes ab
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 sollte vor der Verwendung der Einkapselungsmittel an der Oberfläche der Asbestverkleidung	die Oberfläche abgesaugt werden	die Oberfläche abgekratzt werden	mit einem Rauchrörchen untersucht werden	mit Schaummitteln gewaschen werden

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss das Einkapselungsmittel mit folgendem Gerät auf die Oberfläche der Asbestverkleidung aufgetragen werden:	mit einem „Airless“-Sprühgerät, um die Freisetzung der Fasern durch die direkte Einwirkung des Produktes einzuschränken	mit einem „Airless“-Druckluftgerät, um die Freisetzung der Fasern durch die direkte Einwirkung des Produktes einzuschränken	mit einem „Airless“-Gussgerät, um die Freisetzung der Fasern durch die direkte Einwirkung des Produktes einzuschränken	mit kontinuierlichem Strahl, um die Freisetzung der Fasern durch die direkte Einwirkung des Produktes zu erhöhen
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 werden für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien Einkapselungsmittel	mit Copolymeren, Vinyl-Akryl-Wasserdispersion, ohne Lösemittel verwendet	mit Verdickungsmitteln verwendet	mit Lösemitteln verwendet	in vinyl-schweifelhaltiger Wasserdispersion verwendet
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Behandlungen zur Einkapselung der Oberflächen der Asbestverkleidung werden nach der Reinigung mit	Stoffen, die organischen, auf der Oberfläche vorhandenen Materialien angreifen oder direkt auf den verschmutzten Materialien, durchgeführt	Schaummitteln durchgeführt	Harzen oder direkt auf den verschmutzten Materialien durchgeführt	aeroben Stoffen oder direkt auf den „verschmutzten“ verwendeten Materialien durchgeführt
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Einkapselungsmittel, die für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien verwendet werden, sind	einkapselnde Harze auf Basis von Akrylstoffen, Methacrylat, Elastomeren, Polyurethan und Epoxid	kolloidale Stoffe	Schaummittel	aerobe verdickende Mittel
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Die Einkapselungsmittel, die für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien verwendet werden, sind	gespritzte Polyurethanschaume, die mit Flüssigabdichtungen bestrichen werden	Schaummittel	kolloidale Stoffe	aerobe verdickende Mittel
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 wird die Glove-Bag-Technik zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien eingesetzt	im Falle von beschränkten Eingriffen an mit Asbest verkleideten Rohrleitungen, für die Abtragung von kleinen Isolierflächen	für Großflächen	für Fliesen aus Vinyl-Asbest	für ganze Strukturen mit Asbestdämmsschichten
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 werden bei der Glove-Bag-Technik zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	vor der dichten Versiegelung um das Rohr oder den betroffenen Bereich alle erforderlichen Werkzeuge in den Glove-Bag eingeführt	keine PSA (persönliche Schutzausrüstungen) vorgeschrieben	die Bereiche nicht notwendigerweise umgrenzt und abgeschottet	vor der dichten Versiegelung um das Rohr oder den betroffenen Bereich nicht alle erforderlichen Werkzeuge eingeführt
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 ist es zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien wichtig, dass der Glove-Bag	so aufgebaut wird, dass er das gesamte Rohr oder den gesamten Eingriffsbereich abdeckt, und dass alle Öffnungen luftdicht versiegelt werden	über die Arbeitszone gesprüht wird und alle Öffnungen luftdicht versiegelt sind	so aufgebaut wird, dass er nicht das gesamte Rohr abdeckt	über die Arbeitszone gesprüht wird
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 sieht das Verfahren zur Abtragung von Asbest mittels Glove-Bags	die Anfeuchtung des Materials, Reinigung der Oberflächen, von denen es mit Bürsten abgetragen wurde, Spülungen und Spritzen von Einkapselungsmitteln vor	die Reinigung der Oberflächen, von denen es mit Bürsten abgetragen wurde, und Spülungen mit Wasser vor	die Reinigung der Oberflächen, von denen es mit Bürsten abgetragen wurde, vor	die Anfeuchtung der Oberflächen und das Spritzen von Schaummitteln für die Reinigung vor
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 kommen für die Sanierung von ganzen Strukturen, die mit Asbest isoliert wurden, folgende Verfahren zum Einsatz:	Abtragung der gesamten Struktur, oder von bedeutenden Teilen derselben, mit der noch eingebauten Dämmsschicht, die dann in einem eigens abgegrenzten Bereich entfernt wird	Befestigung der gesamten Struktur mit Klebstoffen und anschließende Abtragung der Dämmsschicht in einer eigenen Zone	Abtragung der Struktur und Durchtränkung der Materialien	Waschen mit Wasser, Absaugung und Abtragung der ganzen Struktur
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 werden die Sonderabfälle aus asbesthaltigen Materialien aufgrund ihrer	gefährrelevanten Eigenschaften in nicht gefährliche Abfälle und gefährliche Abfälle eingeteilt	Produkteigenschaften in Sonderabfälle und Nicht-Sonderabfälle eingeteilt	physikalischen Eigenschaften in feste und flüssige Abfälle eingeteilt	physikalischen Eigenschaften in besondere Abfälle und in außerordentliche Abfälle eingeteilt
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 werden die Abfälle aus asbesthaltigen Materialien aus Abbruch- und Bautätigkeiten eingestuft als	Sonderabfälle	besondere Abfälle	flüssige Abfälle	Hausmüll
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 werden die Abfälle aus asbesthaltigen Materialien, die aus der Abwasserklärung stammen, eingestuft als	Sonderabfälle	Hausmüll	gasförmige Abfälle	besondere Abfälle
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 wird jener Abfall aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien als gefährlich bezeichnet, der	Giftige Stoffe enthält	besondere Aufmerksamkeit verlangt	keine radioaktiven Stoffe enthält	nicht bewirtschaftet werden kann
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 gilt für eine gefahrenrelevante Eigenschaft eines Sonderabfalls, der aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien stammt:	Er kann anhand der Konzentration von Stoffen in den Abfällen bewertet werden	Er kann anhand der Kontaminationsschwellenwerte für Kontaminanten bewertet werden	Er wird als Risikofaktor definiert, auf den die Arbeitnehmer achten müssen	Er wird erst nach einer Kontamination der Umwelt oder des Menschen bewertet
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Im Sinne des MD 6.9.1994 müssen die fixen oder verstellbaren Behälter für gefährliche Sonderabfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien folgende Merkmale haben:	eine angemessene Widerstandsfähigkeit in Hinblick auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften und die gefahrenrelevanten Eigenschaften der enthaltenen Abfälle	keine angemessene Widerstandsfähigkeit	eine angemessene Form und Struktur	eine angemessene physikalische Widerstandsfähigkeit

4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 müssen Becken und Wannen für gefährliche Sonderabfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien folgende Merkmale haben:	eine angemessene Widerstandsfähigkeit in Hinblick auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften und die gefahrenrelevanten Eigenschaften der enthaltenen Abfälle	eine angemessene Form und Struktur	eine angemessene physikalische Widerstandsfähigkeit	keine angemessene Widerstandsfähigkeit
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Wenn die Lagerung von flüssigen Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161 in einem überirdischen Tank erfolgt,	muss der Tank mit einem Auffangbecken desselben Fassungsvermögens des gesamten Tanks ausgestattet sein	muss der Tank mit einem Auffangbecken mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern ausgestattet sein	ist kein Auffangbecken erforderlich	muss der Tank mit einem Auffangbecken mit einem Fassungsvermögen von 50 Litern ausgestattet sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161 müssen in einer für die Ansammlung bestimmten Anlage die Entlüftungen der Tanks, die flüchtige Stoffe und/oder flüssige Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien enthalten,	abgefangen und zu einem spezifischen Abbausystem weitergeleitet werden	nicht abgefangen und zu einem spezifischen Abbausystem weitergeleitet werden	ohne jegliches Abbausystem Stoffe in die Luft auslassen	geschlossen sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161 gilt für die Abfälle, bei denen Flüssigkeiten aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien austreten könnten:	Sie müssen in dichte Behälter gegeben werden, die mit geeigneten Auffangsystemen für Flüssigkeiten ausgestattet sind	Sie brauchen nicht in dichte Behälter gegeben zu werden	Sie können auf den Erdboden gestellt werden, damit die Flüssigkeiten vom Erdboden aufgesaugt werden	Sie müssen in offene Behälter gegeben werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Die Notfallausrüstung gegen Flüssigkeitsaustritt bei Lagerung von flüssigen Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien	besteht aus aufsaugendem Material, das die eventuell ausgeschütteten Abfälle aufsammeln kann	dient der Freigabe des Produktes zur Entsorgung	besteht aus aufsaugendem Material, das die eventuell ausgeschütteten Abfälle abgeben kann	muss fern vom Lager aufbewahrt werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161 müssen die Tanks, die flüssige Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien enthalten, ausgestattet sein mit:	einem Schutzsystem gegen Überlauf	einem akustischen Alarmsystem	optischen Systemen	einbruchsicheren Elektrozäunen
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Wenn die Vorrichtungen zum Schutz gegen Überlauf der Tanks, die Flüssigkeiten aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien enthalten, mit einer Überlaufleitung ausgestattet sind, muss im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161 der entsprechende Abfluss	so abgeleitet werden, dass er keine Gefahr für die zuständigen Personen und für die Umwelt darstellt	direkt in das Grundwasser abgeleitet werden	direkt in das nächstliegende Grundwasser abgeleitet werden	so abgeleitet werden, dass er eine Gefahr für die zuständigen Personen und für die Umwelt darstellt
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Erfolgt die Lagerung der Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien in Anhäufungen, müssen letztere	auf einem Unterbau errichtet werden, der der Einwirkung der Abfälle widersteht	kubusförmig sein	auf Erdboden errichtet werden	nicht einheitlich sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Erfolgt die Lagerung der Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien in Anhäufungen, müssen letztere	vor der Einwirkung der Niederschläge und, wenn es sich um pulverförmige Abfälle handelt, vor der Einwirkung des Windes geschützt werden	kubusförmig sein	nicht einheitlich sein	nicht vor der Einwirkung der Niederschläge geschützt werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Erfolgt die Lagerung der Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien in einer für die Ansammlung bestimmten Anlage in Anhäufungen, muss die Lagerung im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	in abgegrenzten Bereichen erfolgen	in kubusförmigen Anhäufungen erfolgen	nicht vor der Einwirkung von Niederschlägen geschützt werden	auf Erdboden errichtet werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Erfolgt die Lagerung der Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien in einer für die Ansammlung bestimmten Anlage in Anhäufungen, müssen letztere im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	auf dichten Unterbauten mit einer Neigung, durch die eventuelle Flüssigkeiten zu Rinnen oder Sammelschächten weitergeleitet werden können, errichtet werden	nicht einheitlich sein	auf dichten Unterbauten errichtet werden, wobei jedoch eventuelle Flüssigkeiten auf den Erdboden ausgeschüttet werden dürfen	kubusförmig sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Die verstellbaren Behälter, die für die Aufnahme von Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien bestimmt sind, müssen im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	mit geeigneten Verschlüssen versehen sein, um ein Austreten des Inhaltes zu verhindern	ein Fassungsvermögen von 1 Kubikmeter aufweisen	kubusförmig sein	offen sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Die verstellbaren Behälter, die für die Aufnahme von Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien bestimmt sind, müssen im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	mit Zubehör und Vorrichtungen ausgestattet sein, um eine sichere Abfüll- und Entleerungstätigkeit zu gewährleisten	offen und mit akustischen Vorrichtungen für eventuelles unbeabsichtigtes Auslaufen versehen sein	ein Fassungsvermögen von weniger als 1 Kubikmeter aufweisen und mit optischen Vorrichtungen für eventuelles unbeabsichtigtes Auslaufen versehen sein	kubusförmig und mit akustischen Vorrichtungen für eventuelles unbeabsichtigtes Auslaufen versehen sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amiante	Die verstellbaren Behälter, die für die Aufnahme von Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien bestimmt sind, müssen im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	mit Griffen versehen sein, um ein sicheres und müheloses Bewegen der Behälter zu gewährleisten	ein Fassungsvermögen von weniger als 1 Kubikmeter aufweisen und mit optischen Vorrichtungen für eventuelles unbeabsichtigtes Auslaufen versehen sein	offen und mit akustischen Vorrichtungen für eventuelles unbeabsichtigtes Auslaufen versehen sein	immer offen sein

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die Einstufung von Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien muss im Sinne des GVD Nr. 152/2006 durchgeführt werden vom	Erzeuger	Vermittler	Labor	Transporteur
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 müssen untereinander unverträgliche Abfälle, die aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien stammen, so gelagert werden, dass	sie nicht miteinander in Berührung kommen	sie keine besonderen Vorsorgemaßnahmen erfordern	sie nur dann miteinander in Berührung kommen können, wenn die unverträglichen Abfälle zuvor gemischt wurden	auch miteinander in Berührung kommen können
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 muss die Einstufung eines Abfalls aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien erfolgen, bevor der Abfall	vom Erzeugungsort entfernt wird	die Bestimmungsanlage erreicht	am Bestimmungsort ankommt	am Bestimmungsort eingetroffen ist
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 werden die Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien je nach Herkunft unterteilt in	Hausmüll und Sonderabfälle	außerörtliche Abfälle und besondere Abfälle	ordentliche und außerordentliche Abfälle	gleichgestellte und außerordentliche Abfälle
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 werden die Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien je nach Gefahrenmerkmal unterteilt in	gefährliche und nicht gefährliche Abfälle	Sonderabfälle und Nicht-Sonderabfälle	ordentliche und Sonderabfälle	besondere und außerordentliche Fälle
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 gilt für die gefahrenrelevanten Eigenschaften eines Abfalls aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien, um denselben bewirtschaften zu können:	Sie müssen bestimmt werden	Sie können bestimmt werden, aber nur nach der Verbringung in die Verwertungs-/Entsorgungsanlage	Sie können auch bestimmt werden: Die Bestimmung ist rein fakultativ	Sie können unbestimmt sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Erfolgt die Lagerung der Abfälle, bestehend aus Fliesen und Keramik aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien, in Anhäufungen, müssen letztere im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	auf Unterbauten, die der Wirkung der Abfälle standhalten und den Kontakt der Abfälle mit dem Boden verhindern, errichtet werden	auf Erdboden errichtet werden	auf der gesättigten Zone des Untergrundes errichtet werden	auf der ungesättigten Zone des Untergrundes errichtet werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die verstellbaren Behälter zur Sammlung der Sonderabfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien müssen im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	mit geeigneten Verschlüssen versehen sein, um ein Austreten des Inhaltes zu verhindern	ohne Verschlüsse sein, um den Austritt des Inhalts zu gestatten	aus Glas oder Papier sein	in mehrere Kammern unterteilt sein, um verschiedene Arten gefährlicher Abfälle aufnehmen zu können
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Im Lagerbereich für Sonderabfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien	sollten angemessene Sicherheitszeichen aufgestellt werden, um die Art des gelagerten Materials, die Hauptrisiken und die zu beachtenden Verbote und Vorschriften anzuzeigen	sollte eine elektrische Umzäunung eingebaut werden	sollte eine radiometrische Anlage eingebaut werden	sollten nie Schilder aufgestellt werden, damit das Lager selbst nicht ermittelt werden kann
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die fixen und verstellbaren Behälter zur Lagerung von Sonderabfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien müssen im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	mit Etiketten oder Tafeln an den Behältern oder im Ablagerungsbereich gekennzeichnet sein, um die Natur und die Gefährlichkeit der Abfälle anzuzeigen	mit grüner Farbe gekennzeichnet sein	nur gekennzeichnet sein, wenn es der Erzeuger so beschließt	rot gekennzeichnet und mit einem schwarzen Deckel ausgestattet sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die Etiketten und Schilder zur Identifizierung der Sonderabfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Abfällen müssen wie folgt ausgeführt sein:	in Konformität mit den Bestimmungen über Sicherheitszeichen	in grüner und schwarzer Farbe	in grüner Farbe	in violetter Farbe
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die Behälter, die für die Lagerung von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen verwendet werden, die aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien stammen, müssen ausgestattet sein mit	der je nach Gefahr vorgesehenen Kennzeichnung (Piktogramm oder Symbol auf farbigem Untergrund)	keiner Kennzeichnung	einer Trillerpfeife, die bei ihrer Bewegung zu verwenden ist	einem Abfallregister
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Es empfiehlt sich, den Lagerbereich von Sonderabfällen, die aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien stammen, mit einem Schild auszustatten,	das Unbefugten den Zugang verbietet	das allen den Zugang gestattet	das den Abfallerzeugern den Zugang gestattet	das allen den Zugang verbietet
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die fixen und verstellbaren Behälter, die zuvor gefährliche Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien enthielten und nicht mehr für dieselbe Verwendung bestimmt sind, müssen	Sanierungsbehandlungen unterzogen werden, die den neuen Verwendungen gerecht werden	Röntgenstrahlen unterzogen werden, bevor sie erneut verwendet werden können	verbrannt werden	vor ihrer erneuten Verwendung drei Monate lang in die Sonne gestellt werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die Behälter für die Lagerung von gefährlichen Sonderabfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	müssen ausreichend dicht sein, um den Austritt von Material oder, auf jeden Fall, von gefährlichen Dämpfen zu verhindern	müssen immer die Flüssigkeit austreten lassen, die in die Behälter geschüttet wurde	brauchen nie ausreichend dicht zu sein	müssen Einwegbehälter sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die Behälter für die Lagerung von gefährlichen Sonderabfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien müssen im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	auf korrekte Weise etikettiert werden	Einwegbehälter sein	immer die Flüssigkeit austreten lassen, die in die Behälter geschüttet wurde	der Brennkammer des Müllverbrennungsofens standhalten

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Erfolgt die Lagerung der Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien in Außenbereichen,	empfiehlt es sich, die Lager mit geeigneten Überdachungen zu schützen, um direkte Sonneneinstrahlung auf die Behälter zu vermeiden	muss ein Dränagegraben ausgehoben werden, damit das erste Regenwasser alle von der Anlage erzeugten Abfälle waschen kann	müssen die Abfälle in einer einzigen Anhäufung gelagert werden, wobei sich die gefährlichen Abfälle ganz oben befinden müssen	empfiehlt es sich nicht, die Lager mit geeigneten Überdachungen zu schützen
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Nach starken Regenfällen auf die Auffangbecken der Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien, welche in Lagerbereichen im Freien ohne Überdachung errichtet werden,	muss der Zustand der Auffangbecken überprüft und für deren Entleerung gesorgt werden	genügt es, das schöne Wetter abzuwarten, ohne Weiteres zu unternehmen	müssen weitere Auffangbecken errichtet werden	muss der Zustand der Auffangbecken überprüft und, falls sie voll sind, deren Inhalt direkt in die Abwasserleitung entleert werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Erfolgt die Lagerung der Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien in Innenräumen der Betriebsstätte,	muss eine angemessene dauerhafte Lüftung gewährleistet werden	muss sie rund um die Uhr bewacht werden	ist es nicht notwendig, eine dauerhafte Lüftung zu gewährleisten	ist es wichtig, Türen, Fenster und das Lüftungssystem gut zu verschließen, damit es nie zu einem Luftwechsel kommt
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Befindet sich das Lager der Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien in einem geschlossenen Raum,	muss eine angemessene dauerhafte Lüftung gewährleistet werden	muss es rund um die Uhr bewacht werden	ist es wichtig, Türen, Fenster und das Lüftungssystem gut zu verschließen, damit es nie zu einem Luftwechsel kommt	ist es nicht notwendig, eine dauerhafte Lüftung zu gewährleisten
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Für die Lagerung in oberirdischen Tanks von Abfällen bestehend aus wässrigen Konzentraten, die gefährliche Stoffe aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien enthalten, muss das Auffangbecken im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	aus einem geeigneten Material gebaut sein, um bei unbeabsichtigter Verschüttung der flüssigen Abfälle eine angemessene Abdichtung zu gewährleisten	aus Holz oder Papier und Karton gebaut sein	in einer Tiefe von 10 Metern unter dem Meeresspiegel errichtet werden	aus Sand und Filtermaterial sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Für die Lagerung in einem oberirdischen Tank von Abfällen bestehend aus wässrigen Konzentraten, die gefährliche Stoffe aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien enthalten, muss im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161 das Auffangbecken	ein Fassungsvermögen haben, das dem gesamten Tankvolumen entspricht	ein Fassungsvermögen haben, das geringer ist als das gesamte Volumen des entsprechenden Tanks	der Tanks ein Fassungsvermögen von 10 Litern haben	der Tanks ein Fassungsvermögen von 1 Liter haben
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Für die Lagerung in oberirdischen Tanks von Abfällen bestehend aus wässrigen Konzentraten, die gefährliche Stoffe aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien enthalten, gilt für das Auffangbecken im Sinne des MD vom 12.6.2002 Nr. 161:	Es kann ein einziges Auffangbecken mit einer Kapazität von mindestens einem Drittel der effektiven Gesamtkapazität der Tanks errichtet werden. Auf jeden Fall muss das Auffangbecken dasselbe Fassungsvermögen wie der größte Tank aufweisen	Das Auffangbecken der Tanks muss ein Fassungsvermögen von 1 Liter haben	Es kann ein einziges Auffangbecken errichtet werden, dessen Fassungsvermögen einem Drittel des gesamten Volumens der Tanks entsprechen muss	Das Auffangbecken der Tanks muss ein Fassungsvermögen von 10 Litern haben
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Erfolgt die Lagerung der aus Zement bestehenden Abfälle, die aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien stammen, in Anhäufungen, müssen letztere im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161 auf	Unterbauten, die der Wirkung der Abfälle standhalten und den Kontakt der Abfälle mit dem Boden verhindern, errichtet werden	dem Erdboden errichtet werden	einer ungesättigten Zone des Untergrundes errichtet werden	einer gesättigten Zone des Untergrundes errichtet werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die verstellbaren Behälter zur Sammlung der gefährlichen Abfälle aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien müssen im Sinne des MD vom 12.6.2002, Nr. 161	mit angemessenen Verschlüssen versehen sein, um den Austritt des Inhalts zu verhindern	nicht mit geeigneten Verschlüssen versehen sein, um ein Austreten des Inhaltes zu verhindern	aus Glas oder Papier sein	in mehrere Fächer unterteilt sein, um verschiedene Arten gefährlicher Abfälle aufnehmen zu können
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 muss die zeitweilige Lagerung vor der Sammlung von Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien durchgeführt werden nach	einheitlichen Abfalltypologien	nicht einheitlichen Abfallgruppen	Anhäufungen von Sonderabfällen	nicht einheitlichen Abfalltypologien
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die zeitweilige Lagerung vor der Sammlung von Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien im Sinne des GVD Nr. 152/2006, die unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen erfolgt,	bedarf keiner Genehmigung seitens der zuständigen Behörde	muss immer Gegenstand eines Antrags um Genehmigung sein	bedarf keiner Genehmigung, mit Ausschluss des Hausmülls	bedarf einer Genehmigung seitens der zuständigen Behörde
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	In einer zeitweiligen Lagerung vor der Sammlung von gefährlichen Sonderabfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien müssen im Sinne des GVD Nr. 152/2006 die Abfälle gesammelt und zu den Verwertungs- oder Entsorgungsverfahren weitergeleitet werden, unabhängig von den gelagerten Mengen, mindestens	dreimonatlich	drei jährlich	wöchentlich	halbjährlich

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Wenn im Sinne des GVD Nr. 152/2006 die Menge einer zeitweiligen Lagerung vor der Sammlung von Sonderabfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien 30 Kubikmeter nicht überschreitet, von denen 10 Kubikmeter gefährliche Abfälle sind, darf die Lagerung vor der Sammlung nicht länger dauern als	ein Jahr	eine Woche	zehn Jahre	einen Monat
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die gefährlichen Sonderabfälle, die aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien stammen, dürfen in einer zeitweiligen Lagerung vor der Sammlung im Sinne des GVD Nr. 152/2006	nie vermischt werden	nur manchmal vermischt werden	nur vermischt werden, wenn sie unterschiedliche Gefahrenmerkmale haben	nur vermischt werden, wenn sie entzündbar und giftig sind
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die Behälter und Verpackungen, die im Sinne des MD vom 12.6.2002 Nr. 161 für die zeitweilige Lagerung vor der Sammlung von gefährlichen Sonderabfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien verwendet werden,	müssen eine ausreichende mechanische, thermische und chemische Widerstandsfähigkeit besitzen, um den Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, standzuhalten	haben keine spezifischen Merkmale	müssen aus gehärtetem Glas sein	müssen keine mechanische, thermische und chemische Widerstandsfähigkeit besitzen, um den Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, entgegenzuwirken
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die Behälter und Verpackungen, die im Sinne des MD vom 12.6.2002 Nr. 161 für die zeitweilige Lagerung vor der Sammlung von gefährlichen Sonderabfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien verwendet werden,	müssen eine ausreichende mechanische, thermische und chemische Widerstandsfähigkeit besitzen, um den Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, standzuhalten	haben keine spezifischen Merkmale	müssen aus gehärtetem Glas sein	müssen eine mechanische, thermische und chemische Festigkeit aufweisen, um den Belastungen, denen sie unterliegen, standzuhalten
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die zeitweilige Lagerung vor der Sammlung von Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien muss im Sinne des GVD Nr. 152/2006 unter Beachtung der entsprechenden technischen Normen durchgeführt werden in	einheitlichen Abfallkategorien	Bigbags von Abfällen	Anhäufungen von Abfällen	nicht einheitlichen Abfallkategorien
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Kommen in einer zeitweiligen Lagerung vor der Sammlung, die aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien stammt, mehrere Tanks vor, die flüssige Abfälle enthalten, kann im Sinne des GVD Nr. 152/2006 ein einziges Auffangbecken mit folgendem Fassungsvermögen errichtet werden:	in Höhe eines Drittels des gesamten Volumens der Tanks. Auf jeden Fall muss das Auffangbecken dasselbe Fassungsvermögen wie der größte Tank aufweisen	15 Kubikmeter	1.000 Kubikmeter	100 Liter
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Um die Anwesenheit von gefährlichen Sonderabfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien in fixen und verstellbaren Behältern innerhalb einer zeitweiligen Lagerung vor der Sammlung anzudeuten, sollten die fixen und verstellbaren Behälter im Sinne des GVD Nr. 152/2006	mit Etiketten oder Schildern angemessen gekennzeichnet werden	in bedeckten Zonen aufgestellt werden, um nicht sichtbar zu sein	mit einem elektrischen Draht umzäunt werden, um den Zugang zu verhindern	nicht mit Etiketten oder Schildern angemessen gekennzeichnet werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 muss die zeitweilige Lagerung vor der Sammlung von Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien am Ort, an dem sie erzeugt wurden,	unter Bedingungen erfolgen, die keine Änderungen verursachen, die Risiken für die Gesundheit bewirken könnten	in uneinheitlichen Anhäufungen erfolgen	mit einem elektrischen Draht umzäunt werden	mit Schirmwänden aus Glas oder Holz ausgeführt werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Die Behälter und Verpackungen, die im Sinne des MD vom 12.6.2002 Nr. 161 für die zeitweilige Lagerung vor der Sammlung von Abfällen aus Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien enthalten, verwendet werden,	müssen eine ausreichende mechanische, thermische und chemische Widerstandsfähigkeit besitzen, um den Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, standzuhalten	brauchen keine spezifischen Merkmale aufzuweisen	brauchen keine mechanische, thermische und chemische Widerstandsfähigkeit zu besitzen, um den Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, entgegenzuwirken	müssen aus gehärtetem Glas sein
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 muss die zeitweilige Lagerung vor der Sammlung von Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien am Ort, an dem sie erzeugt wurden,	unter sicheren Bedingungen durchgeführt werden	in uneinheitlichen Anhäufungen durchgeführt werden	ohne besondere Vorsicht durchgeführt werden	mit Schirmwänden aus Glas oder Holz durchgeführt werden
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Im Sinne des GVD Nr. 152/2006 muss der Transport von Behältern mit gefährlichen Abfällen aus der Sanierung von asbesthaltigen Materialien, vom Ort der Erzeugung zur zeitweiligen Lagerung vor der Sammlung,	von befugtem Personal durchgeführt werden, das überprüft, ob die Etiketten deutlich und lesbar sind	halbjährlich erfolgen	mit Trichtern erfolgen	nur von der Personalabteilung durchgeführt werden
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 übermittelt der Auftraggeber oder der Verantwortliche die Vorankündigung vor Beginn der Arbeiten zur Sanierung von asbesthaltigen Standorten an	den lokalen Sanitätsbetrieb und an das gebietsmäßig zuständige Landesarbeitsamt	das Bauamt der Gemeinde	das Unternehmen	die Präfektur

5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Mit „Höhenarbeiten“, auch zur Sanierung von Standorten mit Asbest, sind im Sinne des GVD 81/2008	die Arbeitstätigkeiten gemeint, bei denen der Arbeitnehmer auf einer Höhe von über 2 m arbeiten muss	die Tätigkeiten gemeint, die im Gebirge auf über 1.000 m Meereshöhe ausgeführt werden	die Tätigkeiten der Prospektion, Suche, des Anbaus und der Lagerung der flüssigen und gasförmigen Kohlenwasserstoffe im Staatsgebiet, im Küstenmeer und auf der kontinentalen Platte und in anderen Unterseebereichen, die den Befugnissen des Staates unterliegen, gemeint	die Arbeitstätigkeiten auf Metallgerüsten von über 20 m Höhe gemeint
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien die Verwendung einer Sprossenleiter bei Höhenarbeiten	nur dann erlaubt, wenn die Benutzung anderer Arbeitsmittel, welche als sicherer gelten, aufgrund der nicht veränderbaren Standorteigenschaften nicht möglich ist	nie erlaubt, weil es sich um eine Baustelle mit Asbest oder asbesthaltigen Materialien handelt	erlaubt, soweit die Leiter aus Metall ist	unter der Bedingung erlaubt, dass die Schnüre verwendet werden
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 obliegt die Pflege der PSA in einer Baustelle für Asbestsanierung	den Arbeitern gemeinsam mit dem Arbeitgeber	niemandem, da sie keiner Pflege oder keiner besonderer Aufmerksamkeiten bedürfen	ausschließlich dem Arbeitgeber	ausschließlich den Arbeitnehmern
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien schreibt das GVD Nr. 81/2008 vor, dass der Auftraggeber oder der Verantwortliche der Arbeiten den Sicherheits- und Koordinierungsplan	an alle Unternehmen übermittelt, die um Einreichung eines Angebotes für die Ausführung der Arbeiten ersucht werden	nur an das auftragnehmende Unternehmen übermittelt, das sich um die Abtragung des Asbests kümmert	an das Bauamt der Gemeinde übermittelt	an den Koordinator in der Planungsphase und an den Koordinator in der Ausführungsphase übermittelt
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	GVD Nr. 81/2008 schreibt vor, dass auf den Arbeitsbühnen und Gerüsten im Allgemeinen	die Lagerung von Materialien jeglicher Art verboten ist, mit Ausnahme der zeitweiligen Lagerung und der für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge	die Lagerung von Materialien jeglicher Art zulässig ist, mit Ausnahme der zeitweiligen Lagerung und der für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge	das Gewicht der Materialien und der Personen immer größer sein muss, als die für das Gerüst zugelassene Tragfähigkeit	die Tragfähigkeit der Struktur mindestens alle 48 Monate überprüft wird
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut GVD Nr. 81/2008 muss die Höhe der Ständer	den letzten Gerüstbelag um 1,20 Meter überragen	etwa 2 Meter von der Belagsfläche entfernt sein	1,20 Meter unter dem letzten Gerüstbelag liegen	nie den letzten Gerüstbelag überragen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 kann der Bau des Schutzgerüsts unterlassen werden	bei Hängegerüsten	nur wenn keine Abrucharbeiten vorgesehen sind	wenn dies der Auftraggeber beschließt, um die Baustellenkosten zu optimieren	nur wenn der Gerüstbelag nicht über Straßen hinausragt, auf denen Fahrzeuge und Fußgänger verkehren
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 kann der Bau des Schutzgerüsts unterlassen werden	bei Instandhalts- und Reparaturarbeiten, die nicht mehr als fünf Tage dauern	wenn der Gerüstbelag die öffentliche Straßenfläche besetzt	bei allen Arbeiten zur Abtragung von Asbest	wenn nicht ausreichend Platz vorhanden ist
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss das Projekt für das Gerüst	von einem Ingenieur oder Architekten mit Berufsbefähigung verfasst werden, wenn das Gerüst höher als 20 m ist	nie verfasst werden, da es ausreicht, wenn das Gerüst mit der Genehmigung des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik ausgestattet ist	nur bei Gerüsten mit einer Höhe von über 20 Metern erstellt werden	immer und auf jeden Fall erstellt werden
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss das Projekt für das Gerüst	von einem Ingenieur oder Architekten mit Berufsbefähigung für Gerüste, die im Verhältnis zu ihrer Größe und Überlastung von großer Bedeutung und sehr komplex sind, erstellt werden	für Baustellen mit einer voraussichtlichen Dauer von 400 Tagen/Mann erstellt werden	für Baustellen erstellt werden, die in Erdbebenzonen der Klasse V liegen	von einem Geometer mit Eintragung im Kollegium der Geometer und mindestens 5 Jahre Erfahrung erstellt werden
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss das Projekt für das Gerüst	in den Fällen erstellt werden, in denen im Berechnungsbericht keine spezifischen strukturellen Konfigurationen, die mit den entsprechenden Einsatzplänen verwendet werden, zur Verfügung stehen	vom Sicherheitskoordinator für die Ausführungsphase erstellt werden	erstellt werden, wenn dies vom Aufsichtsorgan gefordert wird	vom Arbeitgeber erstellt werden
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 müssen die Gerüste mit einer Höhe von über 20 m aufgrund eines Projektes errichtet werden, das Folgendes umfasst:	den Montageplan	den Namen des Verantwortlichen der Montage	das Foto des typischen Schutzgerüsts	die Beschreibung der Schiebehülsen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist der PiMUS	der Plan für Aufbau, Benutzung und Abbau von Gerüsten	eine PSA, die bei Höhenarbeiten verwendet werden muss	ein Sicherheitsplan	die Kennzeichnung auf Gerüsten, die in den Vereinigten Staaten hergestellt werden
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss das Abruchmaterial	in eigens vorgesehenen Rohren transportiert oder umgeleitet werden, die so gebaut sein müssen, dass jeder Abschnitt in den nachfolgenden Abschnitt einmündet	mit dem Lift des Kondominiums transportiert werden	von oben herabgeworfen werden, nachdem es befeuchtet und überprüft wurde, dass sich niemand darunter aufhält	in Kanälen umgeleitet werden, die an der oberen Seite offen und so gebaut sind, dass jeder Abschnitt am nachfolgenden angrenzt
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss das abgetragene Material auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	in einer zeitweiligen Lagerung innerhalb des Baustellenbereiches, die zweckmäßig vom Rest der Struktur abgeschottet ist, abgelegt werden	in Kanälen umgeleitet werden, deren untere Seite mehr als zwei Meter über der Ebene der Lagerfläche liegt	von oben herabgeworfen werden, nachdem es befeuchtet und überprüft wurde, dass sich niemand darunter aufhält	zuerst in Stücke zerschnitten und dann zur Deponie gebracht werden

5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	GVD Nr. 81/2008 sieht strafrechtliche Sanktionen (Haftstrafe) vor	für Auftraggeber, Verantwortliche der Arbeiten, Koordinatoren, Arbeitgeber, Führungskräfte, Selbstständige, Betriebsärzte, Vorgesetzte, Planer, Hersteller, Lieferanten, Installateure, Mitglieder von Familienunternehmen, Selbstständige, Handwerker und Auftragnehmer, Landwirte, Gesellschafter von einfachen Gesellschaften, die in der Landwirtschaft tätig sind, Kleinhändler	nur für die Koordinatoren und Vorgesetzten	nur für den Arbeitgeber und den Betriebsarzt	nur für Arbeiter
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Der Auftraggeber ist von Verantwortungen in Verbindung mit der Erfüllung der Pflichten gemäß GVD Nr. 81/2008 befreit	beschränkt auf den Auftrag, der dem Verantwortlichen der Arbeiten erteilt wird	auf keinen Fall	wenn er den Koordinator in der Planungsphase und den Koordinator für die Ausführung der Arbeiten ernannt hat	wenn er den Bauleiter ernannt hat
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 kann der Arbeitgeber die vorläufige Entfernung einer kollektiven Schutzausrüstung gegen Absturz verfügen,	wenn gleichwertige, wirksame Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden	wenn die Ausrüstung für die Arbeiten hinderlich ist, ohne irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen	nie	wenn die Arbeiter einverstanden sind, und ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Eine ortsveränderliche oder zeitlich begrenzte Baustelle ist im Sinne des GVD Nr. 81/2008	jeglicher Ort, an dem Hoch- oder Tiefbauarbeiten ausgeführt werden, wie Bau-, Instandhaltungs-, Wartungs-, Abrucharbeiten usw.	ein Bereich, der als öffentlicher oder privater Parkplatz verwendet wird	ein Ort, an dem landwirtschaftliche Arbeiten zur Bepflanzung von Weinbergen durchgeführt werden	ein Bereich mit Absperrungen und Zutrittsverbot
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist der Koordinator für Sicherheit und Gesundheit in der Planungsphase	die Person, die vom Auftraggeber mit der Planung des Werkes in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit beauftragt wird und den Sicherheits- und Koordinierungsplan (SKP) erstellt	der vom Arbeitgeber beauftragte Betriebsarzt	der Bauleiter	der Planer
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist der ESP (Einsatzsicherheitsplan)	das Dokument, das vom Arbeitgeber des ausführenden Unternehmens für jede einzelne von den Arbeiten betroffene Baustelle erstellt wird	eine persönliche Schutzausrüstung	die lokale Sanitätseinheit, die der Baustelle am nächsten liegt	der bereichsspezifische Organisationsplan, der vom Verantwortlichen für die Sicherheit und Vorbeugung verfasst wird
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ernennt der Auftraggeber den Koordinator in der Ausführungsphase	auf Baustellen, in denen mehrere Unternehmen tätig sind, auch zu verschiedenen Zeitpunkten	immer	nur wenn auf der Baustelle mehrere Unternehmen gleichzeitig anwesend sind	nur bei vorhandenen Risiken infolge von Asbeststaub
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 wird auf Baustellen, deren Ausmaß voraussichtlich weniger als 200 Mann-Tage beträgt und deren Arbeiten keine besonderen Risiken für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bewirken, die technisch-fachliche Eignung der Selbstständigen zumindest durch Vorlage	der Eintragung in die Handelskammer, der Sammelbescheinigung über die ordnungsgemäße Beitragsslage und der Liste der verfügbaren persönlichen Schutzausrüstungen geprüft	der Eintragung in das Nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe geprüft	der Liste der persönlichen Schutzausrüstungen geprüft	einer Aufstellung der durchzuführenden Arbeiten geprüft
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 wird der Sicherheits- und Koordinierungsplan einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien verfasst vom	Koordinator in der Planungsphase	Verantwortlichen der Baustelle	Unternehmen	Auftraggeber
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 meldet der Sicherheitskoordinator der gebietszuständigen lokalen Sanitätseinheit und dem gebietszuständigen Landesarbeitsamt die Nichtbeachtung der Bestimmungen und Vorschriften, die im PSC (piano di sicurezza cantiere - Sicherheitsplan der Baustelle) enthalten sind,	falls der Auftraggeber oder der Verantwortliche der Arbeiten keine Maßnahmen in Bezug auf die zuvor erhaltene Mitteilung über die Nichterfüllung ergreifen	nur auf Anfrage des Auftraggebers	nie	immer
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 meldet der Sicherheitskoordinator die Nichtbeachtung der Bestimmungen und Vorschriften, die im SKP (Sicherheitsplan der Baustelle) enthalten sind,	der lokalen Sanitätseinheit und dem Landesarbeitsamt, die gebietsmäßig zuständig sind	der Quästur	dem Landeskommmando der Feuerwehr	der Präfektur
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 bedarf es folgenden Titels, um die Funktion des Koordinators in der Planungsphase und des Koordinators in der Ausführungsphase der Arbeiten auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien durchführen zu können:	Diplom als Geometer zusätzlich zur Bestätigung von Arbeitgebern über die mindestens dreijährige Ausübung von Arbeitstätigkeiten im Baugewerbe	jegliche Art von Hochschulabschluss	jegliche Art von Diplom mit mindestens 4 Jahre Erfahrung im Baugewerbe	kein Schulabschluss, sondern nur die Bestätigung von Arbeitgebern oder Auftraggebern über die mindestens dreijährige Ausübung von Arbeitstätigkeiten im Baugewerbe

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 bedarf es folgenden Titels, um die Funktion des Koordinators in der Planungsphase und des Koordinators in der Ausführungsphase der Arbeiten auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien durchführen zu können:	fünfjähriger Hochschulabschluss als Ingenieur zusätzlich zur Bestätigung von Auftraggeber über die mindestens einjährige Ausübung von Arbeitstätigkeiten im Baugewerbe	Master in Betriebs- und Umweltwirtschaft	Diplom als Gewerbetechniker oder Agrartechniker, zusätzlich zur Bestätigung von Auftraggeber über die zumindest zweijährige Ausübung von Arbeitstätigkeiten im Baugewerbe	dreiäjähriger Hochschulabschluss in Umweltbauingenieurwesen
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 bezeichnet der Begriff Asbest	sechs verschiedene Mineralstoffe aus der Klasse der Silikate	fünfzehn verschiedene Arten von Silikaten	sechs verschiedene Mineralstoffe aus einer Phosphatmatrix	eine einzige Phosphatmatrix
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 beträgt der Expositionsgrenzwert für Asbest, gemessen als gewichteter Durchschnitt über einen Zeitraum von acht Stunden,	0,1 Fasern pro Kubikzentimeter Luft	0,1 Fasern pro Kubikmeter Luft	1.000 Fasern pro Kubikzentimeter Luft	1 Faser pro Stunde
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 gehen die größten Risiken für die Arbeitnehmer aus von	asbesthaltigen Materialien in brüchiger Matrix	asbesthaltigen Flüssigkeiten	Baustoffen in Zement- oder Harzmatrizen	asbesthaltigen Materialien in kompakter Matrix
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Die Einatmung von Asbestfasern kann unter anderem folgende Krankheiten auslösen:	Magendarmkrebs	Rheuma	Schlaganfall	Akne
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Wenn die Exposition im Sinne des GVD Nr. 81/2008 nicht auf andere Weise reduziert werden kann, muss zur Einhaltung der Grenzwerte	eine geeignete persönliche Schutzausrüstung für die Atemwege angewandt werden, um eine Konzentration des Asbeststaubes in der Luft unter dem gesetzlich festgelegten Mindestwert zu gewährleisten	die endgültige Einstellung jeglicher Arbeitstätigkeit vorgenommen werden	eine chirurgische Maske getragen werden	der Einsatz der PSA mit 15-minütigen Pausen abgewechselt werden
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Wenn die Exposition im Sinne des GVD Nr. 81/2008 nicht auf andere Weise reduziert werden kann, muss zur Einhaltung der Grenzwerte	der Einsatz der PSA mit Ruhezeiten abgewechselt werden, die für den von der Arbeit geforderten Aufwand angemessen sind	die Erste Hilfe aktiviert werden	das Landesarbeitsinspektorat benachrichtigt werden	die Baustelle überschwemmt werden
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan vor Beginn der Arbeiten zur Abtragung von Asbest und asbesthaltigen Materialien Folgendes vorsehen:	die Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer und zum Schutz der Außenwelt erforderlich sind	die Maßnahmen, die für die Zerstäubung der Materialien erforderlich sind	alle manuellen Tätigkeiten, die durchzuführen sind	den Schutz der Baustelle
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 liefert der Arbeitgeber, bevor die Arbeitnehmer Arbeiten mit Asbestexposition zugewiesen werden, Informationen	über die spezifischen Hygienevorschriften, die es zu beachten gilt, einschließlich der Notwendigkeit nicht zu rauchen	über die Pflicht für den Arbeitnehmer, nach Belieben Zigaretten zu rauchen, sofern er am Ende den Zigarettenstummel gut ausmacht	Über die Pflicht des Arbeitgebers, nur eine Zigarette zu rauchen	über die Notwendigkeit, nicht gleichzeitig am Arbeitsplatz zu rauchen
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 müssen die Arbeitnehmer, die für die Abtragung und Entsorgung des Asbests sowie für die Sanierung der betroffenen Flächen zuständig sind,	die beruflichen Ausbildungskurse besucht haben, die von den Bestimmungen über die Beendigung der Verwendung von Asbest vorgesehen sind	in der 5. Lohnebene (technischer Assistent) des NVK Handwerk angestellt werden	an spezifischen Tagungen über die Beendigung der Verwendung von Asbest teilgenommen haben	mindestens drei Jahre Erfahrung in diesem Bereich gesammelt haben
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Die Einatmung von Asbestfasern kann unter anderem folgende Krankheiten auslösen:	Lungenkrebs	normotonen Hydrozephalus	Schlaganfall	Rheuma
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 kann die Arbeit in einem Bereich, in dem der Expositionsgrenzwert für Asbest überschritten wurde, fortgesetzt werden,	nur wenn angemessene Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Arbeitnehmer ergriffen werden	nur, wenn die Arbeitnehmer mit einer unterzeichneten Erklärung die gesamte Verantwortung für die Folgen zu Lasten ihrer Gesundheit übernehmen	nach Ermessen des Arbeitgebers	nach Genehmigung durch das Aufsichtsorgan
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Schutzhelm vor der vom Hersteller festgelegten Verfallsfrist ausgetauscht werden	bei starker mechanischer Belastung	wenn er schmutzig ist	wenn die Farbe verbleicht	wenn er nicht mehr in Mode ist
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 müssen die Gehörschützer verwendet werden, wenn	der über 8 Arbeitsstunden gewichtete Lärm zwischen 85 und 87 dB(A) liegt	man nicht mehr in der Lage ist, auf zwei Meter Abstand einem Gespräch im normalen Tonfall zu folgen	die Sicht auf 10 Meter beschränkt ist	man mit Temperaturen über 80 Grad in Kontakt kommt
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Der „berufsbedingte Expositionsgrenzwert“, der von GVD Nr. 81/2008 vorgesehen ist, ist	der Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines chemischen Arbeitsstoffes in der Luft im Atembereich eines Arbeitnehmers in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum	ein Mindestwert, dem eine in einer Sanierungsanlage arbeitende Person während der Handhabung gefährlicher chemischer Stoffe ausgesetzt sein darf	eine maximale Konzentrationsschwelle, der eine in einer chemischen Anlage arbeitende, nicht professionelle Person ausgesetzt sein darf	ein Mindestwert, dem eine in einer Sanierungsanlage arbeitende Person während der Handhabung nicht gefährlicher chemischer Stoffe ausgesetzt sein darf

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist der „biologische Grenzwert“ im Rahmen der Risikobewertung von Sanierungsbaustellen	der Konzentrationsgrenzwert für den jeweiligen Arbeitsstoff, seinen Metaboliten oder einen Beanspruchungsindikator im entsprechenden biologischen Material	die maximale Konzentrationsschwelle, der eine in einer Anlage arbeitende Person ausgesetzt sein darf	der Mindestwert, dem eine in einer Sanierungsanlage arbeitende Person während der Handhabung gefährlicher chemischer Stoffe ausgesetzt sein kann	der Mindestwert, dem eine in einer Sanierungsanlage arbeitende Person während der Handhabung nicht gefährlicher chemischer Stoffe ausgesetzt sein kann
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist mit Gesundheitsüberwachung im Rahmen der Risikobewertung von Asbestsanierungsbaustellen Folgendes gemeint:	die Bewertung des Gesundheitszustandes des einzelnen Arbeitnehmers mit Bezug auf die Exposition gegenüber chemischen Arbeitsstoffen am Arbeitsplatz	die Krankenakte einer Person, die bei der Verwendung von chemischen Stoffen am Arbeitsplatz eine Vergiftung erlitten hat	die Kontrolle, die vom Arbeitgeber auf der Baustelle durchgeführt wird, um die Verwendung der PSA zu prüfen	die Überwachung seitens der Gerichtsbehörde des gesundheitlichen Zustandes der Häftlinge
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist mit Gefahr im Rahmen der Risikobewertung von Asbestsanierungsbaustellen die	einem chemischen Arbeitsstoff innenwohnende Eigenschaft gemeint, schädliche Wirkungen auslösen zu können	äußere Eigenschaft eines chemischen Stoffes gemeint, schlechte Auswirkungen auf den Arbeitnehmer, der den Stoff verwendet, auszulösen	Eigenschaft oder der Zustand gemeint, in dem sich die Umwelt nach Verwendung eines Sanierungsverfahrens befinden kann	äußere Eigenschaft eines chemischen Stoffes, positive Auswirkungen auf den Arbeitnehmer, der den Stoff verwendet, auszulösen
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist mit „chemischem Arbeitsstoff“ im Rahmen der Risikobewertung von Asbestsanierungsbaustellen Folgendes gemeint:	alle chemischen Elemente und Verbindungen, die allein oder in Form von Mischung, im natürlichen Zustand oder als Produkt einer Arbeitstätigkeit absichtlich oder nicht absichtlich hergestellt und in Verkehr gebracht oder nicht gebracht werden	die Behälter, in die die chemischen Produkte eingeführt werden, um eine chemische Reaktion auszulösen	der Ordnungshüter, der für die Kontrolle von kontaminierten Standorten zuständig ist	jeder Stoff, der zur Sanierung eines asbesthaltigen Standortes verwendet wird
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 sind mit „gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen“ im Rahmen der Risikobewertung von Asbestsanierungsbaustellen jene Stoffe	oder Mischungen gemeint, die zwar nicht als gefährlich eingestuft werden, deren Produktion oder Verwendung jedoch Schäden für die Gesundheit der Menschen oder für die Umwelt verursachen kann	gemeint, die bei Verwendung in Abweichung von den Bestimmungen des Erzeugers schädliche Auswirkungen für den Menschen und für die Umwelt verursachen	gemeint, die zur Sanierung eines Standortes verwendet werden	gemeint, die durch ihre Reaktion eine chemische Reaktion auslösen
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut GVD Nr. 81/2008, ist der „berufsbedingte Expositionsgrenzwert“ im Rahmen der Risikobewertung von Asbestsanierungsbaustellen	der gesetzliche Wert, der die sichere Exposition gegenüber einem chemischen Stoff in der Luft am Arbeitsplatz angibt	die maximale Konzentrationsschwelle, der eine in einer Abfallbehandlungsanlage arbeitende Person ausgesetzt sein darf	der Mindestwert, dem eine in einer Sanierungsanlage arbeitende Person während der Handhabung gefährlicher chemischer Stoffe ausgesetzt sein kann	der Mindestwert, dem eine in einer Sanierungsanlage arbeitende Person während der Handhabung gefährlicher chemischer Stoffe ausgesetzt sein kann
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Rahmen der Risikobewertung von Asbestsanierungsbaustellen ist gemäß GVD Nr. 81/2008 mit „Risiko“ die Wahrscheinlichkeit gemeint, dass	der potentielle Schaden unter den gegebenen Verwendungs- oder Expositionsbedingungen auftritt	die Gefahrenklasse unter den gegebenen Expositionsbedingungen nicht erreicht wird	eine Gruppe von Arbeitnehmern auf einer Sanierungsbaustelle einen körperlichen Schaden erleidet	einem der Sanierungsanlage zugeteilten Arbeitnehmer am Arbeitsplatz übel wird
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber vor Einrichtung der Asbestsanierungsbaustelle zwecks Risikobewertung	das eventuelle Vorhandensein von gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen am Arbeitsplatz überprüfen und die Risiken für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bestimmen, die aus dem Vorhandensein dieser Stoffe stammen	sich vergewissern, dass einem der Sanierungsanlage zugeteilten Arbeitnehmer am Arbeitsplatz nicht übel wird	sich vergewissern, dass die Sanierungsarbeiten innerhalb der vorgesehenen Zeit zu Ende geführt werden, auch wenn gegen einige Bestimmungen verstößen wird	die Möglichkeit prüfen, dass die Gefahrenklasse unter den gegebenen Expositionsbedingungen nicht erreicht wird
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 kann die Einatmung von Asbestfasern unter anderem Folgendes verursachen:	Asbestose	Schlaganfall	Ependymom	Arthrose
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss bei Arbeitstätigkeiten, die mit einer Exposition gegenüber mehreren gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen verbunden sind, folgendes Risiko bewertet werden:	das Risiko, das sich aus der Kombination von allen chemischen Arbeitsstoffen ergibt	das Risiko eines einzigen chemischen Arbeitsstoffes	das Risiko der Einnahme	das Risiko, dass eventuell Asbest vorhanden sein könnte
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber das Dokument für die Risikobewertung wie folgt aktualisieren:	anlässlich bedeutender Änderungen im Betrieb oder im Produktionsprozess	alle 10 Jahre	Es besteht keine Pflicht zur Aktualisierung	alle 5 Jahre
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber das Dokument für die Risikobewertung wie folgt aktualisieren:	anlässlich von Änderungen, die für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer bedeutend sein könnten	alle 3 Jahre	anlässlich der Inspektion seitens der Aufsichtsbehörde	alle 7 Jahre
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss zwecks Bewertung der Risiken im Rahmen eines Eingriffes zur Sanierung an einem kontaminierten Standort Folgendes berücksichtigt werden:	die eventuelle gefährliche Eigenschaft der Kontaminanten	die Anweisung der gebietszuständigen Aufsichtsbehörde	die Wahrscheinlichkeit, dass die Gefahrenklasse unter den Expositionsbedingungen nicht erreicht wird	die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arbeitnehmer, der der Sanierungsanlage zugewiesen ist, Schwindelanfälle am Arbeitsplatz haben könnte
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber das Dokument für die Risikobewertung wie folgt aktualisieren:	wenn die Ergebnisse der Gesundheitsüberwachung die entsprechende Notwendigkeit aufzeigen	wenn die Arbeitnehmer in den Ruhestand treten	auf Anfrage der Arbeitnehmer	alle 5 Jahre

5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 betreffen die Maßnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung der Risiken, die aus gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen stammen, die Planung und Organisation von Arbeitssystemen	am Arbeitsplatz	in den Büros des Personals	in den Betriebskantinen	auf Straßenbaustellen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 betreffen die Maßnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung der Risiken, die aus gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen röhren, die Lieferung von	geeigneten Ausrüstungen für die spezifisch auszuübende Arbeit und die entsprechend geeigneten Instandhaltungsverfahren	einem Satellitentelefon	Dienstkleidung, die nicht spezifisch für den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer bestimmt ist	einem akustischen Alarmzeichen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 betreffen die Maßnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung der Risiken, die aus gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen stammen,	die Minimierung der Anzahl der Arbeitnehmer, die ausgesetzt sind oder sein könnten	die Erhöhung der Anzahl der Arbeitnehmer, die ausgesetzt sein können	die Lieferung von Einweg-Handschuhen für Lebensmittel an die Arbeitnehmer, die ausgesetzt sind oder sein können	die Lieferung von chirurgischen Masken an die Arbeitnehmer, die ausgesetzt sind oder sein können
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 betreffen die Maßnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung der Risiken, die aus gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen stammen,	die Minimierung der Expositionsdauer und -intensität	die Erhöhung der Anzahl der Arbeitnehmer, die ausgesetzt sein können	die Lieferung an die Arbeitnehmer, die ausgesetzt sind oder sein können, von tragbaren Geräten zur Ermittlung und Anzeige von Risiken und Faktoren	die Lieferung an die Arbeitnehmer, die ausgesetzt sind oder sein können, von Materialien zur Selbstverteidigung oder Abschreckung
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 betreffen die Maßnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung der Risiken, die aus gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen stammen,	die angemessenen Hygienemaßnahmen	die Erhöhung der Anzahl der Arbeitnehmer, die ausgesetzt sein können	die Lieferung von Dienstkleidung, die nicht spezifisch für den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer bestimmt ist	die Lieferung von chirurgischen Masken an die Arbeitnehmer, die ausgesetzt sind oder sein können
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 betreffen die Maßnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung der Risiken, die aus gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen stammen,	die Minimierung der Menge der am Arbeitsplatz vorhandenen Arbeitsstoffe in Funktion der Arbeitsanforderungen	die Lieferung an den Baustellenverantwortlichen von gewöhnlicher Arbeitskleidung	die Erhöhung der Menge der chemischen Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz	die Lieferung an den Baustellenverantwortlichen von persönlichen Schutzausrüstungen, die für Transportmittel typisch sind
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 betreffen die Maßnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung der Risiken, die aus gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen stammen,	geeignete Arbeitsverfahren, einschließlich Vorkehrungen für die sichere Handhabung, die Lagerung und den Transport von gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen	die Information an die Bevölkerung, dass eine Baustelle vorhanden ist und bei Annäherung an den Bereich spezifische Kleidung getragen werden muss	die Lieferung an den Baustellenverantwortlichen von geeigneten Gehörschützern	die Erhöhung der Menge der chemischen aufsaugenden Arbeitsstoffe innerhalb der Baustelle
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber aufgrund der Tätigkeit und der Risikobewertung	für die Beseitigung oder den Austausch des gefährlichen chemischen Arbeitsstoffes mit anderen chemischen Arbeitsstoffen, die für die Gesundheit der Arbeitnehmer weniger gefährlich sind, sorgen, wenn es die Tätigkeit gestattet	den gesetzlichen Vertreter benachrichtigen, dass die Arbeitnehmer chemischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sein können	für die Implementierung der für die Gesundheit am gefährlichsten Arbeitsstoffe sorgen	die gebietszuständige Erste Hilfe über die mögliche Zunahme an kontaminierten Arbeitnehmern benachrichtigen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Wenn es aufgrund der Tätigkeit im Sinne des GVD Nr. 81/2008 nicht möglich ist, das Risiko durch Austausch zu beseitigen, muss der Arbeitgeber, um das Risiko zu reduzieren,	geeignete Arbeitsverfahren planen und angemessene Ausrüstungen und Materialien verwenden	alle Arbeitsausrüstungen austauschen	den Arbeitnehmern die PSA reduzieren	die Baustelle schließen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Wenn es aufgrund der Tätigkeit im Sinne des GVD Nr. 81/2008 nicht möglich ist, das Risiko durch Austausch zu beseitigen, muss der Arbeitgeber, um das Risiko zu reduzieren,	geeignete organisatorische und kollektive Schutzmaßnahmen ergreifen	die Aufsichtsbehörde ersuchen, in Abweichung von den Bestimmungen arbeiten zu dürfen	den Arbeitnehmern die PSA reduzieren	die Tätigkeit einstellen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 gilt für die Gestaltung geeigneter Arbeitsverfahren, die eingeführt werden, um das chemische Risiko zu beseitigen oder zu reduzieren:	Sie ist eine wirksame Maßnahme, wenn es aufgrund der Art der Tätigkeit nicht möglich ist, das Risiko durch Austausch des gefährlichen chemischen Arbeitsstoffes zu beseitigen	Sie hat nur dann eine verbesserte Wirkung, wenn sie am Ende der Arbeiten durchgeführt wird	Sie erzeugt keine verbesserte Wirkung zum Zweck der Beseitigung der Risiken aus gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen	Sie stellt nur einen wirtschaftlichen Zusatzwert dar
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 gilt für die Reduzierung auf ein Mindestmaß der Arbeitnehmer, die potentiell der Exposition durch chemische Arbeitsstoffe unterliegen:	Sie ist eine wirksame Maßnahme, um Risiken zu beseitigen oder zu reduzieren	Sie kann nur dann positive Auswirkungen haben, wenn zusätzlich zur Reduzierung dem Personal geeignete Ausrüstungen der Rettungsdienste geliefert werden	Sie kann keine wirksame Maßnahme sein, weil die chemische Aufnahme durch die Erhöhung der Arbeiterzahl auf der Baustelle reduziert wird	Sie ist keine wirksame Maßnahme für die Beseitigung des Risikos, weil es bei einer Exposition angebracht ist, die Zahl der Arbeitnehmer, die potentiell einer Exposition ausgesetzt sein können, zu erhöhen

5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist die Minimierung der Expositionsdauer und -intensität	eine wirksame Maßnahme, um Risiken aus gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen zu beseitigen oder zu reduzieren	eine mögliche wirksame Maßnahme für die Reduzierung des chemischen Risikos, aber nur wenn der Arbeitnehmer die Lieferung von chirurgischen Masken an die Arbeitnehmer, die ausgesetzt sind oder sein könnten, vorsieht	keine wirksame Maßnahme, weil es bei einer Exposition immer angebracht ist, die Zahl der Arbeitnehmer, die potentiell einer Exposition ausgesetzt sein könnten, zu erhöhen	nicht wirksam zum Zweck der Reduzierung des chemischen Risikos
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 sind die Silikate mit Faserstruktur, die den Asbest bestimmen,	sechs	neun	sechs, aber nur jene in brüchiger Matrix	sechs, aber nur jene in fester Matrix
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 beträgt der Expositionsgrenzwert, gemessen als gewichteter Durchschnitt über einen Zeitraum von acht Stunden,	0,1 Fasern pro Kubikzentimeter gemessener Luft	0,1 Fasern pro Kubikmeter gemessener Luft	1 Faser pro Kubikmeter gemessener Luft	10 Fasern pro Kubikzentimeter gemessener Luft
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 kommt das höchste Risiko für die spezialisierten Arbeiter von asbesthaltigen Materialien	in brüchiger Matrix	in poröser fester Matrix	im Zementmörtel	in kompakter Matrix
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 kann die Einatmung von Asbestfasern unter anderem Folgendes verursachen:	Mesotheliom	normotonen Hydrocephalus	Arthritis	Altersdemenz
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	GVD Nr. 81/2008 bezieht sich auf mögliche „Interferenzen des Produktionszyklus“ und der damit zusammenhängenden Tätigkeiten	mit denen der Wirtschaftsteilnehmer, mit denen ein Arbeitsvergabevertrag oder Werkvertrag oder Bezugsvvertrag abgeschlossen werden soll	mit den Kontrolltätigkeiten der zuständigen Agenturen und Behörden	mit den Vorschriften der lokalen Behörden	mit Naturkatastrophen (Erdbeben, Unwetter, Überschwemmungen, etc.)
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 besteht keine Pflicht zur Ausarbeitung des DUVRI (Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen)	bei der Vergabe von geistigen Arbeiten	bei jeder Vergabe von Tätigkeiten an andere Wirtschaftsteilnehmer	bei Arbeiten oder Diensten, die mehr als fünf Mann-Tage dauern	bei Arbeiten oder Diensten, die weniger als fünf Mann-Tage dauern und mit Risiken infolge von krebsfördernden Stoffen verbunden sind
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Mit „Mann-Tage“ bezieht sich GVD Nr. 81/2008 auf	den voraussichtlichen Umfang der Baustelle, ausgedrückt durch die Summe der von den Arbeitnehmern und Selbstständigen geleisteten Arbeitstage, die für die Durchführung der Arbeiten vorgesehen sind	die voraussichtliche durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer, die für die Durchführung der Arbeiten, Dienste oder Lieferungen an einem Tag erforderlich sind	auf den voraussichtlichen Umfang der Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen, ausgedrückt durch die Summe der Arbeitstage, die für die Durchführung der Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen erforderlich sind, bezogen auf den Zeitraum eines Tages	die Arbeitnehmer, die tagsüber (nicht nachts) auf einer Baustelle arbeiten
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss das DUVRI (Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen) zu folgendem Zeitpunkt ausgearbeitet werden:	notwendigerweise vor dem Abschluss des Vertrages und dem Beginn der Tätigkeiten	nur falls im Laufe der Tätigkeiten Schäden infolge von Interferenzen aufgetreten sind	nach Beginn der Tätigkeiten und der Bewertung der Interferenzen	vor Beginn der Tätigkeiten
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Mit „interferenzbedingten Risiken“ sind gemäß GVD Nr. 81/2008	alle Risiken aus Interferenzen in Verbindung mit der Vergabe von Tätigkeiten an Auftragnehmer und Selbstständige innerhalb des Betriebs oder der Betriebsstätte, die im DUVRI hervorgehoben sind, gemeint	die spezifischen Risiken der Tätigkeiten des Auftraggebers gemeint	alle Risiken gemeint	die spezifischen Risiken der Auftragnehmer oder der Selbstständigen, denen interferierende Tätigkeiten anvertraut werden, gemeint
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 sind die Kosten für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz infolge von Interferenzenrisiken	der Mehraufwand durch das Ergreifen von besonderen Schutz- und Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Vorhandensein von Interferenzenrisiken	alle Sicherheitskosten, einschließlich der Kosten in Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Auftraggebers und des betrauten Auftragnehmers oder Selbstständigen	die Sicherheitskosten für die Tätigkeiten des betrauten Auftragnehmers oder Selbstständigen	die Sicherheitskosten für die Tätigkeiten des Auftraggebers
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 haftet bei Vergabe an andere Wirtschaftsteilnehmer von Tätigkeiten innerhalb des Betriebs für alle Schäden des Beschäftigten des Auftragnehmers oder des Subunternehmens, die im Laufe dieser Tätigkeiten entstehen,	der auftraggebende Unternehmer solidarisch mit dem Auftragnehmer und mit jedem eventuellen Subunternehmer	der Auftragnehmer, aber nicht eventuelle Subunternehmen	der Auftragnehmer, aber nicht der auftraggebende Unternehmer	nur der auftraggebende Unternehmer
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Der Vergabevertrag ist im Sinne des Zivilgesetzbuches nichtig, wenn	die Kosten für die Beseitigung oder Minimierung der Risiken aus Interferenzen bei den Arbeiten nicht spezifisch angegeben werden	der Vertrag nicht auf Stempelpapier verfasst wurde	eine der Parteien nach der Unterzeichnung des Vertrages dessen Rückgängigmachung fordert	die Arbeiten für eine der Parteien nicht rentabel sind

5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 unterliegen die Kosten für die Beseitigung der Risiken im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz infolge von Interferenzen der Arbeitsvorgänge	nie einem Abschlag	einem Abschlag	einem Abschlag von bis zu höchstens 30 %	einem Abschlag, wenn dies vom Arbeitgeber ausdrücklich gefordert wird
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 sind Interferenzrisiken	alle Risiken am Arbeitsplatz, die nicht durch Anlagen, Ausrüstungen oder Tätigkeiten des Betriebs des Arbeitnehmers, der sie erleidet, verursacht werden	die spezifischen Risiken der Tätigkeiten des Auftraggebers	die spezifischen Risiken der Tätigkeiten der Auftragnehmer oder der Selbständigen	jene, die in den Baustellenbereichen der Auftragnehmer eintreten
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 fördert der auftraggebende Arbeitgeber die Kooperation und die Koordinierung zwischen Subunternehmen	durch die Ausarbeitung eines einheitlichen Dokuments der Risikobewertung, in dem die Maßnahmen angegeben sind, die zur Beseitigung oder Reduzierung der Risiken aus Interferenzen ergriffen werden	indem er die Beziehungen und die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Subunternehmen erleichtert	indem er eine vorausgehende Koordinierungssitzung organisiert	indem er darauf achtet, immer strikt die Tätigkeiten des Auftraggebers von jenen der einzelnen Subunternehmen zu trennen
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 obliegt die Pflicht, das DUVRI (Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen) vor Beginn der Ausführung der Arbeiten zu ergänzen, dem	Subjekt, bei dem der Vertrag ausgeführt werden muss, mit Hervorhebung der spezifischen Risiken aus Interferenzen an den Orten, an dem die Vergabe durchgeführt wird	auftraggebenden Arbeitgeber	Inhaber des Subunternehmens	Verantwortlichen der Baustelle
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss das DUVRI (Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen), falls es erstellt wird, folgendem Dokument beigelegt werden:	dem Vergabevertrag	den besonderen Vergabebedingungen	dem ESP (Einsatzsicherheitsplan)	dem Plan der Sicherheitsmaßnahmen
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist die Erstellung des DUVRI (Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen) Pflicht,	immer wenn die interferierenden Tätigkeiten Risiken in Zusammenhang mit der Handhabung von Asbest betreffen	bei Arbeiten oder Diensten von interferierenden Tätigkeiten, die nicht mehr als fünf Mann-Tage dauern und keine Risiken in Verbindung mit der Abwicklung von Tätigkeiten in begrenzten Räumen bewirken	wenn der Arbeitgeber eines Unternehmens die Abwicklung von Arbeiten außerhalb des eigenen Arbeitsplatzes an Selbstständige vergibt	bei Diensten geistiger Art
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 gilt bei einer Aktualisierung oder Ergänzung des DUVRI (Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen) in Bezug auf die im Vertrag vorgesehenen Sicherheitskosten:	Sie müssen neu bestimmt werden	Sie müssen um 50 % erhöht werden	Sie bleiben unverändert	Sie werden um 10 % herabgesetzt
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 gilt für die Besucher auf einer Baustelle mit interferierenden Tätigkeiten:	Sie müssen sich den vom Auftraggeber vorgegebenen Sicherheitsregeln anpassen	Sie sind von den vorgesehenen Sicherheitsregeln befreit, wenn sich ihr Zugang zu den Arbeitsplätzen auf die für sie erlaubten Bereiche beschränkt	Sie sind von den vorgesehenen Sicherheitsregeln befreit, wenn sie von einer Bezugsperson des Betriebs begleitet werden	Sie sind immer von den vorgesehenen Sicherheitsregeln befreit
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 fordert der Auftraggeber die Dokumente zur Überprüfung der technisch-beruflichen Eignung der auftragnehmenden Wirtschaftsteilnehmer, denen der Auftrag direkt vergeben werden soll,	von den Wirtschaftsteilnehmern, die er zur Angebotsunterbreitung einladen möchte	vom Bauamt der gebietszuständigen Gemeinde	von der Handelskammer	von den Arbeitern
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Auftraggeber die Dokumente zur Überprüfung der technisch-beruflichen Eignung der Wirtschaftsteilnehmer für die Vergabe der Arbeiten mit Werkvertrag	zum Zeitpunkt der Einladung zur Angebotsunterbreitung anfordern	nach Abschluss des Vertrages anfordern	nicht vor dem Baufortschritt anfordern	nach Beginn der Arbeiten anfordern
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 wird das Protokoll des Lokalaugenscheins, der Überprüfung und der Kooperation auf den Baustellen mit interferierenden Tätigkeiten	vom Auftraggeber verfasst	vom Wirtschaftsteilnehmer, der sich als geeignet erwiesen hat, verfasst	von allen zur Vergabe geladenen Wirtschaftsteilnehmern verfasst	Es ist nicht notwendig, ein Protokoll des Lokalaugenscheins, der Überprüfung und der Kooperation zu verfassen
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 beteiligen sich am Lokalaugenschein, an der Überprüfung und Kooperation auf einer Baustelle mit interferierenden Tätigkeiten	der Auftraggeber und der Wirtschaftsteilnehmer, der sich als geeignet erwiesen hat	nur der Auftraggeber	alle zur Vergabe geladenen Wirtschaftsteilnehmer	Es sind keine Lokalaugenscheine, Überprüfungen und Kooperationen erforderlich
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ein DUVRI ist gemäß GVD Nr. 81/2008	das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen („Documento Unico di Valutazione dei Rischii da Interferenze“)	das freiwillige Einheitsdokument für den Verzicht auf Zulagen („Documento Unico Volontario di Rinuncia alle Indennità“)	das Einheitsdokument für die Bewertung des interferierenden Lärms („Documento Unico di Valutazione dei Rumori Interferenti“)	das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Unfällen („Documento Unico di Valutazione dei Rischii di Infortuni“)
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 obliegt die Erstellung des DUVRI (Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen)	dem auftraggebenden Arbeitgeber	dem Verantwortlichen der Baustelle	dem auftragnehmenden Unternehmen	sowohl dem auftragnehmenden Unternehmen als auch dem Arbeitgeber, unabhängig voneinander

5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Die Pflicht zur Erstellung des DUVRI besteht im Sinne des GVD Nr. 81/2008 bei	der Vergabe von Tätigkeiten an andere Wirtschaftsteilnehmer mit einem Werkvertrag	jeder Lieferung ohne Einbautätigkeit	Vergabe von geistigen Arbeiten	jeder Vergabe von Tätigkeiten an andere Wirtschaftsteilnehmer
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber vor Beginn der Arbeiten für den Abbruch oder die Abtragung von Asbest oder asbesthaltigen Materialien	den Arbeitsplan erstellen	dem gebietszuständigen Aufsichtsorgan eine Meldung vorlegen	nur dann den Arbeitsplan erstellen, wenn er vom Aufsichtsorgan gefordert wird	nur dann den Arbeitsplan erstellen, wenn er von den Vergabebedingungen vorgesehen ist
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 sieht der Arbeitsplan unter anderem Folgendes vor:	die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz sowie des Schutzes der äußeren Umgebung	die Informationen über die Unternehmensstruktur und die verschiedenen Arbeitsphasen in der Reihenfolge ihrer Ausführung	die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer	die Modalitäten für den Noteinsatz bei Arbeitsunfällen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss die Kopie des Arbeitsplanes	mindestens 30 Tage vor Beginn der Arbeiten an das Aufsichtsorgan übermittelt werden	mindestens 30 Tage vor Beginn der Arbeiten an den Bauleiter übermittelt werden	mindestens 20 Tage vor Beginn der Arbeiten an die Staatsanwaltschaft beim gebietszuständigen Landesgericht übermittelt werden	mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten an das Aufsichtsorgan übermittelt werden
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Falls die Werte der Asbestkonzentration in der Luft den gesetzlich vorgesehenen Grenzwert überschreiten, muss der Arbeitgeber gemäß GVD 81/2008	so schnell wie möglich die betroffenen Arbeitnehmer und ihre Vertreter informieren	nach Anhörung der gewerkschaftlichen Vertreter den erhobenen Wert am Eingang der Baustelle aushängen, um die Arbeitnehmer zu informieren	den Kontrollorganen über zertifizierte elektronische Post (PEC) den erhobenen Wert mitteilen	die Baustelle überschwemmen, um die Asbestwerte zu senken
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 müssen die Arbeiter, die der Abtragung, Entsorgung und Sanierung der vom Asbest betroffenen Bereiche zugewiesen sind,	spezifisch vom Gesetz vorgesehene Ausbildungskurse besucht haben	vom Auftraggeber ausgesucht werden	den Befähigungsnachweis als Leiter des Arbeitsschutzdienstes (LASD) erhalten haben	mindestens 5 Jahre Erfahrung in diesem Bereich angesammelt haben
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 müssen die betroffenen Akteure, die an Überprüfungen, Lokalaugenscheinen und Probenahmen von Materialien mit Verdacht auf Asbestgehalt beteiligt sind, die PSA	vor Betreten des Bereiches mit Vorkommen oder vermeintlichem Vorkommen von Asbest in einem Bereich anziehen, der als nicht kontaminiert betrachtet wird	im Umkleideraum der Baustelle anziehen, nachdem sie festgestellt haben, dass das Material Asbest enthält	nach der Durchführung der Probenahmen und vor deren Verpackung anziehen	anziehen, sobald sie mit dem Material mit Verdacht auf Asbestgehalt in Kontakt kommen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Im Allgemeinen muss die Mannschaft, welche die Lokalaugenscheine und die Probenahme von Materialien mit Verdacht auf Asbestgehalt vornehmen muss, aus	nicht weniger als zwei Personen bestehen	nicht mehr als zwei Personen bestehen	mindestens fünf Personen bestehen	einer Person bestehen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ergreift der Arbeitgeber bei allen Arbeitstätigkeiten, die für die Arbeitnehmer eine Asbestexposition mit sich bringen könnten, geeignete Maßnahmen, damit	die Arbeits- oder Schutzkleidung an einem anderen Ort als jenem, der für die Alltagskleidung vorgesehen ist, aufbewahrt wird	der Kontaminationsgrad in Erwartung der Rettungskräfte auch über den gesetzlichen Grenzwert hinaus beibehalten wird	die persönlichen Schutzausrüstungen, die bei der Abtragung des Asbests getragen wurden, nach ihrer Verwendung auch von Arbeitnehmern anderer Unternehmen verwendet werden	die Arbeits- oder Schutzkleidung, die bei der Abtragung des Asbests getragen wurde, außerhalb der Baustelle befördert werden kann
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 gilt beim Ausziehen der Mehrweg-PSA (Stiefel, Brille, Helm, etc.):	Sie müssen gewaschen werden, bevor sie im Schrank abgelegt werden	Es ist keine Vorsorge erforderlich	Es genügt, sie abzustauben und im Schrank abzulegen	Sie müssen als gefährliche Abfälle behandelt und daher der Entsorgung zugeführt werden
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr.81/2008 muss bei der Probenahme von Materialien mit Asbestverdacht die zu analysierende Probe entnommen und in	einen ersten luftdichten, nicht zerbrechlichen Behälter gegeben werden. Dieser Behälter muss anschließend in einer nicht kontaminierten Zone in einen versiegelten Plastiksack verstaut werden	einen luftdichten nicht zerbrechlichen Behälter gegeben werden	einer kontaminationsverdächtigen Zone in einen ersten luftdichten, zerbrechlichen Behälter gegeben werden, und anschließend muss dieser Behälter in derselben Zone in einen versiegelten Plastiksack verstaut werden	einer nicht kontaminierten Zone in einen ersten luftdichten, zerbrechlichen Behälter gegeben werden, und anschließend muss dieser Behälter in einer Verpackung mit der Aufschrift „GEFAHR“ verstaut werden
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss die Messung der Konzentration von Asbestfasern in der Luft am Arbeitsplatz	von Personal durchgeführt werden, das über eine geeignete Qualifikation verfügt, nach Rücksprache mit den Arbeitnehmern, und an qualifizierte Labors geschickt werden, die vom Gesundheitsministerium anerkannt sind	von Personal der Baustelle durchgeführt werden und an das Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit geschickt werden	vom Auftraggeber jeden Morgen vor Beginn der Tätigkeiten durchgeführt werden	vom Bauleiter durchgeführt und der Aufsichtsbehörde geschickt werden
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 muss das Personal während der Lokalaugenscheine zur Bewertung des Erhaltungszustandes der Abdeckungen aus Asbestzement Folgendes tragen:	filternder Einweg-Gesichtsschirm FFP3, Einweganzug aus Tyvek mit Haube Klasse III, Einweg-Handschuhe aus Nitryl/Vinyl, Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle, Schutzhelm mit Halsriemen, Absturzsicherungen	filternder Einweg-Gesichtsschirm FFP3, Einweganzug aus Tyvek, chirurgische Einweg-Handschuhe, Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle, Schutzhelm, Absturzsicherungen	FFP2-Maske, Einweg-Handschuhe aus Nitryl/Vinyl, Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle, Schutzhelm mit Halsriemen, Absturzsicherungen, Anzug aus PVC	Einweganzug aus Tyvek mit Haube Klasse III, Einweg-Handschuhe aus Nitryl/Vinyl, Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle, Schutzhelm mit Halsriemen

5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 erfolgt die Errichtung einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien brüchiger Art durch die Schaffung von	Bereichen, die sei es statisch als auch dynamisch abgegrenzt werden, und die Anwendung spezifischer Ein- und Ausgangsverfahren durch Dekontaminationseinheiten	abgegrenzten Bereichen mit der Angabe des Eingangs und des Ausgangs	mit PVC-Planen abgegrenzten Bereichen	Sauggeräten und einer Umzäunung, die Unbefugten den Zutritt zur Baustelle versperrt
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 erfolgt die Abnahme der Systeme zur Abgrenzung einer Baustelle mit asbesthaltigen Materialien	durch Überprüfung ihrer Dictheit	mit Druckluft	mit einem Schneidegerät, um die Festigkeit beim Schnitt der Plane zu testen	mit Wasser in Unterdruck
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 besteht das Dekontaminationssystem für das Personal auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien mindestens aus	4 Zonen	2 Zonen	1 Zone	3 Zonen
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 befindet sich der Umkleidebereich in einem für das Personal bestimmten Dekontaminationssystem auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	im dekontaminierten Raum	im Duschraum	in der Luftschieleuse	im Ausrüstungsraum
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 grenzt der Duschraum in einem für das Personal bestimmten Dekontaminationssystem auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	an den Ausrüstungsraum und an die Luftschieleuse	an den Arbeitsbereich und an den Duschraum	an die Dusche und an die Luftschieleuse	an den Außenbereich der Baustelle und an den Dekontaminationsraum
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 grenzt die Luftschieleuse in einem für das Personal bestimmten Dekontaminationssystem auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	an die Dusche und an den Dekontaminationsraum	an den Arbeitsbereich und an den Duschraum	an den Außenbereich der Baustelle und an den Dekontaminationsraum	an den Ausrüstungsraum und an die Luftschieleuse
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss das Dekontaminationssystem für das Personal auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	im Freien und an der Luftschieleuse liegen	im Freien liegen	neben dem Ruheraum des Personals liegen	neben dem Tor liegen
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss bei Arbeitstätigkeiten mit potentieller Asbestexposition der Arbeitnehmer die Konzentration des Asbeststaubs in der Luft am Arbeitsplatz so weit als möglich reduziert werden durch	die Reduzierung der Anzahl der ausgesetzten Arbeitnehmer	die unmittelbare Schließung der Baustelle	die Einkapselung des Personals, das auf der Sanierungsbauweise arbeitet	die Erhöhung der Anzahl der Arbeitnehmer, um die Exposition des einzelnen Arbeitnehmers zu reduzieren
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss bei Arbeitstätigkeiten mit potentieller Asbestexposition der Arbeitnehmer die Konzentration des Asbeststaubs in der Luft am Arbeitsplatz so weit als möglich reduziert werden durch	die Verwendung der PSA (persönliche Schutzausrüstungen) für Atemwege mit einem Schutzfaktor, der für die Asbestkonzentration in der Luft geeignet ist	die Reduzierung des Büropersonals und die Erhöhung des operativen Personals, um die Exposition des einzelnen Arbeitnehmers zu reduzieren	die Verwendung von Hilfspersonal, das auf der Sanierungsbauweise arbeitet	die Verwendung von Gehörschutz
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Um die Arbeitsverfahren für die Reduzierung der Risiken für Arbeitnehmer einer Sanierungsbauweise zu ermitteln, muss der Arbeitgeber gemäß GVD Nr. 81/2008	alle Risiken bewerten, denen die Arbeitnehmer einer Sanierungsbauweise ausgesetzt sein können und die bei Exposition gegenüber physikalischen Einwirkungen auftreten können	mit dem Sicherheits- und Koordinierungsplan das Ausführungsprojekt für die Sanierung erstellen	die Arbeitnehmer befragen, um durch sie zu verstehen, welche Probleme tatsächlich auf einer Sanierungsbauweise auftreten	nach Anhörung des Planers des Dekontaminationsbereiches die Lage des Duschraums, des Ausrüstungsraumes und des Raumes der Luftschieleuse prüfen
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 wird die Bewertung der Risiken aus der Exposition gegenüber physikalischen Einwirkungen für die Arbeitnehmer einer Sanierungsbauweise	mindestens alle vier Jahre von Fachpersonal, welches über spezifische Kenntnisse im Bereich der Vorbeugung und des Schutzes verfügt, geplant und ausgeführt	von der gebietszuständigen lokalen Sanitätseinheit geplant und ausgeführt	alle zehn Jahre geplant und ausgeführt	täglich geplant und ausgeführt
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 wird die Risikobewertung	jedes Mal aktualisiert, wenn Änderungen eintreten, durch die sie überholt sein könnte	alle zwei Jahre aktualisiert	alle 5 Jahre aktualisiert	sobald sie einmal ausgearbeitet wurde, nie mehr aktualisiert
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	GVD Nr. 81/2008 legt im Rahmen der Bestimmungen zur Ermittlung oder Reduzierung von Risiken fest, dass	die Arbeitnehmer auf keinen Fall Werte, die über den gesetzlich festgelegten Expositionsgrenzwerten liegen, ausgesetzt sein dürfen	die Arbeitnehmer auf keinen Fall Werte, die unter den gesetzlich festgelegten Expositionsgrenzwerten liegen, ausgesetzt sein dürfen	die durch die Exposition gegenüber physikalischen Einwirkungen bedingten Risiken nicht beseitigt werden dürfen oder zumindest immer in einem für die Arbeitnehmer akzeptablen Ausmaß vorhanden sein müssen	der Arbeitgeber die Risiken für die Arbeitnehmer einer Sanierungsbauweise auf Null reduzieren muss
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber im Fall der Überschreitung der Expositionsgrenzwerte gegenüber physikalischen Einwirkungen	unmittelbar Maßnahmen ergreifen, um die Exposition wieder unter die Expositionsgrenzwerte sinken zu lassen	die Rettungskräfte rufen und in Erwartung derselben die Sanierungsbauweise stilllegen	die Verschmutzungsquellen isolieren und das Ausführungsprojekt überarbeiten	unverzüglich das Aufsichtsorgan benachrichtigen

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 sorgt der Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern, die am Arbeitsplatz Risiken der Exposition gegenüber physikalischen Einwirkungen ausgesetzt sind, dafür, dass	die durch physikalische Einwirkung am Arbeitsplatz gefährdeten Arbeitnehmer in Bezug auf das Ergebnis der Risikobewertung informiert und ausgebildet werden	an die Arbeitnehmer FFP4-Schutzmasken, Handschuhe und Stiefel aus PVC verteilt werden	die Arbeitnehmer informiert werden, falls die erhobenen Werte unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen, und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter durch Änderung des Sicherheits- und Koordinierungsplanes ergriffen werden	die Erste Hilfe benachrichtigt wird, die der Sanierungsbauweise am nächsten liegt, damit die erforderlichen Gegenmittel vorbereitet und den Arbeitnehmern im Fall einer Exposition verabreicht werden können
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist der Arbeitgeber bei einer möglichen Gefährdung des Arbeitnehmers durch Lärmexposition auf einer Sanierungsbauweise verpflichtet,	technische Maßnahmen zur Lärmreduzierung zu ergreifen, um die Lärmexposition der Arbeitnehmer zu minimieren	den Arbeitnehmern FFP3-Schutzmasken bereitzustellen	Er hat keine Pflichten, da die Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegt hat, dass der Lärm keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit des Arbeitnehmers hat	die PSA (persönliche Schutzausrüstungen), die den Arbeitnehmer von der Lärquelle abschirmen, mit anderen leichteren Ausrüstungen auszutauschen, mit denen man besser hören kann
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Falls die lärmbedingten Risiken nicht mit Schutz- und Präventionsmaßnahmen vermieden werden können, muss der Arbeitgeber gemäß GVD Nr. 81/2008	den Arbeitnehmern die PSA (persönliche Schutzausrüstungen) für das Gehör zur Verfügung stellen und fordern, dass die Arbeitnehmer diese Ausrüstungen am Arbeitsplatz tragen	den Arbeitnehmern einen eigenen Ruheraum zur Verfügung stellen	die Sanierungsbauweise schließen, bis der Lärmpegel nicht wieder in den gesetzlichen zulässigen Bereich zurückkehrt	die Arbeit tagsüber einstellen, um sie in den Nachtstunden wieder aufzunehmen
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Bei einem möglichen Risiko der Exposition des Arbeitnehmers gegenüber mechanischen Vibratoren auf einer Sanierungsbauweise gemäß GVD Nr. 81/2008	wendet der Arbeitgeber andere Arbeitsverfahren an, die eine geringere Exposition gegenüber mechanischen Vibratoren erfordern	wendet der Arbeitgeber keinerlei Maßnahmen an, weil die Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegt hat, dass die mechanischen Vibratoren keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit des Arbeitnehmers haben	gestattet der Arbeitgeber den Arbeitnehmern, die Arbeiten zu verlangsamen, um die Vibratoren zu reduzieren	beseitigt der Arbeitgeber die PSA (persönliche Schutzausrüstungen), die den Arbeitnehmer von den mechanischen Vibratoren abschirmen
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Falls die Risiken aus mechanischen Vibratoren nicht mit Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen vermieden werden können, muss der Arbeitgeber gemäß GVD Nr. 81/2008	den Arbeitnehmern geeignete PSA (persönliche Schutzausrüstungen) zur Verfügung stellen und fordern, dass die Arbeitnehmer diese Ausrüstungen am Arbeitsplatz tragen	keinerlei Maßnahmen anwenden, weil die Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegt hat, dass die Vibratoren keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit des Arbeitnehmers haben	den Arbeitnehmern einen schalldichten Raum zur Verfügung stellen	sich vor Beginn der Arbeitstätigkeit über den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers informieren und bei Bedarf dem Arbeitnehmer gestatten, langsamer zu arbeiten, um die Vibratoren zu reduzieren
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Wenn trotz der ergriffenen Vorbeugemaßnahmen die Grenzwerte der mechanischen Vibratoren überschritten werden, muss der Arbeitgeber im Sinne des GVD Nr. 81/2008	unmittelbare Maßnahmen ergreifen, um die Exposition wieder unter die Grenzwerte sinken zu lassen	dem Hersteller das Arbeitswerkzeug zurückgeben, das vom Arbeitnehmer verwendet wurde	den Arbeitnehmern die PSA (persönliche Schutzausrüstungen) für das Gehör zur Verfügung stellen und fordern, dass die Arbeitnehmer diese Ausrüstungen am Arbeitsplatz tragen	die Rettungskräfte rufen und in Erwartung derselben die Arbeiten einstellen
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Wenn trotz der ergriffenen Vorbeugemaßnahmen die Grenzwerte der mechanischen Vibratoren überschritten werden, gilt für den Arbeitgeber im Sinne des GVD Nr. 81/2008:	Er muss die Ursachen für die Überschreitung der Grenzwerte ermitteln und Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen ergreifen, um ein erneutes Überschreiten zu verhindern	Er hat keinerlei Pflicht, weil das Risiko durch Vibratoren für die Arbeitnehmer nicht als schädlich anzusehen ist	Er muss dies unverzüglich den Gewerkschaften und dem Aufsichtsorgan mitteilen, um die erforderlichen Maßnahmen zu vereinbaren	Er stellt den Arbeitnehmern die persönlichen Schutzausrüstungen für den Hautschutz zur Verfügung und fordert, dass die Arbeitnehmer diese Ausrüstungen am Arbeitsplatz tragen
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Bei einem möglichen Risiko der Exposition des Arbeitnehmers gegenüber elektromagnetischen Feldern auf einer Sanierungsbauweise im Sinne des GVD Nr. 81/2008	wendet der Arbeitgeber Arbeitsverfahren an, die eine geringere Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern erfordern, und wählt Ausrüstungen, die weniger starke elektromagnetische Felder erzeugen	informiert der Arbeitgeber die Arbeitnehmer über das Risiko, welche einstimmig darüber entscheiden, ob sie die Arbeit bei Auszahlung einer Lohnerhöhung fortsetzen	hat der Arbeitgeber keine Pflichten, da die Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegt hat, dass die elektromagnetischen Felder keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit des Arbeitnehmers haben	beseitigt der Arbeitgeber die herkömmlichen PSA (persönliche Schutzausrüstungen) und stellt Ausrüstungen mit Mikrowellen bereit, die über die halbe Arbeitszeit hinweg getragen werden müssen
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Bei einem möglichen Risiko der Exposition des Arbeitnehmers gegenüber elektromagnetischen Feldern auf einer Sanierungsbauweise im Sinne des GVD Nr. 81/2008	ergreift der Arbeitgeber technische Maßnahmen, um die Emission der elektromagnetischen Felder zu reduzieren, und schreibt bei Bedarf die Verwendung von Sicherheitsausrüstungen zum Schutz der Gesundheit vor	beseitigt der Arbeitgeber bei Bedarf die kollektiven und persönlichen Schutzausrüstungen und schreibt die Verwendung von chirurgischen Masken vor	hat der Arbeitgeber keine Pflichten, da die elektromagnetischen Felder keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit des Arbeitnehmers haben	schreibt der Arbeitgeber die Verwendung von Mobiltelefonen vor
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Wenn im Sinne des GVD Nr. 81/2008 trotz der ergriffenen Vorbeugemaßnahmen die Grenzwerte der elektromagnetischen Felder überschritten werden,	ermittelt der Arbeitgeber die Ursachen für die Überschreitung und ergreift Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen, um eine erneute Überschreitung zu vermeiden	stellt der Arbeitgeber den Arbeitnehmern die persönlichen Schutzausrüstungen für den Schutz der Atemwege zur Verfügung und fordert, dass die Arbeitnehmer diese Ausrüstungen am Arbeitsplatz tragen	beseitigt der Arbeitgeber die PSA (persönliche Schutzausrüstungen), die den Arbeitnehmer von den mechanischen Geräuschen abschirmen	muss der Arbeitgeber dies unverzüglich der Präfektur mitteilen, damit die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden

5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Die Risiken im Zusammenhang mit gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen, denen die Arbeitnehmer auf einer Sanierungsbautelle ausgesetzt sein können, müssen im Sinne von GVD Nr. 81/2008 beseitigt oder auf ein Mindestmaß reduziert werden durch	die Bereitstellung an den Arbeitnehmer von geeigneten Ausrüstungen für die spezifische Arbeit und entsprechend geeignete Instandhaltungsverfahren sowie durch die Minimierung der Dauer und der Intensität der Exposition	die Schließung der Baustelle, sobald sich herausstellt, dass der Arbeitnehmer gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen ausgesetzt ist	die Verwendung der unangemessenen PSA (persönliche Schutzausrüstungen)	die Ausarbeitung des Gesundheitsplans und die Zunahme von Arbeitnehmern im Expositionsbereich
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Wenn es aufgrund der Arbeitstätigkeit nicht möglich ist, dem Auftreten gefährlicher Konzentrationen von entflammmbaren Stoffen am Arbeitsplatz vorzubeugen, muss der Arbeitgeber im Sinne des GVD Nr. 81/2008	das Vorhandensein von Zündquellen vermeiden, die zu Bränden und Explosionen führen könnten	einen Metallendetektor am Eingang zur Baustelle aufstellen	die Arbeitnehmer mit Gasschutzmasken ausstatten	geeignete Schilder aufstellen, die vor laufenden möglichen Explosionen warnen
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Wenn es aufgrund der Arbeitstätigkeit nicht möglich ist, dem Auftreten gefährlicher Konzentrationen von chemisch instabilen Stoffen am Arbeitsplatz vorzubeugen, muss der Arbeitgeber im Sinne des GVD Nr. 81/2008	durch alternative Verfahren, die von den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehen sind, die schädlichen Auswirkungen, die aus chemisch instabilen Stoffen oder Mischungen von Stoffen führen, einschränken	den chemischen Stoff mit Hilfe der Arbeitnehmer stabilisieren	mit einer Flamme die Temperatur des Stoffes erhöhen, damit er stabil wird	die Arbeitnehmer mit chirurgischen Masken ausstatten
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber bei Unfällen oder Notfällen wegen Exposition eines Arbeitnehmers gegenüber gefährlichen chemischen Stoffen auf einer Sanierungsbautelle	unverzüglich Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen ergreifen und die Arbeitnehmer informieren	sich der Quästur stellen	auf der Basis der Auswirkungen des Unfalls einen neuen Gesundheitsplan erstellen	unverzüglich den gesetzlichen Verantwortlichen des Betriebs darüber informieren
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 werden den auf Sanierungsbautstellen eingesetzten Arbeitnehmern, die im von gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen betroffenen Bereich arbeiten dürfen,	Schutzbekleidung, PSA (persönliche Schutzausrüstungen) und angemessene Einsatzmittel, die bis zum Ende der Notsituation benutzt werden müssen, bereitgestellt	Informationen über die Este-Hilfe-Modalitäten und die Lagepläne mit Angabe der Abfalllagerbereiche geliefert	Informationen über die Modalitäten zur Eintragung in das Nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe geliefert	Schutzbekleidung, kollektive Schutzausrüstungen und behelfsmäßige Ausrüstungen bereitgestellt
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Auf einer Baustelle zur Sanierung eines kontaminierten Standortes, in dessen Gebäude Materialien mit Asbestfasern aufgefunden wurden, unterliegen die Arbeitnehmer gemäß GVD Nr. 81/2008 folgenden Arten von Exposition:	Inhalation, Hautkontakt, Einnahme	Kontakt über das Gehör und Einnahme	Haut- und Geruchskontakt	Inhalation, Sichtkontakt
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist mit Arten von Exposition Folgendes gemeint:	die Modalitäten der Exposition, mit denen der potentielle Empfänger mit den chemischen Kontaminanten in Berührung kommt	die Modalitäten, die eine einheitliche Gruppe von Arbeitnehmern kennzeichnen	die invasiven Modalitäten, mit denen ein Kontaminant mit dem Arbeitnehmer in Geruchskontakt kommt	die Modalitäten der Exposition für eine ungleichmäßige Gruppe von Arbeitnehmern
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist ein Arbeitnehmer auf einer Sanierungsbautelle einem chemischen Arbeitsstoff direkt ausgesetzt,	wenn der Expositionsweg mit der Quelle der Kontamination übereinstimmt	wenn ein Arbeitnehmer keine PSA hat	wenn ein Arbeitnehmer einen chemischen Arbeitsstoff verschüttet	wenn der Kontakt des Empfängers mit dem verunreinigenden Stoff infolge der Migration derselben durch die Umweltbereiche erfolgt, und daher der Expositionsweg nicht mit der Quelle der Kontamination übereinstimmt
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Um gemäß GVD Nr. 81/2008 den Expositionspiegel bei gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen auf einer Sanierungsbautelle zu ermitteln, müssen folgende Elemente berücksichtigt werden:	die den gefährlichen chemischen Arbeitsstoffen innewohnenden Eigenschaften, die Stufe, die Form und die Dauer der Exposition, die Wirksamkeit der PSA	die nicht erfolgte oder missbräuchliche Verwendung der PSA während der Arbeitszeit	die Menge und Art der chemischen Arbeitsstoffe, die der Betrieb im Laufe eines Jahres umwandelt	die Zeit der Nicht-Exposition des Arbeitnehmers gegenüber den chemischen Arbeitsstoffen während der Arbeitszeit
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Die biologische Überwachung gemäß GVD Nr. 81/2008	besteht in der wiederholten Messung im Gewebe, in den Sekreten, in der ausgeatmeten Luft der Person, die den Stoffen, die am Arbeitsplatz vorkommen, ausgesetzt ist, oder ihrer Metaboliten, um die Exposition und das Risiko für die Gesundheit zu bewerten	stellt die Analyse eventueller biologischer Symptome dar, die die Arbeitnehmer auf einer Sanierungsbautelle betreffen können	wird definiert als die höchste Menge, die aus einem biologischen Stoff bei der Analyse der DNA erhalten werden kann	stellt den Wert des Glukose-Index in einem biologischen Stoff dar
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 besteht der Zweck der biologischen Überwachung darin,	die Exposition und das Risiko für die Gesundheit mittels Vergleich der erhaltenen Werte mit angemessenen Bezugswerten zu bewerten	den Stresszustand des Arbeitnehmers am Ende des Arbeitstages zu bewerten	die Reaktion des Arbeitnehmers in Bezug auf einige biologische Getränke zu analysieren	das Verhalten einiger Tiergattungen bei Vorhandensein biologischer Kulturen zu bewerten
5. Igien e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Die üblichsten biologischen Mittel für die Bewertung der Exposition eines Arbeitnehmers gegenüber einem gefährlichen chemischen Arbeitsstoff sind gemäß GVD Nr. 81/2008	Blut, Harn und ausgeatmete Luft	die Hautprobe	die Haarprobe	die Speichelprobe

5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Eine „Probe“ für die Analyse der Exposition eines Arbeitnehmers gegenüber einem chemischen Stoff auf einer Sanierungsbauweise ist gemäß GVD Nr. 81/2008	der Teil, der effektiv aus den biologischen Mitteln einer Person zur Durchführung der Analyse entnommen wird	die Hautprobe	die Haarprobe	die Speichelprobe
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 gestattet das Ergebnis der Untersuchungen einer Probe eines Arbeitnehmers, der während der Arbeiten auf der Baustelle potentiell einem chemischen Arbeitsstoff ausgesetzt sein könnte,	den Expositionsgrad des Arbeitnehmers in Bezug auf den biologischen Grenzwert, der für diesen Kontaminanten festgelegt ist, zu ermitteln	den Zustand des Arbeitnehmers in Bezug auf den Leistungsstandard zu verstehen	die Baustelle zu organisieren	zu verstehen und abzuschätzen, ob der Arbeitnehmer psychisch-physischem Stress ausgesetzt ist
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 gestattet das Ergebnis der Untersuchungen einer Probe eines Arbeitnehmers, der während der Arbeiten auf der Baustelle potentiell einem chemischen Arbeitsstoff ausgesetzt sein könnte,	zu erkennen und abzuleiten, ob sich der Arbeitnehmer in einer Risikosituation für seine Gesundheit befindet oder nicht, wenn der biologische Grenzwert für diesen Kontaminanten vorliegt	nützliche Kenntnisse einzuholen, um die Baustelle korrekt zu planen	den SKP auf angemessene Weise auszuarbeiten	die Windverhältnisse im Baustellenbereich zu bewerten
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Die biologische Überwachung eines Arbeitnehmers einer Sanierungsbauweise, der gefährlichen chemischen Stoffen ausgesetzt sein könnte, ist gemäß GVD Nr. 81/2008 ein wichtiges Instrument für die	Gesundheitsüberwachung und die Risikobewertung	psychologische Überwachung des Arbeitnehmers	Überwachung des Arbeitnehmers	Überwachung der Arbeit
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 gilt für Arbeitnehmerinnen in gebärfähigem Alter mit Bleiwerten von über 40 Mikrogramm pro 100 Milliliter Blut:	Sie müssen vom Arbeitsplatz ferngehalten werden	Sie müssen am Arbeitsplatz bleiben, weil Blei keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen in gebärfähigem Alter hat	Sie müssen täglich einer ärztlichen Untersuchung unterzogen werden, um zu prüfen, ob sie am Arbeitsplatz bleiben können oder nach Hause gehen müssen	Sie müssen vom Arbeitsplatz ferngehalten werden, aber nur, wenn sie jünger als 20 sind
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist der einzige chemische Arbeitsstoff mit einem biologischen Grenzwert	Blei und seine Ionenverbindungen	Kalium	Sauerstoff	Kupfer
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Die biologische Überwachung über einen Arbeitnehmer, der während der Arbeitstätigkeiten auf einer Sanierungsbauweise einem gefährlichen chemischen Arbeitsstoff ausgesetzt ist, liefert gemäß GVD Nr. 81/2008	die Menge an toxischen Verbindungen, die von der Person während der Arbeit aufgenommen wird	das Ausmaß der externen Exposition der Person	ein Ausmaß des psychologischen Zustandes des Arbeitnehmers	ein Ausmaß vom Stress, dem der Arbeitnehmer unterzogen ist
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 und soweit nicht anders angegeben ist der Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines chemischen Arbeitsstoffes in der Luft im Atembereich eines Arbeitnehmers in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum	die Definition des „berufsbedingten Expositionsgrenzwertes“	die Definition des „Grenzwertes“, der sich aus der Untersuchung und der Studie der Menge des vom Arbeitnehmer eingenommenen gefährlichen Arbeitsstoffes ergibt	der gewichtete Durchschnitt der Luft, die von einem Arbeitnehmer auf einer Asbestbaustelle im Laufe von 24 Stunden aufgenommen wird	die Definition des „Grenzwertes der Risikoanalyse“
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 wird die biologische Überwachung für Bleiexposition durchgeführt	mit der Messung des Blutbleispiegels durch die Atomabsorptionsspektroskopie	mit der Messung des Blutbleispiegels nach Einnahme von 60 mg Pb je 100 ml Blut	mit der Messung des Bleispiegels im Körper des Arbeitnehmers nach 8 Stunden Exposition durch Tetraethylblei	auf Anfrage des Arbeitnehmers durch wiederholte Einnahmen im Laufe der Zeit mit anschließender Blutentnahme
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 bewirkt der Nachweis von Bleiwerten von über 40 Mikrogramm Blei pro 100 Milliliter Blut bei Arbeitnehmerinnen in gebärfähigem Alter	das unmittelbare Fernhalten von der Exposition	die Entlassung aus berechtigtem Grund	die Pflicht, während der Arbeitstätigkeit die Bleischürze zu tragen	den erleichternden Umstand, nur für die Hälfte der täglichen Arbeitszeit am Ort der Bleiexposition zu bleiben
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Laut ADR ist mit Verunreinigung von begrenzten „Indoor“-Umgebungen gemeint:	das Vorkommen von chemischen, physikalischen oder biologischen verunreinigenden Stoffen in der Luft von begrenzten Räumlichkeiten, welche in natürlicher Weise nicht in der Luft im Freien vorkommen	die Kontamination des Bodens eines Gebäudes	das Vorkommen von Abfällen aus dem Gesundheitsbereich mit Infektionsrisiko innerhalb eines Gebäudes	die Kontamination der Wände innerhalb eines Büros
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Gemäß ADR sind begrenzte „Indoor“-Umgebungen	Wohnungen, öffentliche und private Büros, gemeinschaftliche Strukturen, Räume, die für Freizeit- und/oder Gesellschaftstätigkeiten bestimmt sind, die öffentlichen und/oder privaten Verkehrsmittel	nur die Büros	die Spielplätze im Freien	nur die Wohnungen
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amiante e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 werden in Sanierungsbaustellen die Asbestfasern in der Luft untersucht	mit optischer Phasenkontrastmikroskopie (MOCF)	mit telemetrischer Phasenkontrastmikroskopie	durch ein thermisches Gerät	mit Zellenmikroskopie

5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut MD vom 6.9.1994 beträgt der Alarmgrenzwert beim Monitoring der Asbestfasern in der Luft für das Umfeld der Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	50 Fasern/Liter	0,01 Fasern/Kubikzentimeter	10 Fasern/Kubikmeter	1 Faser/Kubikmeter
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut MD vom 6.9.1994 beträgt der Grenzwert beim Monitoring der Asbestfasern in der Luft für die Innenbereiche der Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	20 Fasern/Liter	1 Faser/Kubikmeter	10 Fasern/Kubikmeter	0,01 Fasern/Kubikzentimeter
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut MD vom 6.9.1994 bezweckt die Umweltüberwachung der Fasern in der Luft im Umfeld der Sanierungsbaustelle	die rechtzeitige Ermittlung einer eventuellen Diffusion der Asbestfasern in den nicht kontaminierten Bereichen	die Ermittlung von Personen, die eventuell Asbest zu persönlichen Zwecken entnehmen	das Einfangen aller Fasern, die aus der Baustelle austreten	die Überprüfung des Vorhandenseins asbesthaltiger Materialien auch außerhalb der Baustelle
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut MD vom 6.9.1994 muss das Umgebungsmonitoring der Fasern in der Luft in den Baustellenbereichen zu folgendem Zeitpunkt durchgeführt werden:	täglich, von Beginn der Tätigkeiten zur Bearbeitung des Asbests bis zur Endreinigung des Bereiches	erst bei Schließung der Baustelle	nur bei Unfall vor Beginn der Arbeiten auf der Baustelle	nachts
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut MD vom 6.9.1994 muss beim Umgebungsmonitoring der Fasern in der Luft in den Baustellenbereichen Folgendes kontrolliert werden:	die nicht kontaminierten Zonen in der Nähe der Absperrbarrieren	der Ruheraum der Arbeitnehmer	die Bäder	das Büro des Arbeitgebers
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut MD vom 6.9.1994 muss beim Umgebungsmonitoring der Fasern in der Luft in den Baustellenbereichen Folgendes kontrolliert werden:	der Ausgang aus dem Dekontaminationstunnel oder der nicht kontaminierte Raum im Umkleidebereich	die Bäder	der Fernsehsaal der Arbeitnehmer	das Repräsentationsbüro der Baustelle
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut MD vom 6.9.1994 müssen die sporadischen Probenahmen für das Umgebungsmonitoring der Fasern in der Luft in den Baustellenbereichen durchgeführt werden	am Ausgang der Sauggebläse	in der Nähe des Stromaggregats zum Baustellenbereich	nachts	in der Nähe des Ausgangstors der Baustelle
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut MD vom 6.9.1994 müssen die sporadischen Probenahmen für das Umgebungsmonitoring der Fasern in der Luft in den Baustellenbereichen durchgeführt werden	während der Bewegung von Abfällen	nachts	in der Nähe des Baustellenkrans	mindestens 100 Meter von der Baustelle entfernt
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Laut MD vom 6.9.1994 müssen die Daten des Umgebungsmonitorings der Fasern in der Luft in den Baustellenbereichen bekannt sein	in Echtzeit oder höchstens innerhalb der darauffolgenden 24 Stunden	innerhalb von 72 Stunden	innerhalb von 48 Stunden	innerhalb von 5 Tagen
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 werden für das Umgebungsmonitoring der Fasern in der Luft in den Baustellenbereichen folgende Techniken verwendet:	optische Phasenkontrastmikroskopie (MOCF)	telemetrische Phasenkontrastmikroskopie	Untersuchung mit Zellenmikroskopie (EMC)	Mikroskopie durch ein thermisches Gerät
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 sind für das Umgebungsmonitoring der Fasern in der Luft in den Baustellenbereichen folgende Alarmschwellen vorgesehen:	Voralarm und Alarm	primäre und sekundäre Vorsicht	grüne Schwelle und rote Schwelle	Gefahr und Vorsicht
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 kommt es zur Voralarmschwelle im Umgebungsmonitoring der Fasern in der Luft in den Baustellenbereichen	jedes Mal, wenn die Ergebnisse der außerhalb des Arbeitsbereiches durchgeführten Überprüfungen eine eindeutige Tendenz zu einer Erhöhung der Konzentration der Fasern in der Luft anzeigen	jedes Mal, wenn die Ergebnisse der außerhalb des Arbeitsbereiches durchgeführten Überprüfungen eine eindeutige Tendenz zu einer Senkung der Konzentration der Fasern in der Luft anzeigen	jedes Mal, wenn die Ergebnisse der außerhalb des Arbeitsbereiches durchgeführten Überprüfungen einen Mangel an Fasern in der Luft anzeigen	wenn die Konzentration der Fasern in der Luft 50 ff/l überschreitet
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 wird die Alarmschwelle im Umgebungsmonitoring der Fasern in der Luft in den Baustellenbereichen erreicht, wenn die Konzentration der Fasern in der Luft folgenden Wert überschreitet:	50 ff/l	20 ff/l	100 ff/l	70 ff/l
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 sieht die Voralarmstufe während des Umgebungsmonitorings in den Bereichen einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien Folgendes vor:	unter anderem die Reinigung der Dekontaminationsanlage	die unmittelbare Schließung der Baustelle ohne Abtragung der asbesthaltigen Materialien	die Einkapselung der Baustelle	Das Personal wird in die Erste Hilfe geschickt
5. Iggiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß MD vom 6.9.1994 sieht die Alarmstufe während des Umgebungsmonitorings in den Bereichen einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien Folgendes vor:	alle Verfahren der Voralarmstufe mit Ergänzung weiterer Verfahren wie die unmittelbare Benachrichtigung der zuständigen Behörde (lokaler Sanitätsbetrieb)	die Einkapselung der Baustelle und die Versiegelung des Eintritts zur Dekontaminationsstelle	die unmittelbare Schließung der Baustelle ohne Abtragung der asbesthaltigen Materialien	die Einlieferung des Personals in die Erste Hilfe, Verstäubung im Freien mit klebender Lösung, feuchte Reinigung der Wände und des Bodens des Außenbereiches mit geeigneten Materialien und Monitoring

5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 werden die Arbeitnehmer einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien der Gesundheitsüberwachung unterzogen,	wenn die Risikobewertung eine Gefahr für die Gesundheit erhoben hat	jedes Mal, wenn sie darum ersuchen	wenn es der Direktor der Baustelle beschließt	bei einem Arbeitsunfall
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 geht der Arbeitgeber mit Zustimmung des Betriebsarztes, wenn für einen Arbeitnehmer, der auf einer Sanierungsbaustelle beschäftigt ist, ein Gesundheitsrisiko besteht, wie folgt vor:	Er ergreift Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen für die einzelnen Arbeitnehmer aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten klinischen und biologischen Untersuchungen	Er benachrichtigt die Abteilung für Humanressourcen	Er verfasst den erweiterten Sicherheitsplan	Er bereitet den ESP (Einsatzsicherheitsplan) vor
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Mit Gesundheitsüberwachung ist gemäß GVD Nr. 81/2008 Folgendes gemeint:	die Gesamtheit aller ärztlichen Maßnahmen, die dem Gesundheitsschutz und der Sicherheit der Arbeitnehmer mit Bezug auf das Arbeitsumfeld, die beruflichen Risikofaktoren und die Abwicklungsverfahren der Arbeitstätigkeit dienen	die ärztlichen Maßnahmen, die der Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern in Bezug auf das Arbeitsumfeld, die beruflichen Risikofaktoren und die Abwicklungsverfahren der Arbeitstätigkeit durchführt	die Tätigkeiten des Aufsichtsbeauftragten	die Gesamtheit der ärztlichen Untersuchungen, die der Betriebsarzt zum Gesundheitsschutz und der Sicherheit der Arbeitnehmer nach Antritt des Ruhestandes durchführt
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 umfasst die Gesundheitsüberwachung	eine periodische ärztliche Untersuchung zur Feststellung des Gesundheitszustandes der Arbeitnehmer und die Bewertung ihrer Eignung für die spezifische Aufgabe	eine Magnetresonanz nach Wahl des Arbeitnehmers	einen psychologischen Eignungstest	ein Gespräch mit dem Leiter der Humanressourcen und Personalabteilung
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 wird die Gesundheitsüberwachung durchgeführt	vom Betriebsarzt	vom Hausarzt	von der Ersten Hilfe	von der Krankenkasse
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 umfasst die Gesundheitsüberwachung	die ärztliche Untersuchung anlässlich des Aufgabenwechsels zwecks Prüfung der Tauglichkeit für den spezifischen Aufgabenbereich	die periodische Sitzung	die Risikobewertung	das Gespräch mit dem Arbeitgeber
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 umfasst die Gesundheitsüberwachung	die ärztliche Untersuchung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses in den von den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Fällen	das Notfallmanagement	die Umweltüberwachung	den Arbeitsschutzdienst
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 umfasst die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz nicht	die Feststellung der Schwangerschaft	die ärztlichen Untersuchungen zur Bewertung des Risikos für die Gesundheit des Arbeitnehmers	die ärztlichen Untersuchungen, die nach Erachten des Betriebsarztes mit den Berufsrisiken verbunden sind	die ärztlichen Untersuchungen zur Bewertung der Eignung für den vorgesehenen Aufgabenbereich
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Bei einem Notfall gilt gemäß GVD Nr. 81/2008:	Es müssen die spezifisch vorgesehenen Verfahren eingeleitet werden, die vom Notfall- und Evakuierungsplan vorgesehen sind	Man darf den Raum, in dem man sich gerade aufhält, nicht verlassen	ist immer verboten	Es müssen die Mobiltelefone ausgeschaltet werden
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 haben die schwangeren Arbeitnehmerinnen	Anspruch auf einen besonderen Schutz im Zusammenhang mit den ausgeübten Aufgaben	Anspruch auf mehr Schutz, aber nur ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat	keinerlei Achtung für die Arbeitsbedingungen, unter denen sie arbeiten	keinen Anspruch auf eine besondere Behandlung gegenüber den männlichen Kollegen
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 wird die Gesundheitsüberwachung durchgeführt	bevor der Arbeitnehmer dem mit der Exposition verbundenen Aufgabenbereich zugeteilt wird	ein Jahr nach der Exposition	6 Monate nach der Exposition	nachdem dem Arbeitnehmer der Aufgabenbereich zugeteilt worden ist, der mit der Exposition einhergeht
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 wird die Gesundheitsüberwachung durchgeführt	bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses in den vorgesehenen Fällen	3 Monate nach der Exposition	auf keinen Fall bevor der Arbeitnehmer dem mit der Exposition verbundenen Aufgabenbereich zugeteilt wird	innerhalb von 24 Stunden nach der Exposition
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 besteht die Pflicht zur biologischen Überwachung	für die Arbeitnehmer, die den Arbeitsstoffen ausgesetzt sind, für die ein biologischer Grenzwert festgelegt wurde	für die Arbeitnehmer, die sich eine Grippe eingefangen haben	nur für schwangere Frauen	für all jene, die im Freien arbeiten
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 werden die Ergebnisse der biologischen Überwachung folgendem Subjekt mitgeteilt:	dem betroffenen Arbeitnehmer	dem gesetzlichen Vertreter	dem Leiter der Humanressourcen	dem Gesundheitsministerium
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber mit Zustimmung des Betriebsarztes im Rahmen der Gesundheitsüberwachung des Personals, das auf einer Sanierungsbaustelle arbeitet,	auf Grundlage der Ergebnisse der klinischen und biologischen Untersuchungen besondere Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen für die einzelnen Arbeitnehmer ergreifen	unverzüglich den Arbeitnehmer entlassen, der Risiken ausgesetzt ist	die Bevölkerung über den Beginn der Baustelle informieren	mehr Personal anstellen, um die Risiken zu reduzieren
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Falls der Betriebsarzt laut GVD Nr. 81/2008 im Rahmen der Gesundheitsüberwachung die Überschreitung eines biologischen Grenzwertes feststellt, muss er	unverzüglich einzeln die betroffenen Arbeitnehmer und den Arbeitgeber informieren	den gesetzlichen Vertreter informieren	das Gesundheitsministerium informieren	den Leiter der Humanressourcen informieren

5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Um die Funktion des Betriebsarztes im Rahmen der Gesundheitsüberwachung im Betrieb ausüben zu können, müssen gemäß GVD Nr. 81/2008 folgende Voraussetzungen erfüllt sein:	Spezialisierung in Arbeitsmedizin oder Arbeitspräventivmedizin und Psychotechnik	Es gibt keine Pflichtvoraussetzungen	Hochschulabschluss in Pflegewissenschaften	dreijähriger Hochschulabschluss in Zahnheilkunde
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Um die Funktion des Betriebsarztes im Rahmen der Gesundheitsüberwachung im Betrieb ausüben zu können, ist gemäß GVD Nr. 81/2008 der Besitz folgenden Titels erforderlich:	Spezialisierung in Rechtsmedizin	Hochschulabschluss in Pflegewissenschaften	Hochschulabschluss in Zahnheilkunde	Master in Alternativmedizin
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 umfasst die Gesundheitsüberwachung	die Vorsorgeuntersuchung, um die Eignung für den spezifischen Aufgabenbereich des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Anstellung festzustellen	die Suspendierung von der Arbeit für jene, die nach zwei Mahnungen weiterhin nicht die PSA tragen, mit denen sie ausgestattet wurden	die Untersuchung zur Feststellung der Schwangerschaft	die Bezahlung des Tickets seitens des Arbeitnehmers
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 umfasst die Gesundheitsüberwachung	die regelmäßige ärztliche Untersuchung	den psychologischen Eignungstest	die Überprüfung der Fähigkeit, die PSA zu verwenden	die psychologische Untersuchung
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 gilt im Rahmen einer Sanierungsbaustelle für den Erste-Hilfe-Koffer:	Er ist immer vorgeschrieben	Er enthält den Defibrillator	Er ist nicht obligatorisch, wenn sich die Baustelle in der Nähe einer Ersten Hilfe befindet	Er kann durch den Verbandskasten ersetzt werden
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 besteht für die Arbeitnehmer einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	die Pflicht, über die Art des Notfalls und das Verhalten in Notsituationen informiert zu sein	die Pflicht, über das Verhalten in Notsituationen informiert zu sein, aber nur, wenn dies vom Arbeitgeber festgelegt wird	die Pflicht, über die Art des Notfalls informiert zu sein, aber nur, wenn dieser von der lokalen Sanitätseinheit vorgesehen ist	keine Pflicht, über das Verhalten in Notsituationen informiert zu sein
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist der Notfallbeauftragte einer Sanierungsbaustelle verpflichtet,	den Baustellenlageplan mit den eingezeichneten Standorten der sanitären Einrichtungen zu aktualisieren und alle Gruppenleiter über eventuelle Verlagerungen der Einrichtungen zu informieren	die sanitären Einrichtungen nur bei Eintritt eines Notfalls zu verstehen	die sanitären Einrichtungen nie zu verstehen, sofern vorab keine Genehmigung des gebietszuständigen Nationalen Verzeichnisses der Umweltfachbetriebe vorliegt	die sanitären Einrichtungen kontinuierlich zu verstehen, ohne die Gruppenleiter der verschiedenen Tätigkeiten auf der Baustelle zu benachrichtigen
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss auf der Sanierungsbaustelle in der Baracke, die als Pflegestation verwendet wird, oder im Baustellenbüro	ein Erste-Hilfe-Koffer vorhanden sein, dessen Inhalt den Vorschriften der lokalen Sanitätseinheit entsprechen muss	ein einsatzbereiter Computer vorhanden sein, um Alarm schlagen zu können	ein Werkzeugkasten für außerordentliche Wartungen vorhanden sein	ein Fotoarchiv der Baustelle vorhanden sein
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Verantwortliche für die Sicherheit auf einer Baustelle für Asbestsanierung regelmäßig Folgendes überprüfen:	den Kenntnisstand der einzelnen Arbeitnehmer über die Verfahren und Verhaltensweisen, die im Notfall anzuwenden sind	den Grad an Asbest der Baustelle	den Urlaubplan der Selbstständigen, um die Notfälle organisieren zu können	den Wartungszustand der Kantinenbaracke
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Sicherheits- und Koordinierungsplan einer Sanierungsbaustelle Folgendes enthalten:	die Notfallnummern, die bei Unfällen oder in Notsituationen verwendet werden müssen	spezifische Angaben zu den Inhalten des Nationalen Gesundheitsmaßnahmenplans	die öffentlichen Grünflächen	die Bereiche, in denen sich die Verpflegungsstellen oder die Getränkeautomaten befinden
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist es auf einer Sanierungsbaustelle Aufgabe des Auftragnehmers,	den Notfall- und Evakuierungsplan zu erstellen	den Urlaubplan eines jeden Arbeitnehmers zu erstellen	von Mal zu Mal zu entscheiden, wer mit der Funktion des Notfallbeauftragten betraut werden soll, auch in Ermangelung einer spezifischen Ausbildung	den Plan der öffentlichen Flächen zu erstellen
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist der Notfall- und Evakuierungsplan einer Sanierungsbaustelle	das Einsatzdokument der Baustelle, in dem die bei Notfällen zeitgerecht anzuwendenden Strategien definiert werden	das Dokument mit dem Arbeitsplan	das Dokument, das den Inhalten des Charakterisierungsplanes folgt	ein Lageplan des Baustellengebietes
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Notfall- und Evakuierungsplan einer Sanierungsbaustelle Folgendes umfassen:	die Koordinierung mit den einzelnen Unternehmen, den Rettungsorganisationen sowie die Zuteilung der Aufgaben an die einzelnen Beteiligten	die Bereiche mit den Verpflegungsstellen	die Bereiche, in denen körperliche Tätigkeiten vorgesehen sind	die Liste der Kennzahlen der Fahrzeuge, die sich täglich auf der Baustelle befinden
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Notfall- und Evakuierungsplan einer Sanierungsbaustelle Folgendes umfassen:	alle Projektunterlagen, die für ein korrektes Notfallmanagement erforderlich sind, Lagepläne, Angaben über die Zugangswege, SOS-Stellen	die Bereiche, in denen sich die Verpflegungsstellen befinden	die SIP-Säule für die telefonische Verbindung mit der Notrufzentrale	alle Projektunterlagen über die Umgebung der Baustelle zwecks korrekten Notfallmanagements
5. Igne e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 gilt für das Personal, das auf einer Sanierungsbaustelle tätig ist:	Dem Personal muss ein allgemeiner Ausbildungskurs über Notfälle erteilt werden. Ein umfassenderer Kurs über das Notfallmanagement wird hingegen den Notfallbeauftragten erteilt	Es ist nicht notwendig, Sicherheitskurse zu erteilen, da sie nicht obligatorisch sind	Es genügt ein 15-minütiger spezifischer Kurs über Notfälle	Dem Personal muss ein allgemeiner Ausbildungskurs über klimabedingte Notfälle erteilt werden

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 müssen auf einer Sanierungsbaustelle die Rettungsmittel und -geräte für Notfälle	immer funktionstüchtig, angemessen beschildert und über den gesamten Baustellenbereich verteilt sein	vom Auftraggeber der Arbeiten aufbewahrt werden	an einem gut geschützten Ort eingeschlossen werden, weil sie nicht leicht zugänglich sein dürfen, um eine missbräuchliche Nutzung zu vermeiden	nicht verwendet werden, wenn sie nicht vom Ministerium für Infrastrukturen und Verkehr genehmigt sind
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 sind in einem Notfallplan einer Sanierungsbaustelle	Präventionsmaßnahmen vorzusehen, die in jedem Eingriffsbereich beschrieben werden müssen, indem auch die Risikobereiche auf der Baustelle klassifiziert werden	die Präventionsmaßnahmen immer für jede Baustelle gleich	keine Präventionsmaßnahmen vorgesehen	in den Präventionsmaßnahmen die Feiertage vorzusehen, an denen die Baustelle geschlossen ist
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 wird der Notfallbeauftragte einer Sanierungsbaustelle ernannt	vom Arbeitgeber des auftragnehmenden Unternehmens	vom Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit	vom Aufsichtsorgan	von der gebietszuständigen Region
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Notfallbeauftragte einer Sanierungsbaustelle in einem Notfall	nachdem er wegen eines Notfalls benachrichtigt wurde, sofort die Verfahren einleiten, die vom Notfall- und Evakuierungsplan für diese Baustelle vorgesehen sind	unverzüglich das Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit informieren	sich schnellstens zum Ausgang der Baustelle begeben	sofort das gebietsmäßig zuständige Nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe informieren
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Notfallbeauftragte einer Sanierungsbaustelle in einem Notfall	nach Feststellung der Art des Notfalls sofort die für den Notfall zutreffende Rettung rufen	das Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit über den Notfall informieren	den Auftraggeber über den Notfall informieren	die Türen der Baustelle schließen, damit sich die Arbeiter nicht zerstreuen
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss die Liste der im Notfall zu kontaktierenden Telefonnummern auf einer Sanierungsbaustelle	hauptsächlich in der Baracke des Baustellenbüros und eventuell an anderen strategischen Punkten auf der Baustelle ausgehängt werden, die bei der Erstellung des Notfallplans zu ermitteln sind	am Rechtssitz der Gesellschaft, die die Sanierungsarbeiten in Auftrag gegeben hat, ausgehängt werden	beim gebietsmäßig zuständigen Nationalen Verzeichnis der Umweltfachbetriebe ausgehängt werden	nie auf der Baustelle ausgehängt werden
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Der Notfallbeauftragte einer Baustelle für Asbestsanierung muss immer bei sich haben:	schriftliche Anweisungen mit den wichtigsten Grundkenntnissen über Notfall- und Erste-Hilfe-Maßnahmen	einen Blutdruckmesser für dringende Bedürfnisse	ein Messgerät, um den Bereich abzumessen, in dem sich der Notfall ereignet hat	einen Thermometer
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Der Notfallbeauftragte einer Baustelle für Asbestsanierung	muss immer und auf jeden Fall die Präsenz auf der Sanierungsbaustelle gewährleisten	muss die Namen des gesamten Personals auswendig lernen, das auf der Baustelle tätig ist, da er im Notfall überprüfen muss, ob sich alle an der Sammelstelle versammelt haben	kann einer anderen Person die Aufgaben des Notfallbeauftragten übertragen, auch wenn sie nicht angemessen ausgebildet ist	kann eine Stunde am Tag anwesend sein, bei der Öffnung und Schließung der Baustelle
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Koordinator in der Projektphase bei der Errichtung einer Sanierungsbaustelle	eine ausreichende Anzahl an Erste-Hilfe-Koffern für die Bewältigung von eventuellen Notfällen vorsehen	die Professionalität der Arbeitnehmer, die zur Baustelle zugelassen werden, prüfen	nichts fordern	den gesundheitlichen Zustand aller Arbeitnehmer zur Übermittlung an den Auftraggeber anfordern
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD vom 26.10.1995 muss der Arbeitgeber bei der Bewertung des Risikos wegen Exposition durch Asbest die Risiken berücksichtigen, die zurückzuführen sind auf	den Asbeststaub und den Staub asbesthaltiger Materialien	die nicht erfolgte Verarbeitung von asbesthaltigen Materialien	den Staub in der Luft	die chemischen Stoffe, die in den Asbestplatten enthalten sind
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 reicht der Arbeitgeber in Fällen sporadischer und schwacher Exposition des Arbeitnehmers, wenn der Grenzwert der Asbestexposition in der Luft des Arbeitsumfeldes nicht überschritten wird,	beim gebietszuständigen Aufsichtsorgan keine Meldung ein	eine Meldung bei der Gemeinde ein	beim Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit keine Meldung ein	beim gebietszuständigen Aufsichtsorgan eine Meldung ein
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 reicht der Arbeitgeber in Fällen sporadischer und schwacher Exposition des Arbeitnehmers, wenn der Grenzwert der Asbestexposition in der Luft des Arbeitsumfeldes nicht überschritten wird, für die Tätigkeit der Einkapselung von asbesthaltigen Materialien in gutem Zustand	beim gebietszuständigen Aufsichtsorgan keine Meldung ein	beim gebietszuständigen Aufsichtsorgan eine Meldung ein	eine Meldung bei der Gemeinde ein	beim Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit keine Meldung ein
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 führt der Arbeitgeber eine neue Bewertung des Expositionsrisikos für den Arbeitnehmer einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien durch	jedes Mal, wenn Änderungen eintreten, die eine erhebliche Veränderung der Exposition der Arbeitnehmer gegenüber Asbest bewirken könnten	wenn es das Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit fordert	wenn der Arbeitnehmer gesundheitliche Probleme aufweist	wenn der Arbeitnehmer anfängt, schlecht zu atmen, weil er hohe Mengen an Asbest inhaliert hat
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 152/2006 muss der Verantwortliche der Verschmutzung bei Überschreitung der CSC (Kontaminationsschwellenwerte) dies unverzüglich folgendem Subjekt mitteilen:	der gebietszuständigen Gemeinde und den gebietszuständigen Provinzen	der Staatsanwaltschaft	dem Zivilschutz	dem lokalen Sanitätsbetrieb
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Der Begriff Asbest bezeichnet gemäß GVD Nr. 81/2008	sechs Silikate mit Faserstruktur	drei Silikate mit Faserstruktur	fünfzehn Silikate mit Faserstruktur	ein Silikat mit Faserstruktur

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 braucht es bei Arbeitstätigkeiten, bei denen für die Arbeitnehmer eine Asbestexposition besteht,	die Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung für die Atemwege	die endgültige Einstellung jeglicher Arbeitstätigkeit	ein Taschentuch auf dem Mund	eine Schutzmaske
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan, der vom Arbeitgeber vor Beginn der Arbeiten zur Abtragung von Asbest erstellt wird, Folgendes vorsehen:	die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz sowie des Schutzes der äußeren Umgebung	nur den Schutz vor der äußeren Umgebung	die erforderlichen Maßnahmen für die Zerstäubung der Materialien	nur die durchzuführenden manuellen Tätigkeiten
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 können folgende Arbeitnehmer in der Abtragung und Entsorgung des Asbests tätig sein:	die Arbeitnehmer, die berufliche Ausbildungskurse über die Abtragung und Entsorgung von Asbest besucht haben	kein Arbeitnehmer im Alter unter 40 Jahren, auch wenn er spezifische berufliche Ausbildungskurse besucht hat	die Arbeitnehmer, die auch ohne berufliche Ausbildungskurse Erfahrung im Bereich der Abtragung und Entsorgung von Asbest haben	kein Arbeitnehmer im Alter von über 55 Jahren
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 werden die Arbeitnehmer, die der Abtragung von Asbest zuguteilt werden, vor der Zuteilung zu besagten Arbeiten und in regelmäßigen Zeitabständen	alle drei Jahre der Gesundheitsüberwachung unterzogen	jedes Jahr der Gesundheitsüberwachung unterzogen	nach jeder Arbeit, die im Kontakt mit Asbest durchgeführt wurde, der Gesundheitsüberwachung unterzogen	alle 10 Jahre der Gesundheitsüberwachung unterzogen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 kann die Arbeit in einem Bereich fortgesetzt werden, in dem der Expositionsgrenzwert für Asbest überschritten wurde,	wenn der Arbeitgeber die Ursachen der Überschreitung ermittelt und angemessene Maßnahmen ergreift, um die Situation zu lösen	auf keinen Fall	nur, wenn die Arbeitnehmer mit einer unterzeichneten Erklärung die gesamte Verantwortung für die Folgen zu Lasten ihrer Gesundheit übernehmen	nach Ermessen des Arbeitgebers
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Wenn im Sinne des GVD Nr. 81/2008 von ESEDI (gelegentliche Expositionen von geringem Ausmaß) die Rede ist, ist Folgendes gemeint:	eine Tätigkeit, die höchstens 60 Stunden pro Jahr, sowie höchstens 4 Stunden lang pro Eingriff und mit bis zu 2 Eingriffen pro Monat durchgeführt wird und einer maximalen Exposition durch Asbestfasern von 10 ff/l in einem Zeitraum von 8 Stunden entspricht	eine Tätigkeit, die höchstens 600 Stunden pro Jahr, sowie höchstens 40 Stunden lang pro Eingriff und mit bis zu 10 Eingriffen pro Monat durchgeführt wird	eine Tätigkeit, die höchstens 6 Stunden pro Jahr, höchstens eine Stunde lang pro Eingriff durchgeführt wird	wenn die Tätigkeit das ganze Jahr über in Räumen, die Asbestfasern ausgesetzt sind, dauerhaft durchgeführt wird
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Mit interferenzbedingten Risiken sind gemäß GVD Nr. 81/2008 gemeint:	alle Risiken aus Interferenzen in Verbindung mit der Vergabe von Tätigkeiten an Auftragnehmer und Selbstdändige innerhalb des Betriebes oder der Produktionseinheit, die im DUVRI hervorgehoben sind	alle Risiken	die spezifischen Risiken der Auftragnehmer oder der Selbstdändigen, denen interferierende Tätigkeiten anvertraut werden	die spezifischen Risiken der Tätigkeiten des Auftraggebers
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Falls beim Umgebungsmonitoring Asbestkonzentrationen in der Luft erhoben werden, die die festgelegte Grenze überschreiten, muss der Arbeitgeber gemäß GVD Nr. 81/2008	die betroffenen Arbeitnehmer informieren	das Nationale Institut für Sozialfürsorge informieren	unverzüglich die regionale Umweltschutzagentur informieren	die Abteilung für Humanressourcen seines Betriebs informieren
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD 6.9.1994 muss bei Vorkommen von Asbest der Einweganzug aus Tyvek mit Haube einen Schutz folgenden Typs gewährleisten:	6	4	0	5
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitnehmer vor der Exposition durch Asbeststaub folgende spezifische Untersuchung durchführen:	eine Thoraxuntersuchung	einen Gehörtest	eine Blutprobe	eine Harnprobe
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Meldung, die vom Arbeitgeber für eine Baustelle zur Asbestsanierung verfasst wird, Folgendes enthalten:	zumindest eine kurze Beschreibung des Standortes der Baustelle, der gehandhabten Arten und Mengen von Asbest, sowie der Tätigkeiten und angewandten Verfahren	Informationen darüber, wie viele Asbestsanierungen das Unternehmen durchgeführt hat	alle Asbestsanierungen, an denen alle Arbeitnehmer teilgenommen haben	Informationen über den Zustand der Arbeitnehmer
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 verfasst der Arbeitgeber eine neue Meldung	jedes Mal, wenn eine Änderung der Arbeitsbedingungen eine bedeutende Zunahme der Exposition gegenüber Asbeststaub bewirken kann	wenn alle Arbeitnehmer erkranken	wenn er bei der Gerichtsbehörde angezeigt wird	wenn ein Arbeitnehmer erkrankt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Kopie des Planes der Arbeiten für den Abbruch oder die Abtragung von Asbest der Aufsichtsbehörde	30 Tage vor Beginn der Arbeiten übermittelt werden	1 Tag vor Beginn der Arbeiten übermittelt werden	100 Tage vor Beginn der Arbeiten übermittelt werden	10 Tage vor Beginn der Arbeiten übermittelt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss die Vorankündigung vor Beginn der Arbeiten vom Verantwortlichen der Arbeiten oder vom Auftraggeber	der lokalen Sanitätseinheit und dem Landesarbeitsamt, die gebietsmäßig zuständig sind, übermittelt werden	dem Bauamt der Gemeinde übermittelt werden	dem Unternehmen übermittelt werden	dem Amt für Post- und Fernmeldewesen übermittelt werden

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 werden der Arbeitgeber und die Führungskraft, wenn der Arbeitnehmer nicht den Erkennungsausweis trägt, bestraft mit	einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße	einer Geldbuße	überhaupt nicht	nur mit der Haftstrafe
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitgeber die Vorsorge- und Risikokartei des Arbeitnehmers für folgenden Zeitraum aufzubewahren:	zehn Jahre ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber	bis zum Ende der Arbeiten	ein Jahr lang	fünf Jahre lang
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 sind die vom Inhaber des auftragnehmenden Unternehmens ernannten Subjekte, die spezifische Aufgaben zur Vermeidung von Unfällen innehaben, folgende:	der Leiter des Arbeitsschutzdienstes, der Sicherheitsbeauftragte der Arbeitnehmer und der Verantwortliche für Notfälle	der Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase und der LASD	der Bauleiter	der Sicherheitskoordinator in der Planungsphase und in der Ausführungsphase
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 umfassen die Aufsichtsorgane auf den Baustellen in Italien neben der Gerichtspolizei, im Allgemeinen der Feuerwehr und der regionalen Umweltschutzagentur (ARPA):	Lokale Sanitätsbetriebe- SPISAL, Landesarbeitsamt, INAIL - ISPESL	NISF/INPS	das Registeramt	die Stadtpolizei
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 übermitteln die Inspektoren bei strafrechtlichen Verstößen die Nachricht über die strafbare Handlung	der Staatsanwaltschaft	den Carabinieri	der gebietszuständigen Gemeinde	dem Bezirksgericht
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss eine Materialhebevorrichtung regelmäßigen Kontrollen unterzogen werden,	wenn sie Lasten von mehr als 2 Zentnern anhebt	nie	immer	wenn sie Lasten von mehr als 2 Tonnen anhebt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist es Aufgabe des Territorialen Paritätischen Komitees	die Ausbildung über Arbeitssicherheit und Bildungstätigkeiten durchzuführen	über die Kollektivverträge zu wachen	Steuerkontrollen durchzuführen	über die Sicherheitsvorschriften zu wachen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 kann der Arbeitgeber das Erlöschen der Strafat, wenn die Aufsichtsbehörde eine Geldstrafe wegen festgestellter Regelwidrigkeit erlässt, auf folgende Weise erzielen:	indem er die erteilte Vorschrift erfüllt und die Strafe zahlt	durch Richtigstellung der erhobenen Lage mit jeglichem Mittel	mit einer während der Ermittlungsphase zu Protokoll gegebenen Erklärung	indem er nur die erteilte Vorschrift erfüllt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 können die Aufsichtsorgane des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik die Maßnahmen zur Unterbrechung einer unternehmerischen Tätigkeit verfügen, wenn sie	unrechtmäßig beschäftigtes Personal auffinden, das mehr als 20 % des gesamten Personals ausmacht, sowie wegen schwerwiegender und wiederholter Verstöße im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit	Regelwidrigkeiten auf der Baustelle feststellen	unrechtmäßig beschäftigtes Personal auffinden, das mehr als 50 % des gesamten Personals ausmacht, sowie wegen schwerwiegender und wiederholter Verstöße im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit	wiederholte Verstöße gegen die Arbeitszeiten und -dauer feststellen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss die Vorsorge- und Risikokartei des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber für folgenden Zeitraum aufzubewahrt werden:	zehn Jahre	sechs Monate	ein Jahr	bis zum Ende der Arbeiten
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Aufsichtsbehörde dreißig Tage vor Beginn der Arbeiten für den Abbruch oder die Abtragung von Asbest eine Kopie des Arbeitsplans geschickt werden	WAHR	Wahr, sofern die abzutragende Asbestmatrix in fester Form vorhanden ist	Falsch, die Kopie des Plans wird einen Tag vor Beginn der Arbeiten eingereicht	FALSCH
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 reicht der Arbeitgeber in Fällen sporadischer und schwacher Exposition des Arbeitnehmers, wenn der Grenzwert der Asbestexposition in der Luft des Arbeitsumfeldes nicht überschritten wird, während der Tätigkeit der Einhüllung von asbesthaltigen Materialien in gutem Zustand	beim gebietszuständigen Aufsichtsorgan keine Meldung ein	beim gebietszuständigen Aufsichtsorgan eine Meldung ein	beim Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit eine Meldung ein	eine Meldung bei der Gemeinde ein
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist der Einsatzsicherheitsplan	das Dokument, das vom Arbeitgeber des ausführenden Unternehmens für die einzelne betroffene Baustelle im Sinne der Bestimmungen über Sicherheit am Arbeitsplatz erstellt wird	eine persönliche Schutzausrüstung	von der lokalen Sanitätseinheit, die der Baustelle am nächsten liegt, erstellt	vom Sicherheits- und Präventionsverantwortlichen erstellt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ernennt der Auftraggeber den Koordinator für die Ausführungsphase	auf Baustellen, in denen mehrere ausführende Unternehmen anwesend sind, wenn auch nicht gleichzeitig	nur wenn auf Baustellen mehrere Unternehmen gleichzeitig anwesend sind	immer	nur bei vorhandenen Risiken infolge von Asbeststaub

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Auf Baustellen, deren Ausmaß voraussichtlich weniger als 200 Mann-Tage beträgt und deren Arbeiten keine besonderen Risiken bewirken, wird gemäß GVD Nr. 81/2008 die technisch-fachliche Eignung der ausführenden Unternehmen geprüft	durch Vorlage der Eintragungsbescheinigung in die Handels-, Industrie- und Handwerkskammer und der Sammelbescheinigung über die ordnungsgemäße Beitragslage, versehen mit einer Eigenerklärung über den Besitz der anderen Voraussetzungen, die von den Rechtsvorschriften über Sicherheit am Arbeitsplatz vorgesehen sind	Es ist nicht notwendig, die technisch-fachliche Eignung nachzuweisen	durch Vorlage seitens des Unternehmens einer Aufstellung der durchgeführten Arbeiten	nur durch die Vorlage der Sammelbescheinigung über die ordnungsgemäße Beitragslage
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Auftraggeber auf Baustellen, in denen mehrere Unternehmen gleichzeitig anwesend sind, folgendes Subjekt ernennen:	den Koordinator in der Ausführungsphase	einen einzigen Planer	ein einziges Personalbüro	einen einzigen Arzt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 wird der Sicherheits- und Koordinierungsplan verfasst	vom Koordinator in der Planungsphase	vom Verantwortlichen der Baustelle	vom Auftraggeber	vom Unternehmen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 müssen der Auftraggeber oder der Verantwortliche der Arbeiten die Vorankündigung in den gesetzlichen vorgesehenen Fällen vor Beginn der Arbeiten weiterleiten	an die lokale Sanitätseinheit und an das Landesarbeitsamt, die gebietsmäßig zuständig sind	an das Bauamt der Gemeinde	an das Unternehmen	an das Amt für Post- und Fernmeldewesen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 wird der Sicherheits- und Koordinierungsplan übermittelt	an alle Unternehmen, die um Einreichung eines Angebotes für die Ausführung der Arbeiten ersucht werden	an den Koordinator in der Planungsphase und an den Koordinator in der Ausführungsphase	nur an das auftragnehmende Unternehmen	an das Bauamt der Gemeinde
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 müssen die Projekte für die operative Sicherstellung an kontaminierten Standorten begleitet werden von	sorgfältigen Plänen für das Monitoring der Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen	einer Mitteilung an den Arbeitgeber	einer Voruntersuchung über die Überschreitung der Verschmutzungsschwellen	keiner Vorkehrung
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss der Arbeitsplan Folgendes vorsehen:	die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz sowie des Schutzes der äußeren Umgebung	die erforderlichen Maßnahmen für die Zerstäubung der Materialien	nur die durchzuführenden manuellen Tätigkeiten	nur den Schutz vor der äußeren Umgebung
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Ein DUVRI ist gemäß GVD Nr. 81/2008	das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen („Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze“)	das Einheitsdokument des zufälligen Risikowertes („Documento Unico di Valore dei Rischi Incidental“)	das Einheitsdokument für die Bewertung der zufälligen Risiken („Documento Unico di Valutazione dei Rischi Incidental“)	das Einheitsdokument für die Bewertung der Steigerungsrisiken („Documento Unico di Valutazione dei Rischi Incrementali“)
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 wird das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen verfasst	vom auftraggebenden Arbeitgeber	vom Verantwortlichen der Baustelle	sei es vom auftragnehmenden Unternehmen als auch vom Arbeitgeber, unabhängig voneinander	vom auftragnehmenden Unternehmen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken aus Interferenzen vorgeschrieben	bei der Vergabe an das auftragnehmende Unternehmen von Arbeiten, die innerhalb des eigenen Betriebes durchzuführen sind	bei der Vergabe von geistigen Arbeiten	bei jeder Lieferung ohne Installation	wenn es der Betriebsarzt beschließt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 liefert der Arbeitgeber bei der Vergabe an auftragnehmende Unternehmen von Arbeiten, die innerhalb des eigenen Betriebes durchzuführen sind,	den Unternehmen detaillierte Informationen über die spezifischen Risiken, die im Arbeitsumfeld bestehen, in dem sie arbeiten müssen, sowie über die ergriffenen Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen	nur einen Lageplan des eigenen Betriebs	keine Informationen über die bestehenden spezifischen Risiken	den Unternehmen allgemeine Informationen über seinen Betrieb
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Für die Messung der Asbestfasern in der Luft sollten im Sinne des Anhangs 1 des MD vom 6. September 1994 vorzugsweise filternde Membranen mit	einem tiefen Wert an interferierenden Stoffen verwendet werden	Aufnahme der interferierenden Stoffe verwendet werden	einem hohen Wert an interferierenden Stoffen verwendet werden	thermischer Desorption der interferierenden Stoffe verwendet werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Für die Messung der Asbestfasern in der Luft mit filternden Membranen mit einem tiefen Wert an interferierenden Stoffen wird im Sinne des Anhangs 1 des MD vom 6. September 1994 ein Membranträger verwendet aus	Aluminium mit Durchmesser von 25 mm, der mit einem zylindrischen Adapter von etwa 4/5 cm ausgestattet ist	Eisen mit Durchmesser von 1.000 mm, der mit einem zylindrischen Adapter von etwa 4/5 cm ausgestattet ist	Nickel mit Durchmesser von 5 Metern, der mit einem zylindrischen Adapter von etwa 4/5 cm ausgestattet ist	Kalium mit Durchmesser von 25 Metern, der mit einem zylindrischen Adapter von etwa 4/5 cm ausgestattet ist
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 besteht der Kassettenluftfilter für die Probenahme der Asbestfasern in der Luft	aus einer filternden Membran, die auf einem Zelluloseträger (PAD) aufliegt und in einen schwarzen „Einweg-Filterträger“ aus Leitkunststoff eingebaut ist	aus einer Black Box, in der sich der schwarze „Einweg-Filter“ aus Leitkunststoff befindet	aus einer saugfähigen und freisetzenden Membran, die auf einem Zelluloseträger (PAD) aufliegt und in einen schwarzen „Einweg-Filterträger“ aus Leitkunststoff eingebaut ist	nur aus einem schwarzen „Einweg-Filterträger“ aus Leitkunststoff

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 ist die Art der Probenahme für die Messung von Asbestfasern in der Luft	umgebungsbezogen und persönlich	eine Probenahme vom Boden und Wasser	eine Solarprobe	körperlich und physiologisch
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Bei der persönlichen Probenahme zur Messung der Asbestfasern in der Luft im Sinne des Anhangs 1 des MD vom 6. September 1994 sollte besser ein Probenehmer	mit guten Fähigkeiten zum Ausgleich der Verluste (mindestens 1.000 mm/H2O) verwendet werden, um auch unter schwierigen Bedingungen und hoher Staubkonzentration Probenahmen durchführen zu können	mit beschränkten Fähigkeiten zum Ausgleich der Verluste (mindestens 1.000 mm/H2O) verwendet werden	mit geringen Aufnahmefähigkeiten bei Verlusten (mindestens 100 mm/H2O) verwendet werden	mit keiner Fähigkeit zum Ausgleich der Verluste (mindestens 1.000 mm/H2O) verwendet werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 gestatten die optischen Mikroskopverfahren zwecks Bestimmung der Mengen der verschiedenen Asbestformen	die Unterscheidung zwischen asbestförmigen und nicht asbestförmigen Varietäten desselben Minerals, liefern allerdings nur Daten über die Anzahl der in einer Probe vorhandenen Fasern	die Quantifizierung und Berichtigung der Aufnahme der ultravioletten Strahlen seitens der Probe von Asbestfasern in der Luft	die Quantifizierung und einfache Berichtigung der Auswirkung der Aufnahmen von Röntgenstrahlen seitens der Probe von Asbestfasern in der Luft	die Aufnahme einer größeren Anzahl an Fasern in der Luft, indem diese aus der Arbeitsumgebung entnommen werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 erfolgt die Messung der Kontamination einer Umgebung durch Asbest mit unterschiedlichen Probenahme- und Untersuchungsverfahren; die verbreitetste Methode ist die MOCF -	optische Phasenkontrastmikroskopie	Röntgenstrahlen-Phasenkontrastmikroskopie	Infrarot-Phasenkontrastmikroskopie	thermometrische Phasenkontrastmikroskopie
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 ergibt sich die Menge der Asbestfasern in der Luft, auf die gewöhnlich bei der Bestimmung der Umgebungskontamination von Lebens- und Arbeitsräumen Bezug genommen wird, aus dem Konzentrationsverhältnis, das die Anzahl von	Asbestfasern in einer vorbestimmten Luftpumpe ausdrückt	Asbestfasern in einem vorbestimmten Gasvolumen ausdrückt	Asbestfasern in einem vorbestimmten Wasservolumen ausdrückt	Litern eingeatmeter Luft in einem vorbestimmten Volumen ausdrückt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 wird die Probenahme für die anschließende Untersuchung durch das optische Phasenkontrastmikroskop mit einer Luftprobe durch	Absaugung mit Filterung auf eine spezifische Membran durchgeführt	Absaugung mit Filterung auf eine spezifische Hülle durchgeführt	Absaugung mit Filterung auf eine spezifische Stoffgaze durchgeführt	Absorption durchgeführt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 wird die für die Probenahme von Asbestfasern in der Luft verwendete Membran für die nachfolgenden Untersuchungen im Labor	für die Untersuchung unter dem Kontrastmikroskop behandelt, wo dann eine Zählung der abgelagerten Fasern vorgenommen wird. Das Ergebnis der Zählung ergibt im Verhältnis zur entnommenen Luftpumpe den gesuchten Konzentrationswert	in einer geschlossenen Umgebung mit anderen Asbestfasern vermischt	mit Salzlösung befeuchtet	thermisch erhitzt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist der Kontaminationsgrenzwert eines bestimmten verunreinigenden Stoffes ein Wert, von dem angenommen wird, dass ihm die betreffende Bevölkerung ausgesetzt werden kann,	ohne dass dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung aufgrund der Exposition gegenüber dem betrachteten Stoff in bedeutendem oder gesellschaftlich akzeptablem Ausmaß steigt	zufällig	nur in außerordentlichen Fällen	mit schweren Krankheiten verbunden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 sind die reglementierten Asbestfasern jene faserigen Partikel mit einer Länge von mehr als	5 Mikrometern, einer Breite von weniger als 3 Mikrometern und einem Länge-Breite-Verhältnis von mehr als 3:1	5 Metern, einer Breite von weniger als 3 Metern und einem Länge-Breite-Verhältnis von mehr als 3:1	5 dm, einer Breite von weniger als 3 dm und einem Länge-Breite-Verhältnis von mehr als 3:1	5 cm, einer Breite von weniger als 3 cm und einem Länge-Breite-Verhältnis von mehr als 3:1
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Wenn bei Arbeiten zur Abtragung von Asbest die Überschreitung des Expositionsgrenzwertes vorgesehen ist, muss gemäß GVD Nr. 81/2008	eine künstliche Abschottung errichtet werden	der Arbeitgeber benachrichtigt werden	die Baustelle geschlossen bleiben	die Erste Hilfe benachrichtigt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 müssen die nicht entfernbaren Gegenstände im Bereich einer Baustelle, welche die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	vor Beginn der Arbeiten vollkommen mit Kunststofffolien angemessener Dicke vor Ort abgedeckt und sorgfältig versiegelt werden	vor dem Ende der Arbeiten entfernt werden	gewaschen werden	unbedeckt bleiben
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne der Anlage des MD vom 6. September 1994 müssen die Beleuchtungskörper, die im Bereich einer Baustelle vorkommen, der die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	mittels Abtragung saniert, eingekapselt oder eingehüllt werden	unbedeckt bleiben	vor dem Ende der Arbeiten entfernt werden	gewaschen werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen alle Lüftungs- und Heizausstattungen auf einer Baustelle, die die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	abgenommen, gereinigt und vor Beginn der Arbeiten vom Arbeitsbereich entfernt werden	vor dem Ende der Arbeiten entfernt werden	gewaschen werden	unbedeckt bleiben

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen alle Filter der Heiz-, Lüftungs- und Klimasysteme auf einer Baustelle, die die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	entfernt und in versiegelten Plastiksäcken verstaut werden, um als asbesthaltige Abfälle entsorgt zu werden. Dauerfilter müssen feucht gereinigt und wieder eingebaut werden	von den spezialisierten Arbeitnehmern nicht angerührt werden	nach dem Ende der Arbeiten entfernt werden	unbedeckt bleiben
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen alle Lüftungsöffnungen, festen Geräte und Heizkörper auf einer Baustelle, die die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	einzelnd vor Ort mit Plastikfolien, die mit Klebeband verschlossen werden, versiegelt werden, bis die Arbeit samt Reinigung nicht abgeschlossen ist	vor Beginn der Arbeiten gewaschen werden	nach dem Ende der Arbeiten entfernt werden	unbedeckt bleiben
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 muss der Boden des Arbeitsbereichs auf einer Baustelle, die die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	mit einer oder mehreren Polyäthylenfolien angemessener Dicke abgedeckt werden	nach Beendigung der Arbeiten vollkommen abgetragen werden	frei bleiben	vor Beginn der Arbeiten gewaschen werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen die Wände des Arbeitsbereichs auf einer Baustelle, die die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	mit Polyäthylenfolien angemessener Dicke abgedeckt werden und vor Ort mit feuchtigkeitsbeständigem Band versiegelt werden	unbedeckt bleiben	vor Beginn der Arbeiten gewaschen werden	nach Beendigung der Arbeiten entfernt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen die Barrieren aus Plastikfolien, die auf einer Baustelle installiert werden, die die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	während der gesamten Vorbereitung der Arbeiten beibehalten werden, und es müssen periodische Kontrollen durchgeführt werden, um die Betriebstüchtigkeit der Barrieren zu gewährleisten	während der Arbeiten periodisch gewaschen werden	vor Beginn der Arbeiten entfernt werden	vor Ende der Arbeiten zur Abtragung der asbesthaltigen Materialien entfernt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen alle Schächte und anderen möglichen Verbindungen für Kabeldurchgänge auf einer Baustelle, die die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	ermittelt und versiegelt werden	offen gelassen werden	während der Arbeiten periodisch gewaschen werden	vor Beginn der Arbeiten entfernt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen die Löcher und Spalten im Arbeitsbereich einer Baustelle, die die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	mit Silikon oder Bläh Schaum gefüllt werden	nach Beginn der Arbeiten entfernt werden	erweitert werden, falls sie zu klein sind, um die externe Luft durchzulassen	offen gelassen werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen bei Errichtung der Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien in einem Gebäude die vorhandenen Türen und Fenster	versiegelt werden, nachdem ein Klebeband an den Rändern angebracht wurde; anschließend müssen sie mit einer Polyäthylenplane abgedeckt werden, die größer als die jeweiligen Öffnungen ist	täglich gewaschen werden	immer offen gelassen werden, damit die externe Luft zirkulieren kann	vor Beginn der Arbeiten entfernt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 muss im Bereich einer Baustelle, die die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht, folgendes errichtet werden:	ein Sicherheitsausgang, um einen schnellen Fluchtweg zu bieten, wobei der Ausgang so gestaltet sein muss, dass er die Isolierung des Arbeitsbereiches nicht beeinträchtigt	die Baracke des Baustellenverantwortlichen	ein Mensraum für die spezialisierten Arbeiter	ein Ruheraum für die spezialisierten Arbeiter
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 muss im Bereich einer Baustelle, die die statische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	eine vorläufige Stromanlage in undurchlässiger Ausführung und mit Erdungsanlage eingebaut werden	ein Mensraum für die spezialisierten Arbeiter eingerichtet werden	ein Ruheraum für die spezialisierten Arbeiter eingerichtet werden	die Baracke des Baustellenverantwortlichen aufgestellt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 ist es für die Errichtung einer wirksamen Isolierung des Arbeitsbereiches auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien notwendig, dass	auch ein System für die Absaugung der Luft vorgesehen wird, das einen Unterdruck der Sanierungsbaustelle zur Außenwelt hin erzeugt (dynamische Abschottung)	alle Räume, die für die Arbeiter erforderlich sind, innerhalb der Baustelle untergebracht werden (z.B. Toiletten, Ruheraum, Mensraum, Pflegestation)	die Baustelle mit elektrischem Draht umzäunt wird	ein akustischer Einbruchalarm vorgesehen wird
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 muss das Absaugsystem einer dynamischen Abschottung auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien Folgendes gewährleisten:	einen geeigneten Druck, damit ein Luftstrom von außen ins Innere der Baustelle entsteht und somit die Freisetzung von Fasern verhindert wird	dass kein Luftstrom von außen ins Innere der Baustelle, sondern nur von innen nach außen entsteht, damit die Fasern freigesetzt werden	einen kontinuierlichen Luftstrom von innen nach außen	dass die Arbeiter den Baustellenbereich in der Arbeitszeit verlassen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 gewährleistet das Absaugsystem einer dynamischen Abschottung auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien	die Erneuerung der Luft und reduziert die Konzentration der Asbestfasern in der Luft im Inneren des Arbeitsbereiches	dass die Arbeiter den Baustellenbereich in der Arbeitszeit verlassen	dass kein Luftstrom von außen ins Innere der Baustelle, sondern nur von innen nach außen entsteht, damit die Fasern freigesetzt werden	einen kontinuierlichen Luftstrom von innen nach außen

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 muss der Ausgang des Absaugsystems im Baustellenbereich, der die dynamische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	die Abschottungsbarrieren durchqueren; die Unversehrtheit der Barrieren muss durch Versiegelung der Polyäthylenplanen mit Klebeband um das Sauggerät oder die Ausgangsleitung gewährleistet werden	die gesamte Baustelle durchqueren und die physischen Barrieren müssen offen bleiben	bis zu den Umkleideräumen der Baustelle reichen und die physischen Barrieren müssen offen bleiben	bis zum Baustelleneingang reichen und die physischen Barrieren müssen offen bleiben
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 muss die von den Sauggeräten abgesaugte Luft in einem Baustellenbereich, der die dynamische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht,	auf wirksame Weise mit einem HEPA-Absolutfilter gefiltert werden, bevor sie in die Außenumgebung der Baustelle freigesetzt wird	mit Infrarotstrahlen bestrahlt werden	einer thermischen Reinigung unterzogen werden	in die Außenumgebung freigesetzt werden, damit sich die Fasern zerstreuen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen die Sauggeräte des Absaugsystems in einem Baustellenbereich, der die dynamische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht, ausgestattet sein mit	einem HEPA-Filter	Infrarotstrahlen	einer sterilen Garze	einem akustischen Signalgeber
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen die Sauggeräte des Absaugsystems in einem Baustellenbereich, der die dynamische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht, in Betrieb gesetzt werden,	bevor die asbesthaltigen Materialien gehandhabt werden	nach jeder Arbeitsschicht	am Ende des Arbeitstages	bei Schließung der Baustelle
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 müssen bei einer dynamischen Abschottung zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien die Sauggeräte eines Absaugsystems rund um die Uhr in Betrieb sein	WAHR	falsch, es genügt, wenn sie nur 12 Stunden pro Tag in Betrieb sind	FALSCH	falsch, es genügt, wenn sie nur 8 Stunden pro Tag in Betrieb sind
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 dienen die Sauggeräte des Absaugsystems in einem Baustellenbereich, der die dynamische Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien vorsieht, dazu,	die dynamische Abschottung aufrecht zu halten, bis die Dekontamination des Arbeitsbereiches nicht abgeschlossen ist	Luft und Sauerstoff abzugeben	dem Personal das Ende der Schicht anzuzeigen	die asbesthaltigen Materialien zu behandeln
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 gilt bei einer dynamischen Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien im Fall einer Stromunterbrechung, die das Anhalten der Sauggeräte des Absaugsystems bewirkt:	Die Tätigkeit der Abtragung der asbesthaltigen Materialien muss unterbrochen werden	Die Tätigkeit kann fortgesetzt werden, sofern stündlich neue PSA angezogen werden	Die Tätigkeit kann fortgesetzt werden, sofern PSA getragen werden	Die Tätigkeit der Abtragung der asbesthaltigen Materialien muss in Erwartung des Stromes fortgesetzt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen alle Asbestmaterialien, die im Arbeitsbereich einer Baustelle für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien abgetragen wurden und herabgefallen sind,	in Säcke verstaut werden, solange sie feucht sind	aus der Baustelle heraustransportiert werden	in einem Teil der Baustelle gestapelt werden	auf der Baustelle verbrannt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Um laut MD vom 6.9.1994 ermitteln zu können, wann die Filter des Sauggeräts des Absaugsystems bei einer dynamischen Abschottung für die Sanierung von asbesthaltigen Materialien ausgetauscht werden müssen,	muss das Sauggerät mit einem Druckmesser versehen sein, der erkennen lässt, wann die Filter ausgetauscht werden müssen	gibt es keine Techniken, es genügt die Sichtkontrolle des spezialisierten Arbeitnehmers	muss das Sauggerät mit einem optischen Signalgeber ausgestattet sein, der den Hinweis für den Filterwechsel auf den Boden projiziert	muss das Sauggerät mit einem akustischen Signalgeber ausgestattet sein, der den Filterwechsel anzeigt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 muss bei einer dynamischen Abschottung zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien der Filterwechsel des Sauggeräts des Absaugsystems	innerhalb des Arbeitsbereiches erfolgen und von Personal durchgeführt werden, das mit persönlichen Schutzausrüstungen für Asbest ausgestattet ist	Er kann überall erfolgen, sofern er vom Arbeitgeber durchgeführt wird	außerhalb des Arbeitsbereiches erfolgen	Er kann überall erfolgen, sofern er von Personal ohne PSA durchgeführt wird
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 müssen bei einer dynamischen Abschottung zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien die Filter des Sauggeräts eines Absaugsystems	in Säcken verstaut und als Abfälle mit Asbestkontamination behandelt werden	in anderen Bereichen wiederverwendet werden	gewaschen werden	wie Hausmüll behandelt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 besteht das Dekontaminationssystem für das Personal auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien aus	4 getrennten Zonen	10 getrennten Zonen	8 getrennten Zonen	18 getrennten Zonen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 umfassen die Zonen des Dekontaminationssystems für das Personal auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	den Ausrüstungsraum, den Duschraum, die Luftschiele und nicht kontaminierte Räume	den Ruheraum, den Duschraum, den Mensauraum und den Absaugungsraum	den Absaugungsraum und den kalten Raum	nicht kontaminierte Räume und den Umkleidebereich
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 hat der Ausrüstungsraum des Dekontaminationssystems des Personals einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	zwei Eingänge, einen neben dem Arbeitsbereich und einen neben dem Duschraum	nur einen Zugang vom Arbeitsbereich	nur einen Zugang zur Dusche	vier Eingänge, zwei vom Arbeitsbereich und zwei vom Mensauraum aus

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 gilt für den Duschraum des Dekontaminationssystems des Personals einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien:	Der Zugang zum Duschraum erfolgt vom Ausrüstungsraum und von der Luftschiele aus. Der Raum enthält eine Dusche mit Warm- und Kaltwasser und, sofern möglich, Toiletten	Er hat nur einen Zugang zur Dusche	Er hat nur einen Zugang vom Arbeitsbereich aus	Er hat vier Eingänge, zwei vom Arbeitsbereich und zwei vom Speisesaal aus
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 liegt die Luftschiele des Dekontaminationssystems des Personals einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien zwischen dem	Duschraum und dem nicht kontaminierten Umkleideraum	Duschraum und dem Ausrüstungsraum	Ruheraum und dem nicht kontaminierten Umkleideraum	Arbeitsbereich und dem Speisesaal
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 gilt für den nicht kontaminierten Raum des Dekontaminationssystems des Personals einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien:	Er hat einen Zugang vom Freien aus und einen Ausgang durch die Luftschiele. Der Raum muss mit Schränken ausgestattet sein, in denen die Arbeiter ihre Alltagskleidung vom Freien aus ablegen können	Er liegt zwischen dem Arbeitsraum und der Luftschiele	Er liegt zwischen dem Duschraum und dem Ausrüstungsraum	Er liegt zwischen dem Ruheraum und dem Duschraum
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 muss für die Zonen außerhalb des Arbeitsbereiches der Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien, die mit Staub oder anderen Rückständen der geleisteten Arbeit kontaminiert wurden, eine tägliche Reinigung durchgeführt werden mit	Absaugung im Trocken- oder Feuchtverfahren	Reisigbesen	dem Sauggerät der Dekontaminationskammer	Asphaltierung
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 muss jeder Arbeiter, um Zugang zum Arbeitsbereich einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien zu haben,	die Kleidung im nicht kontaminierten Umkleidebereich ablegen und ein Atemgerät mit effizienten Filtern sowie Schutzkleidung anlegen, bevor er den Ausrüstungsraum betritt und Zugang zum Arbeitsbereich hat	das Atemgerät abnehmen	duschen	die Zigarette ausdrücken oder das Handy ausschalten
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 müssen die PSA (persönliche Schutzausrüstungen), die auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien zu tragen sind, bestimmt werden aufgrund	des Risikos der Verbreitung von Fasern im Zusammenhang mit der auf der Baustelle ausgeführten Tätigkeit	des Dienstalters	der Vorsorge- und Risikokartei	des Alters der Arbeitnehmer
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 müssen die PSA (persönliche Schutzausrüstungen), die auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien verwendet werden sollen,	in den eigens vorgesehenen Umkleideräumen vor dem Zutritt zur kontaminierten oder potentiell kontaminierten Zone angezogen werden	während der Sanierungstätigkeit angezogen werden	zuhause, bevor der Arbeitnehmer zur Arbeit geht, angezogen werden	am Ende des Arbeitstages angezogen werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 können die PSA (persönliche Schutzausrüstungen), die auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien verwendet werden sollen,	Einweg-PSA oder wiederverwendbar sein	für die interne oder externe Nutzung vorgesehen sein	für die primäre oder die sekundäre Nutzung vorgesehen sein	für die doppelte Nutzung oder die interne Nutzung vorgesehen sein
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 gilt für die Einweg-PSA (persönliche Schutzausrüstungen) am Ende des Arbeitstages auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien:	Sie müssen ersetzt und als Abfall bewirtschaftet werden	Sie können eingesammelt und für andere Arbeiten verwendet werden	Sie können in die Hausmülltonnen gesteckt werden	Sie können unter den Arbeitnehmern derselben Baustelle ausgetauscht werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 gilt für die PSA (persönliche Schutzausrüstungen), die am Ende einer Arbeitsschicht auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien wiederverwendet werden können:	Sie werden für die erforderliche Dekontamination eingesammelt	Sie können in die Hausmülltonnen gesteckt werden	Sie können eingesammelt und für andere Arbeiten verwendet werden	Sie können unter den Arbeitnehmern derselben Baustelle ausgetauscht werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 sind die Einweg-PSA (persönliche Schutzausrüstungen) am Ende ihrer Verwendung auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien gleichzustellen mit	asbesthaltigen Abfällen	haushaltsähnlichen Abfällen	Handwerksabfällen	Hausmüll
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 sind die PSA (persönliche Schutzausrüstungen), die auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien verwendet werden, Schutzmittel	für die Atemwege und Schutzkleidung	für Thorax und untere Gliedmaßen	Augen und Kopf	Hände und Füße

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des Anhangs 4 des MD vom 6. September 1994 werden die Atemschutzgeräte, die als PSA (persönliche Schutzausrüstungen) verwendet werden, unterteilt in:	autonome Atemschutzgeräte mit Druckluft- oder Drucksauerstoffflasche und nicht autonome isolierte Atemschutzgeräte (mit externer Luftpöffnung oder Zuführung von Druckluft)	interne und externe Atemschutzgeräte	primäre oder sekundäre Atemschutzgeräte	Atemschutzgeräte erster und zweiter Phase
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des Anhangs 4 des MD vom 6. September 1994 wirken die Filter-Atemschutzgeräte als PSA (persönliche Schutzausrüstung) des Arbeitnehmers einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien wie folgt:	Sie entfernen eine beschränkte Konzentration von Kontaminanten aus der einzutragenden Luft. Der Einsatz von isolierten Atemschutzgeräten ermöglicht die Erreichung eines nominalen Schutzfaktors bis zu 10.000 Fasern/cm	Sie nehmen die Fasern in der Luft auf	Sie können nur zwei Stunden lang verwendet werden	Sie müssen in Umgebungen ohne Sauerstoff arbeiten
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	In Filter-Atemschutzgeräten, die im Sinne des MD vom 6.9.1994 als PSA (persönliche Schutzausrüstung) des Arbeitnehmers einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien verwendet werden,	zieht die einzutragende Luft durch einen Filter, der die Asbestfasern zurückbehält	zieht die einzutragende Luft durch einen Atemumwandler	werden die Asbestfasern eingetauscht	zieht die einzutragende Luft nicht durch einen Filter, sondern durch eine Hülle, die die Asbestfasern zurückbehält
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 müssen bei der Handhabung von asbesthaltigen Materialien als PSA (persönliche Schutzausrüstungen)	hocheffiziente Partikelfilter (Klasse P3) verwendet werden	Polykarbonatfilter verwendet werden	Partikelfilter mit mittlerer Effizienz verwendet werden	Partikelfilter mit niedriger Effizienz verwendet werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Wenn während der Handhabung von Asbest auf einer Sanierungsbaustelle auch Gase auftreten, müssen im Sinne des MD vom 6.9.1994 als PSA (persönliche Schutzausrüstungen)	Kombinationsfilter mit Partikelschutz P3 verwendet werden	Einwegfilter verwendet werden	einstufige Filter verwendet werden	sekundäre Filter verwendet werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des Anhangs 4 des MD vom 6. September 1994 werden auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien für die PSA (persönliche Schutzausrüstungen) zum Schutz der Atemwege folgende Filter verwendet:	autonome oder nicht autonome Filter	inverse Filter	primäre und sekundäre Filter	interne und externe Filter
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 werden die Filtergeräte, die als PSA (persönliche Schutzausrüstungen) zum Schutz der Atemwege in einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien verwendet werden, unterteilt in	Atemschutzgeräte mit Halbmaske, Vollmaske und Haube oder Helm	zweiflüchtige oder einflüchtige Atemschutzgeräte	Atemschutzgeräte mit primärer oder sekundärer Luftführung	Atemschutzgeräte erster und zweiter Stufe
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Die Atemschutzgeräte mit Vollmaske, die im Sinne des MD vom 6.9.1994 als PSA (persönliche Schutzausrüstung) zum Schutz der Atemwege auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien verwendet werden,	schützen auch die Augen und bieten einen höheren Schutzgrad als jene mit Halbmaske	arbeiten mit Einsatz einer zweiten Stufe Luft und Wasserstoff und können daher auch bei Sauerstoffmangel verwendet werden	arbeiten mit positivem Druck	arbeiten, indem sie die Augen nicht bedecken, und können auch bei Sauerstoffmangel eingesetzt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des Anhangs 4 des MD vom 6. September 1994 sind die technischen Merkmale der Atemschutzgeräte, die bei Sanierungstätigkeiten als PSA (persönliche Schutzausrüstungen) verwendet werden können,	in den technischen EN-Normen enthalten	in der europäischen Asbestrichtlinie enthalten	in der europäischen Asbestverordnung enthalten	in den regionalen Gesetzen enthalten
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 gilt für die autonomen Atemschutzgeräte, die als PSA (persönliche Schutzausrüstungen) zum Schutz der Atemwege auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien verwendet werden:	Sie sind mit einer getrennten Luftreserve ausgestattet, sodass der Arbeitnehmer nicht von der Umgebungsatmosphäre abhängig ist, und können daher sowohl in gefährlichen Atmosphären als auch bei Sauerstoffmangel verwendet werden	Sie sind nicht mit einer getrennten Luftreserve ausgestattet und können daher bei Sauerstoffmangel verwendet werden	Sie arbeiten durch eine seitliche Luftpöffnung und können daher auch bei Sauerstoffmangel verwendet werden	Sie arbeiten mit Einsatz einer zweiten Stufe Luft und Wasserstoff und können daher auch bei Sauerstoffmangel verwendet werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 besteht der Zweck der Schutzkleidung, die als persönliche Schutzausrüstung auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien verwendet wird, darin,	die Ablagerung von Asbestfasern auf der Haut und auf den Haaren, die als Mittel für die Verbreitung der Fasern dienen können, auf ein Mindestmaß zu reduzieren	die Körperwärme freizusetzen	einige Körperteile frei zu lassen, um eine bessere Beweglichkeit zu ermöglichen	die Haut nicht atmen zu lassen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 besteht der Zweck der Schutzkleidung, die als persönliche Schutzausrüstung auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien verwendet wird, darin,	die unbedeckten Körperteile soweit als möglich zu reduzieren	die Haut nicht atmen zu lassen	einige Körperteile frei zu lassen, um eine bessere Beweglichkeit zu ermöglichen	die Körperwärme freizusetzen

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 besteht die Schutzkleidung, die als persönliche Schutzausrüstung auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien verwendet wird, im Allgemeinen aus	Ganzkörperanzug, Schuhüberzug, Kopfbedeckung oder Haube und Einweg-Handschuhen	einem abdeckenden Mull	einer luftdichten Hülle	einem Neoprenanzug
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 müssen die Verbindungsstellen der Schutzkleidung, die als PSA auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien verwendet wird,	mit Klebebändern versiegelt werden	mit Sicherheitsnadeln verschlossen werden	mit Reißverschlüssen verschlossen werden	offen bleiben
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss unter der Schutzkleidung, die als persönliche Schutzausrüstung auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien verwendet wird,	Einweg-Unterwäsche getragen werden	ein Neoprenanzug getragen werden	nichts getragen werden	eine luftdichte Hülle getragen werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 müssen die Arbeitnehmer auf einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien, bevor sie die PSA (persönliche Schutzausrüstungen) anziehen,	jeglichen Gegenstand ablegen, der für die Tätigkeit der Handhabung nicht unbedingt erforderlich ist	in den Speisesaal gehen	frühstückt	auf Toilette gehen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Die nicht mehr verwendbare Schutzkleidung, die die Arbeitnehmer im Sinne des MD vom 6.9.1994 auf einer Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien tragen,	muss mit entsprechender EAV-Kennziffer (Europäisches Abfallverzeichnis) gekennzeichnet, in einem eigens vorgesehenen versiegelten Behälter gesammelt und als gefährlicher Sonderabfall behandelt werden	kann in den Mülliemern für Hausmüll oder hausmüllähnliche Abfälle, die sich auf der Baustelle befinden, entsorgt werden	muss gewaschen und in einem eigens vorgesehenen Bereich zum Trocknen ausgehängt werden	kann vom Arbeitnehmer für eine spätere Verwendung, zum Beispiel im Garten, mit nach Hause genommen werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Nach der Errichtung und Installation der Dekontaminationseinheit auf einer Sanierungsbaufläche zur Abtragung von asbesthaltigen Materialien im Sinne des MD vom 6.9.1994 und vor den Arbeitsvorgängen zur Handhabung von Asbest	sollten die Abschottungssysteme auf ihre Dichtheit getestet werden	muss die Installation entfernt werden	muss die Dekontaminationseinheit entfernt werden	müssen die PSA in einem kontaminierten Bereich getestet werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 besteht der Test mit Rauchröhren zur Abnahme der Abschottungssysteme der Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien in der Sättigung des Arbeitsbereiches bei ausgeschalteten Sauggeräten mit	Rauchröhren und in der Beobachtung eventueller Rauchaustritte von außerhalb der Baustelle	Erdgas	flüchtigen Gasen	Radon
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 müssen bei der Probe mit Rauchröhren zur Abnahme der Abschottungssysteme der Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien	je nach Situation die Abschottungsbarrieren, der externe Umlauf des Gebäudes, die darüberliegende Ebene untersucht werden	eventuelle Türen und Fenster innerhalb der Baustelle geprüft werden	die Dekontaminationseinheiten geprüft werden	das Sauggerät geprüft werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Wenn im Sinne des MD vom 6.9.1994 in der Abschottungsbarriere der Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien nach der Dichtigkeitsprobe mit einem Rauchröhren Lecke deutlich werden,	müssen alle ermittelten Lecke von innen versiegelt werden	müssen die ermittelten Lecke mit einem Schild angezeigt werden	müssen alle ermittelten Lecke von außen versiegelt werden	müssen die ermittelten Lecke erweitert werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 besteht die Abnahmeprobe des Unterdrucks für die Abschottungssysteme der Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien darin, die Sauggeräte einzeln einzuschalten und	die Kunststoffplanen der Abschottungsbarrieren zu beobachten, die sich leicht aufblähen und eine Wölbung zur Innenseite des Arbeitsbereiches hin bilden müssen	die Abschottungsbarrieren zu beobachten, die sich öffnen müssen	die Kunststoffplanen der Abschottungsbarrieren zu beobachten: Es darf zu keiner Bewegung kommen	die Kunststoffplanen der Abschottungsbarrieren zu beobachten: Sie müssten sofort schlaff werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss der Test der Abnahme des Unterdrucks für das Abschottungssystem der Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien insbesondere	außerhalb der Baustelle, in der Nähe eventueller Öffnungen für den passiven Lufteinlass und in den Räumen der Dekontaminationseinheit bei ruhigen Bedingungen und während der Öffnung der Türen durchgeführt werden	in der Dekontaminationskammer durchgeführt werden	innerhalb der Baustelle in der Nähe der Fenster durchgeführt werden	innerhalb der Baustelle durchgeführt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 kann die Messung des Unterdrucks für die Abschottungssysteme der Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien mit einem	Differenzdruckmesser durchgeführt werden	Differenzbarometer durchgeführt werden	Differenzthermometer durchgeführt werden	Differenzwindmesser durchgeführt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 müssen im Bereich einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien, die die dynamische Abschottung vorsieht, die Filter des Sauggerätes des Saugsystems	in Säcken verstaut und als Abfälle mit Asbestkontamination behandelt werden	gewaschen werden	wie Hausmüll behandelt werden	in anderen Bereichen wiederverwendet werden

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 müssen die asbesthaltigen Materialien, die vom Arbeitsbereich der Sanierungsbaustelle entfernt werden,	in Säcke gegeben, mit der spezifischen EAV-Kennziffer (Europäisches Abfallverzeichnis) versehen und als gefährliche Abfälle bewirtschaftet werden	wie Hausmüll behandelt werden	gewaschen und in die Deponie gebracht werden	in anderen Bereichen wiederverwendet werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss während der Arbeiten zur Abtragung der asbesthaltigen Materialien auf einer Sanierungsbaustelle	für die regelmäßige Reinigung des Arbeitsbereiches vom Asbestmaterial gesorgt werden	der Baustellenverantwortliche ersetzt werden	für die Reinigung der PSA (persönliche Schutzausrüstungen) gesorgt werden	für die regelmäßige Reinigung der Geräte gesorgt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 verhindern die periodische Reinigung und die Verstauung in Säcken des asbesthaltigen Materials	eine gefährliche Konzentration von freigesetzten Fasern im Baustellenbereich	den Verschleiß der PSA (persönliche Schutzausrüstungen)	eine Ansammlung von Staub und Abfällen, die für die Arbeitsgänge hinderlich sein können	den Verschleiß des Ausrüstungsraumes
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss das gesamte Einwegmaterial, das im Arbeitsbereich der Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien verwendet wurde,	in versiegelbare Plastiksäcke verpackt, mit der entsprechenden EAK-Kennziffer (Europäischer Abfallkatalog) gekennzeichnet und für die Entsorgungsvorgänge bestimmt werden	eingesammelt werden, um anderen Baustellen zugewiesen zu werden	gewaschen und getrocknet werden	direkt im Arbeitsbereich der Baustelle zerkleinert werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 müssen die Säcke, die das gesamte Einwegmaterial enthalten, das im Arbeitsbereich der Baustelle zur Sanierung asbesthaltiger Materialien verwendet wurde,	mit Etiketten zur Anzeige der Gefahr laut Gesetz identifiziert werden	auf der Baustelle hinterlassen werden	blau sein	zur Verwertung weitergeleitet werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des MD vom 6.9.1994 muss der Arbeitsbereich nach Beendigung der Abtragung der asbesthaltigen Materialien	mit Wasser oder mit der verdünnten Lösung eines Einkapselungsmittels bestäubt werden, um die Fasern in der Luft abzubauen	mit Reisigbesen gefegt werden	nochmal asphaltiert werden	mit Schaummitteln gewaschen werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 muss nach Beendigung der Reinigung des Arbeitsbereiches der Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien	eine Sichtkontrolle des gesamten Arbeitsbereiches (einschließlich Balken und Gerüsten) durchgeführt werden, um sich zu vergewissern, dass der gesamte Bereich staubfrei ist	eine spezifische Asphaltierung mit Gummimaterial durchgeführt werden	eine Einkapselung des Bodenbelags durchgeführt werden	eine weitere Spülung durchgeführt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen in einer Baustelle zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien, falls nach der zweiten Feuchtreinigung noch Rückstände sichtbar sind, die betreffenden Oberflächen erneut	feucht gereinigt werden, weil die Bereiche sichtbar sauber hinterlassen werden müssen	mit Schaummitteln gereinigt werden	auf beliebige Art und Weise gereinigt werden	gereinigt und eingekapselt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6.9.1994 muss die Verpackung für asbesthaltige Abfälle	mit allen Vorkehrungen, um die Gefahr von Rissen zu reduzieren, und mit spezifischer Etikettierung durchgeführt werden	aus teerbedecktem Kunststoff sein	aus Stoff sein	aus biologisch abbaubarem Kunststoff sein
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6.9.1994 müssen alle Abfälle, die aus Arbeiten auf Baustellen zur Sanierung asbesthaltiger Materialien stammen,	in doppeltem Behältnis zum Transport gebracht werden, wobei schneidende Abfälle separat zu verpacken sind	in einem einzelnen Behältnis zum Transport gebracht werden, wobei schneidende Abfälle separat zu verpacken sind	in Säcken aus biologisch abbaubarem Kunststoff zum Transport gebracht	in Papiersäcken verpackt und zum Transport gebracht werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Die Säcke für Abfälle aus Arbeitsvorgängen auf Baustellen zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien im Sinne des MD vom 6.9.1994	dürfen nur bis zu zwei Dritteln gefüllt werden, damit der Sack nicht mehr als 30 kg wiegt	müssen bis auf das Maximum gefüllt werden	müssen bis zu einem Mindestgewicht von 1.000 kg gefüllt werden	müssen bis zu einem Drittel gefüllt werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der vom Arbeitgeber verfasste Arbeitsplan Folgendes enthalten:	die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz sowie des Schutzes der äußeren Umgebung	die erforderlichen Maßnahmen für die Zerstäubung der Materialien	nur den Schutz vor der äußeren Umgebung	nur die durchzuführenden manuellen Tätigkeiten
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 kann die Sanierungstätigkeit, falls in einer Zone, in der sich eine Baustelle befindet, eine Überschreitung des Expositionsgrenzwertes von Asbest festgestellt wird,	fortgesetzt werden, wenn der Arbeitgeber die Ursachen der Überschreitung ermittelt und geeignete Maßnahmen ergreift, um die Situation zu beheben	nur dann fortgesetzt werden, wenn die Arbeitnehmer mit einer unterzeichneten Erklärung die gesamte Verantwortung für die Folgen zu Lasten ihrer Gesundheit übernehmen	fortgesetzt werden, wenn der Arbeitgeber die zuständigen Arbeiter austauscht	nicht fortgesetzt werden, und die Baustelle muss sofort geschlossen werden
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Schutzhelm bei starker mechanischer Belastung	ausgetauscht werden	nur dann ausgetauscht werden, wenn er sich verformt hat	nicht ausgetauscht werden	ausgetauscht werden, wenn er offensichtliche Brüche aufweist
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 sind Gehörschützer Pflicht, wenn	der augenblickliche Lärm mehr als 85 dB und der tägliche Durchschnittslärm mehr als 80 dB beträgt	man herzkrank ist	die Sicht auf 10 Meter beschränkt ist	man mit Temperaturen über 60 Grad in Kontakt kommt

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 wird der Sicherheits- und Koordinierungsplan übermittelt	an alle Unternehmen, die um Einreichung eines Angebotes für die Ausführung der Arbeiten ersucht werden	nur an das auftragnehmende Unternehmen	an das Bauamt der Gemeinde	an den Betriebsarzt
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist die Materialab Lagerung auf den Gerüsten und Arbeitsbühnen in folgenden Fällen zulässig:	nur für die zeitweilige Lagerung von Materialien und Mitteln, die für die durchzuführenden Arbeiten notwendig sind und deren Gewicht geringer als die Tragfähigkeit des Gerüsts ist	nie, auf keinen Fall	nur wenn sie nicht mehr als eine gesamte Ebene des Gerüsts einnehmen	nur für die Lagerung von Abbruchmaterial
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 müssen die Ständer über den letzten Gerüstbelag emporragen	um mindestens 1,20 m	um 0,30 m	um mindestens 2,00 m	Sie müssen nicht unbedingt den letzten Gerüstbelag überragen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut GVD Nr. 81/2008 ist der PIMUS	der Plan für Aufbau, Benutzung und Abbau von Gerüsten	die Kennzeichnung auf Gerüsten, die in den Vereinigten Staaten hergestellt werden	der Sicherheitsplan	ein Arzneimittel zur Behandlung von Prellungen auf der Baustelle
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 ist folgender Abstand der Belagsebene des Gerüsts vom Mauerwerk zulässig:	nicht mehr als 20 cm	Es ist kein Abstand erlaubt	Für den Abstand ist keine Höchstgrenze vorgesehen	nicht mehr als 50 cm
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 muss das Abbruchmaterial aus der Höhe auf den Boden verlegt werden,	indem es transportiert oder in eigens vorgesehene Rohre geleitet wird, die so gebaut sein müssen, dass jeder Abschnitt in den nachfolgenden Abschnitt einmündet	indem es von oben herabgeworfen wird, nachdem es befeuchtet und überprüft wurde, dass sich niemand darunter aufhält	indem es mit dem Lift des Kondominiums transportiert wird	indem es in Kanäle umgeleitet wird, die an der oberen Seite offen sind
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des GVD Nr. 81/2008 sind bei der Ausführung eines Projektes auf einer zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustelle Sanktionen auch strafrechtlicher Art nur für	Auftraggeber, Verantwortliche der Arbeiten, Koordinatoren, Arbeitgeber, Führungskräfte und Selbstständige vorgesehen	Arbeitgeber vorgesehen	Koordinatoren vorgesehen	Arbeiter vorgesehen
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Wenn bei einer Asbestexposition der Arbeitnehmer die Exposition im Sinne des GVD Nr. 81/2008 nicht auf andere Weise reduziert werden kann, ist zur Einhaltung der Grenzwerte	die Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung für die Atemwege mit einem angemessenen operativen Schutzfaktor erforderlich	das Tragen einer Maske für den persönlichen Schutz erforderlich	möglich, die Arbeit auch ohne PSA (persönliche Schutzausrüstungen) fortzusetzen	die endgültige Einstellung jeglicher Arbeitstätigkeit erforderlich
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Im Sinne des Rundschreibens vom 7.12.2018, Protokollnummer 152 kann die in der Kategorie 10A gesammelte Erfahrung des technischen Verantwortlichen auch für die geforderte Erfahrung für die Kategorie 10B	nur für die Klasse e) berücksichtigt werden	nur berücksichtigt werden, wenn der technische Verantwortliche mehr als 5 Jahre Erfahrung gesammelt hat	nur berücksichtigt werden, wenn der technische Verantwortliche mehr als 10 Jahre Erfahrung gesammelt hat	nur berücksichtigt werden, wenn der technische Verantwortliche mehr als 3 Jahre Erfahrung gesammelt hat
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut GVD vom 14. Mai 1996 können die Labors im Rahmen von Kontroll-, Abtragungs- und Sanierungsprozessen in Bezug auf Asbest Probenahmen und Analysen durchführen,	wenn sie eine spezifische Qualifikation aufweisen, die vom Gesundheitsministerium anerkannt ist	wenn sie über geeignete Geräte verfügen, auch ohne spezifische Ermächtigung seitens des Ministeriums	wenn sie vom Innenministerium zertifiziert sind	Sie dürfen keine Analysen durchführen, da für Asbestanalysen ausschließlich das Gesundheitsministerium zuständig ist
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut GVD vom 14. Mai 1996 ist es möglich, Asbestprobenahmen und -analysen von Labors durchführen zu lassen,	die auf der spezifischen Liste des Gesundheitsministeriums stehen	die gemäß ISO 14001 zertifiziert sind	von öffentlichen Labors jeglicher Art	von öffentlichen und privaten Labors, sofern die Proben von einem Chemiker unterzeichnet werden, der mit entsprechender Spezialisierung in der Berufskammer eingetragen ist
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 ist für die Abtragung der asbesthaltigen Materialien die Einreichung des Arbeitsplanes	prioritär	nicht erforderlich, da der Antrag an die Provinz ausreicht	nicht notwendig	nicht erforderlich, da eine Meldung an die Gemeinde ausreicht
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6. September 1994 werden die Asbestanalysen durchgeführt mit	Rasterelektronenmikroskopie (SEM) und optischer Phasenkontrastmikroskopie (MOCF)	Massenspektrometrie	spektraler Lichtmessung	Chromatographie
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Laut MD vom 6. September 1994 muss der Sicherheits- und Koordinierungsplan (SKP) verfasst werden vom	Sicherheitskoordinator in der Planungsphase und, in einigen Fällen, in der Ausführungsphase	Verantwortlichen der Arbeiten in der Planungsphase	Auftraggeber in der Planungsphase	Verantwortlichen der Arbeiten in der Ausführungsphase
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 81/2008 muss der Sicherheits- und Koordinierungsplan (SKP) verfasst werden, wenn auf der Baustelle	mehrere Unternehmen anwesend sind, sei es bei öffentlichen als auch bei privaten Arbeiten	ein einziges Unternehmen anwesend ist, für alle öffentlichen und privaten Arbeiten	mehrere Unternehmen anwesend sind, aber nur bei privaten Arbeiten	mehrere Unternehmen anwesend sind, aber nur bei öffentlichen Arbeiten
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 152/2006 ist auf einer Baustelle, aus der Asbestzementplatten entfernt werden, folgendes Register erforderlich:	Abfallregister	Bordregister	Register über die durchgeföhrten Tätigkeiten	Unfallregister
6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß MD vom 6. September 1994 muss der Abfall bei einer zeitweiligen Lagerung von Asbestzement	angemessen verpackt und gekennzeichnet am Erzeugungsort gelagert werden	angemessen verpackt und vergraben werden	angemessen verpackt und gekennzeichnet am Entsorgungsort gelagert werden	frei ohne Verpackung gelagert werden

6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali	Gemäß GVD Nr. 152/2006 kann der Abfall aus Asbestzement verbracht werden:	in Deponien für gefährliche oder nicht gefährliche Abfälle, die mit einer eigenen Zelle ausgestattet sind	nur in Deponien für nicht gefährliche Abfälle, die mit einer eigenen Zelle ausgestattet sind	nur in Deponien für gefährliche Abfälle	auf Deponien für Inertabfälle, die mit einer eigenen Zelle ausgestattet sind
--	---	---	--	---	--